

# **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)**

## **SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO (SEF)**

**RELATÓRIO TÉCNICO:**

# **EVOLUÇÃO DO MONITORAMENTO DE**

# **INTRUSÃO DE GASES E DA OPERAÇÃO DO**

# **SISTEMA DE VENTILAÇÃO**

## **2º TRIMESTRE/2019 (Abril a Junho)**

**USP LESTE**  
**São Paulo/SP**

**Contrato nº 019/2017**  
**Processo nº 17.1.125.82.0**  
**Projeto Weber nº 311.1617.17/E21VMGS-VS.02**  
**Julho/2019**



WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LIMITADA

PROJETO 311.1617.17/E21VMGS SEF – EACH/USP	Versão nº: 01 Data: 23/07/2019	Versão nº: 02 Data: 12/08/2019	Versão nº: Data:
-----------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------

## ÍNDICE

<b>1 INTRODUÇÃO.....</b>	<b>4</b>
<b>2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO.....</b>	<b>5</b>
2.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA.....	5
2.2 SOBRE A PRESENÇA DE GASES.....	6
2.3 SOBRE A VENTILAÇÃO DOS GASES.....	6
2.4 DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO.....	7
2.4.1 POÇOS DE MONITORAMENTO.....	7
2.4.2 INFRAESTRUTURA.....	7
2.5 RESUMO E TENDÊNCIA EM 5 ANOS DE OPERAÇÃO E MONITORAMENTO (2014 A 2018).....	12
<b>3 METODOLOGIA DO MONITORAMENTO.....</b>	<b>23</b>
3.1 PLANO DE AÇÃO.....	25
<b>4 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO TRIMESTRE.....</b>	<b>26</b>
4.1 RESULTADO DO MONITORAMENTO EM POÇOS E NA INFRAESTRUTURA.....	27
4.2 RESULTADO OBTIDO DA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO.....	43
<b>5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES.....</b>	<b>50</b>
<b>6 EQUIPE TÉCNICA.....</b>	<b>51</b>
<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>	<b>52</b>

### FIGURAS e FOTOS

FIGURA 2.1.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO.....	5
FIGURA 2.3.1 ILUSTRAÇÃO DO CONCEITO DO SISTEMA.....	6
FIGURA 2.4.1.1 DISTRIBUIÇÃO DOS POÇOS DE MONITORAMENTO DE GÁS E ABRIGOS DE EXAUSTORES.....	10
FIGURA 2.4.2.1 LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO DE GASES NA INFRAESTRUTURA DOS EDIFÍCIOS.....	11
FIGURA 3.1 ESQUEMA DA FAIXA DE INFLAMABILIDADE DO METANO E SUA COMBUSTÃO.....	24
FIGURA 4.1 FOTOS DA REFORMA EM ANDAMENTO DA EDIFICAÇÃO DA GUARDA UNIVERSITÁRIA.....	26
FIGURA 4.1.1 CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS COM CONCENTRAÇÃO IGUAL OU MAIOR A 1%VOL (ABR A JUN/19).....	29

### TABELAS e GRÁFICOS

TABELA 2.4.1.1 DISTRIBUIÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO NOS EDIFÍCIOS.....	8
TABELA 2.4.2.1 DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA NOS EDIFÍCIOS.....	9
TABELA 4.1.1 RELAÇÃO ENTRE QUANTIDADE DE POÇOS X POÇOS EM CONCENTRAÇÃO IGUAL OU MAIOR QUE 1%VOL (ABR A JUN/19).....	28
TABELA 4.1.2 APRESENTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE FLUXO E PRESENÇA DE ÁGUA NOS POÇOS (ABR A JUN/19).....	30
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO ABR A JUN/19 – EDIFÍCIO I-1.....	31
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO ABR A JUN/19 – EDIFÍCIO I-3.....	32
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO ABR A JUN/19 – EDIFÍCIO I-4.....	33
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO ABR A JUN/19 – LABORATÓRIO A1.....	34
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO ABR A JUN/19 – LABORATÓRIO A2.....	35
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO ABR A JUN/19 – LABORATÓRIO A3.....	37
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO ABR A JUN/19 – BLOCO INICIAL B1.....	38
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO ABR A JUN/19 – BLOCO INICIAL B2.....	39
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO ABR A JUN/19 – BLOCO INICIAL AUDITÓRIOS.....	40
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO ABR A JUN/19 – ENFERMARIA.....	41
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO ABR A JUN/19 – TRANSPORTES.....	42
TABELA 4.2.1 LOCALIZAÇÃO DOS EXAUSTORES DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO.....	43
TABELA 4.2.2 COMPARATIVO DE PRESSÃO DE SUÇÃO DE PROJETO X MEDIDOS NO 2º TRIMESTRE/2019.....	45

---

GRÁFICOS DE VARIAÇÃO DA PRESSÃO CÉLULA DE VÁCUO X ENTRADA DOS EXAUSTORES I1(1), I1(2), I5 AUDITÓRIOS, BIBLIOTECA, PORTARIA 3 E GINÁSIO .....	46
GRÁFICOS DE VARIAÇÃO DA PRESSÃO CÉLULA DE VÁCUO X ENTRADA DOS EXAUSTORES ENFERMARIA, CAT1, CAT2, TRANSPORTES, MI (B1), MI (B2).....	47
GRÁFICOS DE VARIAÇÃO DA PRESSÃO CÉLULA DE VÁCUO X ENTRADA DOS EXAUSTORES MI (B3), AUDITÓRIO 1, AUDITÓRIO 2, CANTINA, CORREDOR E CONJ. LAB. (A1) .....	48
GRÁFICOS DE VARIAÇÃO DA PRESSÃO CÉLULA DE VÁCUO X ENTRADA DOS EXAUSTORES CONJ. LAB. (A2), CONJ. LAB. (A3), I4 E GUARDA.....	49

#### **ANEXOS**

ANEXO I – CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

ANEXO II – PLANO DE AÇÃO

ANEXO III – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS EM PMG COM GEM 5000 (ABR A JUN/19)

ANEXO IV – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS EM PMG COM MX6 (ABR A JUN /19)

ANEXO V – TABELAS DE MEDIÇÕES QUINZENAIS NA INFRAESTRUTURA COM MX6 (ABR A JUN/19)

ANEXO VI – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS EM EXAUSTORES (ABR A JUN/19)

ANEXO VII – EVOLUÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES X PRESSÃO (ABR/14 A JUN/19)

ANEXO VIII – EVOLUÇÃO DA PRESENÇA DE ÁGUA/RESTRIÇÃO FLUXO X PRESSÃO (ABR A JUN/19)

ANEXO IX – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

## 1 INTRODUÇÃO

A Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Limitada foi contratada pela Superintendência do Espaço Físico (SEF) da Universidade de São Paulo para Operação, Manutenção e Monitoramento de sistemas de ventilação de gases do solo instalados em edificações da EACH na USP Leste, situada na Rua Arlindo Bettio, 1000 – Vila Guaraciaba – São Paulo/SP.

A contratação foi realizada por meio do Contrato nº 19/2017 com a finalidade de dar continuidade às campanhas de monitoramento e à exaustão de gases eventualmente confinados sob as lajes, evitando assim a intrusão desses gases nos ambientes fechados em todos os edifícios da USP Leste, a fim de garantir que medidas eficientes para afastar o risco de eventual explosão estão sendo tomadas.

O escopo definido foi o seguinte:

- Operação e Manutenção dos 22 (vinte e dois) Sistemas de Ventilação;
- Monitoramento periódico dos sistemas e monitoramento de gases e explosividade em pontos de estrutura, poços de monitoramento e na entrada/saída dos sistemas de ventilação;
- Gerenciamento técnico (Elaboração de Relatórios + Planilhas eletrônicas).

O presente relatório técnico trimestral tem como objetivo avaliar a **evolução dos resultados de monitoramento da intrusão de gases em ambientes fechados e da operação do sistema de ventilação ao longo do segundo trimestre/2019 (Abril a Junho)**, bem como, comparar com os resultados obtidos desde o início dos trabalhos (março/2014).


O sistema de ventilação é individual e específico para cada edificação. De uma forma geral é composto por Elementos de Subsuperfície (colchão de brita, pontos de captação de ar atmosférico e de extração de gases e/ou tubulação geomecânica), por Elementos de Superfície (tubulação de interconexão dos pontos de extração de gases) e por Exaustores (montados com compressor, célula de vácuo e painel elétrico).

O objetivo desta etapa é o monitoramento preventivo da intrusão de gases e a elaboração de um diagnóstico contínuo avaliando a situação das leituras nas edificações da USP Leste. Os resultados obtidos nesses trabalhos permitem estabelecer e monitorar a situação da área e indicar as sequências das etapas que deverão ser executadas.

## 2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

### 2.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA

A área objeto de estudo é parte da USP LESTE e está inserida no Município de São Paulo/SP na Zona Leste, Subprefeitura da Penha, bairro Vila Guaraciaba, registrada na Rua Armando Bettio, 1000. Existem três portarias principais, a P1 situada na Rodovia Parque (na margem da Rodovia Ayrton Senna), a P2 situada na Rua Arlindo Bettio e a P3 acesso pela Estação da CPTM USP Leste. A **Figura 2.1.1** Indica a localização da área.



**Figura 2.1.1** Localização da área de estudo

Fonte: Adaptado de Google Earth, imagem de 09/02/2019.

## **2.2 SOBRE A PRESENÇA DE GASES**

Os diversos estudos realizados na Gleba I da USP LESTE identificaram a ocorrência de gás metano na área, proveniente da matéria orgânica presente tanto nas camadas de origem antrópica oriundas da dragagem do rio Tietê quanto nas camadas naturais pertencentes aos depósitos aluviais quaternários associados ao Rio Tietê.

Os resultados das medições em campo levam a crer que o composto químico preponderante na atmosfera gasosa dos poros do solo na área é o gás metano, com ocorrência menos frequente de vapores orgânicos voláteis.

Em função desta ocorrência de gases foi projetado e instalado um sistema de ventilação cujo objetivo é impedir entrada de gás nos edifícios.

## **2.3 SOBRE A VENTILAÇÃO DOS GASES**


O conceito do projeto estabelecido é a implantação de Sistema de ventilação (circulação de ar) nos tapetes de brita, logo abaixo da laje dos prédios, não propriamente visando a remediação do solo, mas sim mantendo o tapete ventilado impedindo o acúmulo e intrusão de gases nas edificações (IPT, 2007).

Os gases e vapores que eventualmente adentrem o tapete drenante de brita sob a laje das edificações são arrastados em um fluxo contínuo de ar limpo (promovido por um exaustor para ventilação forçada) e conduzidos a sistema de dispersão na atmosfera.

Mantendo-se ventilado o tapete de brita, garante-se que os gases e vapores que eventualmente emanem do subsolo não atingirão o edifício pela sua laje.

Inicialmente e, como forma de contingência emergencial, os exaustores foram conectados às tubulações drenantes previamente existentes nos edifícios. Ao longo dos meses de Março/14 a Julho/14 os sistemas de ventilação foram devidamente reajustados às características de cada edificação e os exaustores conectados à situação definitiva.

A eficiência é monitorada através de medições de concentração de metano e VOC e de pressão em poços de monitoramento em duas profundidades distintas. Demonstrando que o gás metano está presente no solo, porém, com a ativação do sistema, não se acumula no tapete de brita, ou nem mesmo, alcança este.



**Figura 2.3.1 Ilustração do Conceito do Sistema**

Fonte: Adaptado de Relatório de Instalação de Sistemas (Weber, Ago/14).

## **2.4 DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO**

Os pontos de monitoramento se subdividem em Poços de Monitoramento e na Infraestrutura:

### **2.4.1 POÇOS DE MONITORAMENTO**

Atualmente estão instalados na área de estudo 113 (cento e treze) conjuntos de poços de monitoramento de gases e 08 (oito) poços de monitoramento de gases, distribuídos nos Edifícios I-1, I-3 (Auditórios-15 e Biblioteca), I-4 (Serviços), Conjunto Laboratorial, Bloco Inicial (Conjunto Didático), Enfermaria, CAT, Incubadora, Ginásio, Guarda Universitária, Portaria P3 e Transportes. Os 03 conjuntos de poços existentes no Edifício Laranjinha foram encerrados com a demolição do prédio.

Entre Agosto e Novembro de 2013 foram instalados 107 (cento e sete) pares de poços de monitoramento de gases, com duas profundidades distintas, e 08 (oito) poços de monitoramento de gases rasos (SERVMAR/2014), sendo PMG-00 **A** (profundidade de aproximadamente 0,30 m – Sob as lajes/no tapete de brita) e PMG-00 **B** (profundidade de aproximadamente 1,00 m – no Solo).

Em Março/14 os poços A e B encontravam-se conectados em uma mesma mangueira. No início do mês de Abril/14, foram inseridas válvulas de individualização dos poços, as quais os mantêm fechados, sendo abertos somente no momento da medição após a conexão da mangueira do equipamento, permitindo-se assim a leitura da pressão e das concentrações de uma profundidade sem interferência da outra ou da atmosfera (Weber, Jan/2015).

Em de Julho/2015 foram instalados novos 09 (nove) conjuntos de poços de monitoramento nos edifícios da Guarda Universitária, Portaria P3 e Transportes. O monitoramento nesses poços se iniciou em agosto/2015.

Nos edifícios Guarda Universitária e Transpores, na porção rasa foi instalado o poço de monitoramento tipo *subslab Vapor Pin* (**A**) e na porção profunda, com o mesmo perfil construtivo dos já existentes (**B**). Na portaria P3, foi detectada uma segunda laje sob o piso, sendo assim os poços de monitoramento neste edifício foram instalados em três profundidades: **A** → sob a primeira laje (~0,30m); **B** → sob a segunda laje no tapete de brita (~0,50m) e **C** → no solo (~1,30m).

A **Tabela 2.4.1.1** demonstra o quantitativo de poços distribuídos nos edifícios (totalizando 236 poços de monitoramento em solo/laje). E a **Figura 2.4.1.1** ilustra a localização dos poços de monitoramento.

### **2.4.2 INFRAESTRUTURA**

Além dos poços de monitoramento, foi realizado o levantamento dos ralos, tomadas e grelhas, a fim de incluí-los nas medições e assim avaliar a intrusão dos gases nas construções. E definiu-se o monitoramento em ralos e caixas de passagem numerados e cadastrados em cada prédio.

As tomadas não têm contato direto com o solo. Durante a construção dos edifícios a presença de gás foi detectada e por isso, como forma de prevenção, o sistema elétrico foi instalado em tubulações aéreas, chegando às salas via canaletas.

Foram definidos também espaços com pouca circulação de ar, a partir de vistoria em toda a área de estudo.

A **Tabela 2.4.2.1** demonstra a distribuição de pontos de infraestrutura distribuídos nos edifícios (totalizando 173 pontos de medição na infraestrutura). E a **Figura 2.4.2.1** ilustra a localização dos pontos de monitoramento na Infraestrutura.

**Tabela 2.4.1.1 Distribuição de poços de monitoramento nos edifícios**

Relação de Poços x Edificações																											
<b>Edifício I-1 Parte 1</b> PMG-16 A PMG-16 B PMG-17 A PMG-17 B PMG-18 A PMG-18 B PMG-20 A PMG-20 B PMG-22 A PMG-22 B PMG-23 A PMG-23 B PMG-113 A PMG-113 B PMG-114 A PMG-114 B PMG-115 A PMG-115 B	17 pares	<b>Poços</b>																									
		<b>Edifício I-1 Parte 2</b> PMG-14 A PMG-14 B PMG-21 A PMG-21 B PMG-15 A PMG-15 B PMG-13 A PMG-13 B PMG-19 A PMG-19 B PMG-11 A PMG-11 B PMG-12 A PMG-12 B PMG-24 A PMG-24 B	21 pares	<b>Poços</b>																							
				<b>Edifício I-3 Auditórios (15)</b> PMG-25 A PMG-25 B PMG-26 A PMG-26 B PMG-27 A PMG-27 B PMG-28 A PMG-28 B PMG-29 A PMG-29 B PMG-44 A PMG-44 B PMG-45 A PMG-45 B	21 pares	<b>Poços</b>																					
						<b>Edifício I-3 Biblioteca</b> PMG-30 A PMG-30 B PMG-31 A PMG-31 B PMG-32 A PMG-32 B PMG-33 A PMG-33 B PMG-34 A PMG-34 B PMG-35 A PMG-35 B PMG-36 A PMG-36 B PMG-37 A PMG-37 B PMG-38 A PMG-38 B PMG-39 A PMG-39 B PMG-40 A PMG-40 B PMG-41 A PMG-41 B PMG-42 A PMG-42 B PMG-43 A PMG-43 B	21 pares	<b>Poços</b>																			
								<b>Edifício I-4</b> PMG-63 A PMG-63 B PMG-64 A PMG-64 B PMG-65 A PMG-65 B PMG-66 A PMG-66 B PMG-67 A PMG-67 B PMG-68 A PMG-68 B PMG-69 A PMG-69 B PMG-70 A PMG-70 B PMG-71 A PMG-71 B PMG-72 A PMG-72 B PMG-73 A PMG-73 B PMG-74 A PMG-74 B PMG-75 A PMG-75 B PMG-76 A PMG-76 B PMG-77 A PMG-77 B PMG-78 A PMG-78 B PMG-79 A PMG-79 B PMG-80 A PMG-80 B PMG-81 A PMG-81 B PMG-46 A PMG-46 B PMG-47 A PMG-47 B PMG-48 A PMG-48 B PMG-49 A PMG-49 B PMG-50 A PMG-50 B PMG-51 A PMG-51 B PMG-52 A PMG-52 B PMG-53 A PMG-53 B PMG-54 A PMG-54 B PMG-55 A PMG-55 B PMG-56 A PMG-56 B PMG-57 A PMG-57 B PMG-58 A PMG-58 B PMG-59 A PMG-59 B PMG-60 A PMG-60 B PMG-61 A PMG-61 B PMG-62 A PMG-62 B	12 pares	<b>Poços</b>																	
										<b>Bloco Inicial (conjunto didático)</b> PMG-01 A PMG-01 B PMG-02 A PMG-02 B PMG-03 A PMG-03 B PMG-04 A PMG-04 B PMG-05 A PMG-05 B PMG-06 A PMG-06 B PMG-07 A PMG-07 B PMG-08 A PMG-08 B PMG-09 A PMG-09 B PMG-10 A PMG-10 B PMG-84 A PMG-84 B PMG-85 A PMG-85 B PMG-86 A PMG-86 B PMG-87 A PMG-87 B PMG-70 A PMG-70 B PMG-71 A PMG-71 B PMG-72 A PMG-72 B PMG-73 A PMG-73 B PMG-74 A PMG-74 B PMG-75 A PMG-75 B PMG-76 A PMG-76 B PMG-82 A PMG-82 B PMG-83 A PMG-83 B PMG-94 A PMG-94 B PMG-95 A PMG-95 B PMG-96 A PMG-96 B PMG-97 A PMG-97 B PMG-98 A PMG-98 B	14 pares	<b>Poços</b>															
												<b>Enfermaria</b> PMG-70 A PMG-70 B PMG-71 A PMG-71 B PMG-72 A PMG-72 B PMG-73 A PMG-73 B PMG-74 A PMG-74 B PMG-75 A PMG-75 B PMG-76 A PMG-76 B	07 pares	<b>Poços</b>													
														<b>CAT</b> PMG-82 A PMG-82 B PMG-83 A PMG-83 B PMG-94 A PMG-94 B PMG-95 A PMG-95 B PMG-96 A PMG-96 B PMG-97 A PMG-97 B PMG-98 A PMG-98 B	07 pares	<b>Poços</b>											
																<b>Conjunto Laboratorial</b> PMG-46 A PMG-46 B PMG-47 A PMG-47 B PMG-48 A PMG-48 B PMG-49 A PMG-49 B PMG-50 A PMG-50 B PMG-51 A PMG-51 B PMG-52 A PMG-52 B PMG-53 A PMG-53 B PMG-54 A PMG-54 B PMG-55 A PMG-55 B PMG-56 A PMG-56 B PMG-57 A PMG-57 B PMG-58 A PMG-58 B PMG-59 A PMG-59 B PMG-60 A PMG-60 B PMG-61 A PMG-61 B PMG-62 A PMG-62 B	17 pares	<b>Poços</b>									
																		<b>Incubadora</b> PMG-88 A PMG-88 B PMG-89 A PMG-89 B PMG-90 A PMG-90 B PMG-91 A PMG-91 B PMG-92 A PMG-92 B PMG-93 A PMG-93 B PMG-102 PMG-103 PMG-104 PMG-105 PMG-106 PMG-107 PMG-108 PMG-109 A PMG-109 B PMG-110 A PMG-110 B PMG-111 A PMG-111 B PMG-112	06 pares	<b>Poços</b>							
																				<b>Ginásio Poliesportivo</b> PMG-102 PMG-103 PMG-104 PMG-105 PMG-106 PMG-107 PMG-108 PMG-109 A PMG-109 B PMG-110 A PMG-110 B PMG-111 A PMG-111 B PMG-112	8 simples + 3 pares	<b>Poços</b>					
																						<b>Guarda Univer.</b> PMG-116 A PMG-116 B PMG-117 A PMG-117 B PMG-118 A PMG-118 B	3 pares	<b>Poços</b>			
																								<b>Portaria P3</b> PMG-119 A PMG-119 B PMG-119 C PMG-120 A PMG-120 B PMG-120 C	2 trios	<b>Poços</b>	
																										<b>Transportes</b> PMG-121 A PMG-121 B PMG-122 A PMG-122 B PMG-123 A PMG-123 B PMG-124 A PMG-124 B	4 pares
																						Laranjinha (Prédio demolido) PMG-99 PMG-100 PMG-101					

Quantitativo Poços			
Edifício	Conj.	Tipo	Qtd Poço
I-1	17	par	34
I-3	21	par	42
I-4	12	par	24
LAB	17	par	34
INIC	14	par	28
ENF	7	par	14
CAT	7	par	14
INC	6	par	12
Gin	8	simples	8
Gin	3	par	6
GU	3	par	6
P3	2	trio	6
TRANS	4	par	8
	121		236

Tabela 2.4.2.1 Distribuição de pontos monitoramento de infraestrutura nos edifícios

Relação de Pontos da Infraestrutura x Edificações										
Edifício I-1 Parte 1	Pontos	12	Edifício I-1 Parte 1	Ralos	Pontos					
		17								
		16								
		14								
		15								
		18								
		19								
		20								
		13								
		25								
		22								
		21								
		32								
		30								
		31								
		28								
		26								
		24								
		27								
		23								
Edifício I-1 Parte 2	Pontos	01	Edifício I-1 Parte 2	Ralos	Pontos					
		05								
		04								
		03								
		09								
		08								
		07								
		06								
		02								
I-3 Biblioteca	Pontos	160	I-3 Biblioteca	Ralos	Pontos					
		159								
		162								
		165								
		164								
		176								
		177								
		174								
		171								
		148								
		149								
		150								
		147								
		139								
140										
I-3 Auditórios (15)	Pontos	95	I-3 Auditórios (15)	Ralos	Pontos					
		97								
		99								
		106								
		96								
		104								
		307								
		122								
		111								
		117								
		100								
		101								
		105								
		91								
102										
Edifício I-4	Pontos	88	Edifício I-4	Ralos	Pontos					
		108								
		107								
		94								
		92								
		90								
		89								
		87								
		123								
		121								
		120								
		119								
		114								
		113								
		112								
		109								
		110								
		Conjunto Laboratorial				Pontos	34	Conjunto Laboratorial	Ralos	Pontos
							36			
							53			
69										
70										
71										
67										
66										
64										
65										
63										
62										
56										
60										
58										
55										
54										
57										
42										
44										
43										
41										
38										
32										
61										
37										
45										
46										
40										
47										
48										
49										
50										
Incubadora	Pontos	74	Incubadora	Ralos	Pontos					
		75								
		76								
		77								
		78								
		79								
		80								
		81								
		82								
		83								
		84								
		85								
		86								
		124								
125										
Enfermaria	Pontos	126	Enfermaria	Ralos	Pontos					
		127								
		136								
		137								
CAT	Pontos	138	CAT	Ralos	Pontos					
		187								
		186								
P3	Pontos	132	P3	Ralos	Pontos					
		133								
		134								
Bloco inicial	Pontos	135	Bloco inicial	Ralos	Pontos					

Pontos				
Caixas	Enfermaria	53	Biblioteca	59
	Enfermaria	55	Biblioteca	57
	Laboratórios	40	Biblioteca	60
	Laboratórios	38	Biblioteca	67
	Laboratórios	24	Biblioteca	58
	Laboratórios	15	Auditório	72
	Laboratórios	13	Auditório	73
	Laboratórios	28	Auditório	74
	Laboratórios	33		
	Laboratórios	37		
	Laboratórios	16		
	Laboratórios	18		
	Laboratórios	21		
	Laboratórios	39		



Pontos		
Espaços com pouca circulação de ar	1	Depósito do Auditório Vermelho
	2	Depósito do Auditório Verde
	3	Depósito do Edifício I-3
	4	Depósito da Enfermaria
	5	Arquivo da Enfermaria
	6	Caixa de inspeção da caixa d'água
	7	Depósito de dentro do Almojarifado
	8	Depósito de fora do Almojarifado
	9	Casa de Máquinas (Hidrante)





LEGENDA:

---	Guia e Estacionamento
---	Cerca de divisa
---	Edificações
---	Taludes
●	Ralos
■	Caixas de passagem
■	Espaço com pouca ventilação
---	Área cercada



Fonte: Adaptado de Projeto de Implantação geral  
Enviado pela Superintendência do Espaço Físico de 02/02/2015

Cliente: SEF

Projeto 311.1617.17:  
VENTILAÇÃO E MONITORAMENTO GASES\_EACH

Figura 2.4.2.1:

Localização dos Pontos de Monitoramento de Gases na infraestrutura dos Edifícios

Elaborado por: Victor Acras de Souza	Revisado por: Paula Ramos
-----------------------------------------	------------------------------

Aprovado por: Carlos Frederico Egli	Data Rev.: 10/10/2017	Revisão: 00
Arquivo: 311.1617.17-Planta Base_cliente-VS01		

## **2.5 RESUMO E TENDÊNCIA EM 5 ANOS DE OPERAÇÃO E MONITORAMENTO (2014 A 2018)**

O monitoramento de gases no solo e sob a laje das edificações teve início em MARÇO de 2014, mantem-se ativo até o presente momento e tem previsão de continuidade nos próximos anos.

Avaliando-se os dados obtidos ao longo de 5 anos de monitoramento (até Dezembro de 2018), foi possível estabelecer uma linha de tendência da presença de metano no solo, além de indicar a efetividade do sistema em manter afastadas as concentrações de metano sob a laje dos edifícios.

As medições realizadas indicaram que as concentrações de metano, estão localizadas em pontos específicos (em até 27 dos 236 poços monitorados), e não abrangem toda a extensão dos edifícios. Observando-se que em sua maioria essas concentrações estão localizadas apenas nas porções mais profundas (cerca de 1,0m com concentrações variáveis de 1,0 a 84,8%VolCH<sub>4</sub>) e em alguns pontos alcançam os poços subslab, imediatamente abaixo das edificações (0,30m com concentrações eventuais variáveis de 1,0 a 2,4% VolCH<sub>4</sub>).

Todas as vezes em que foram verificadas concentrações de metano em poços rasos (0,30m), ainda que abaixo de valores de 1,0% VolCH<sub>4</sub> foram seguidos os procedimentos descritos no plano de ação, os responsáveis foram notificados, foi ajustado o sistema de ventilação direcionando o fluxo para o ponto e foi monitorada a redução da concentração.

Observou-se ainda que a região em que havia um braço do Rio Tietê é até o presente momento o local com maior frequência da presença constante de metano (Região do Conjunto Laboratorial e Bloco Inicial).

Os sistemas de ventilação foram ligados da forma como existiam em Março/14, neste mês havia 08 poços com concentração de metano na porção rasa, em Abril/14 havia 04, em Maio/14 havia apenas 01 e em Junho/14 (ao final da instalação/readequação dos sistemas de ventilação) não havia nenhum poço com concentração na porção rasa. Em Março/14 os poços A e B encontravam-se conectados em uma mesma mangueira. No início do mês de Abril/14, foram inseridas válvulas de individualização dos poços. Nos meses e anos seguintes as concentrações na porção rasa se mantiveram nulas, e quando eventualmente aparecem, o sistema de ventilação é redirecionado, voltando rapidamente às concentrações nulas.

Ao longo de Março/2014 a Dezembro/2018 as medições de VOC, H<sub>2</sub>S e CO em poços de monitoramento não detectaram concentrações significativas em nenhum dos pontos monitorados (abaixo de 100 ppm). Sobre as medidas de pressão foi observada em alguns poços de monitoramento, tanto positiva quanto negativa, indicando a movimentação promovida pelo sistema, e da movimentação natural do nível d'água na região.

Além das medições em poços de monitoramento foram realizadas medições em ralos, caixas de passagem e espaços com pouca circulação de ar, e não foi detectada nenhuma indicação de inflamabilidade nesses pontos demonstrando que mesmo com eventuais pressões positivas não ocorreu intrusão dos gases nos ambientes estudados. Em alguns pontos (principalmente na caixa 55 na Enfermaria) foram verificadas concentrações eventuais de VOC, ligadas ao uso de produtos de limpeza. Indicando assim que mesmo com eventuais pressões positivas nos poços de monitoramento, não ocorreu intrusão dos gases nos ambientes.

As linhas de tendência obtidas para Metano em 5 anos de monitoramento demonstram que em alguns poços as concentrações variam de acordo com período do ano, enquanto que em outros as concentrações mantêm-se sempre presentes, porém sem tendência em sua variação.

De uma forma geral, o período de Julho a Novembro reporta-se nas condições climáticas regionais em períodos de seca, havendo, portanto, o rebaixamento do nível d'água subterrânea local. Assim podemos inferir que o metano gerado no local encontra mais poros vazios na zona não saturada, permeando com maior facilidade por este meio. Enquanto que no período de chuvas e nível d'água mais raso o metano está dissolvido junto à água nos poros da zona saturada.


Ainda ao longo desses cinco anos de operação, diversas ações de manutenção preventiva e corretiva da operação dos sistemas ocorreram entre elas a adequação da pressão de sucção imposta na célula de vácuo, a qual inicialmente era variável em cada edificação, chegando até -40 mmHg e foram gradativamente ajustadas entre Set a Nov/2015 até 2,0 mmHg se aproximando da pressão prevista em projeto.

Acontece anualmente manutenção preventiva nos sistemas e quando necessário são realizadas ações corretivas. No último trimestre de 2016, dois pontos de captação de ar do Edifício Módulo Inicial foram reposicionados para fora da área da lanchonete. No último trimestre de 2017 foi realizado um levantamento para manutenção nas tubulações de entrada e saída dos sistemas em todos os prédios e foi necessário o ajuste nas tubulações do Bloco I, II e III do Conjunto Básico e em uma tubulação no prédio da biblioteca. No último trimestre de 2018 foram realizados testes de estanqueidade nas tubulações de saída dos sistemas, por meio de fechamento de válvulas e aumentando da imposição de pressão e verificação de pontos de vazamento, os testes indicaram que as tubulações permaneciam intactas. A uma parte da tubulação do módulo inicial (CB2) no estava quebrada e foi substituída.

A seguir descrevem-se as observações em cada edifício, ao longo 5 anos de monitoramento.

➔ **EDIFÍCIO I-1: Período: Abril/2014 a Dezembro/2018**


Poços Existentes: 17 Pares (09 na Parte 1 e 08 na Parte 2)  
 Poços que apresentaram concentração >1%: 02 (PMG-114B, PMG-11B)  
 Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma



Ao longo de cinco anos de monitoramento não foram detectadas concentrações de metano sob a laje do edifício. Percebe-se que com o início da operação do sistema de ventilação (Jul/14) houve diminuição imediata das concentrações de metano na porção profunda, porém mantiveram-se presentes e variando durante todo o monitoramento nos poços PMG-11B e PMG-114B. É possível notar que no mês de Janeiro/18 houve uma redução bastante perceptível das concentrações tanto no PMG-11B quanto no PMG-114B.

➔ **EDIFÍCIO I-3 BIBLIOTECA E I-5 AUDITÓRIO: Período: Abril/2014 a Dezembro/2018**


Poços Existentes: 21 Pares (7 no Auditório e 14 na Biblioteca)  
 Poços que apresentaram concentração >1%: 02 (PMG-31B, PMG-39B) Biblioteca  
 Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma



Ao longo de cinco anos de monitoramento não foram detectadas concentrações de metano sob a laje do edifício. Percebe-se que com o início da operação do sistema de ventilação (Jul/14) houve diminuição imediata das concentrações de metano na porção profunda, porém mantiveram-se presentes e variando durante todo o monitoramento nos poços PMG-31B e PMG-39B. Observa-se uma redução nas concentrações desde Agosto/2017 e se mantiveram até Dezembro/2018.

→ **EDIFÍCIO I-4: Período: Abril/2014 a Dezembro/2018**


Poços Existentes: 12 Pares  
 Poços que apresentaram concentração >1%: 05 (PMG-64B, PMG-66A/B, PMG-67, PMG-69, PMG-77)  
 Detecção (>1%) sob a laje: PMG-66A (1 vez Jan/2016)




Ao longo de cinco anos de monitoramento foi detectada apenas uma concentração de metano sob a laje do edifício, no PMG-66A, na concentração de 1,1% em Jan/2016. Na porção profunda nota-se a persistência das concentrações nos PMG-64B e PMG-66B, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (Jun/14). Em outros três poços detectaram-se concentrações de metano no solo, porém sem continuidade ou com valores fora da faixa de inflamabilidade. São eles: PMG-67 (1 vez em Mai/15); PMG-69 (eventual sempre próximo ao mês de abril de cada ano e abaixo de 5%) e PMG-77 (1 vez em Out/14).

➔ **CONJUNTO LABORATORIAL: Período: Abril/2014 a Dezembro/2018**

Poços Existentes: 17 Pares  
 Poços que apresentaram concentração:  
 12  
 (PMG-46B, PMG-47B, PMG-48B, PMG-49B, PMG-50B) = A1  
 (PMG-51B, PMG-53A/B, PMG-54B, PMG-55B) = A2  
 (PMG-57B, PMG-58B, PMG-59B, PMG-60B, PMG-61B, PMG-62B) = A3  
 Detecção (>1%) sob a laje: PMG-53A (periódico)



Ao longo de cinco anos de monitoramento foi detectada concentração de metano sob a laje do edifício apenas no PMG-53A (situado no Bloco A2), em concentrações variáveis de 1,3% a 10,2%, em períodos pontuais, mantendo concentrações nulas ou abaixo de 1% em outros períodos. Na porção profunda nota-se a persistência de concentrações, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (Abr/14), em concentrações bastante variadas, muitas vezes acima da faixa de inflamabilidade.



Nos meses de novembro, outubro e setembro de 2018 foram detectadas concentrações de metano acima de 1% na porção rasa deste conjunto (PMG-53A – 0,30m). Durante tal período os pontos de infraestrutura foram medidos com maior frequência e não foram detectadas concentrações de metano indicando que a via de intrusão de vapores não está se completando.


Observando-se os gráficos específicos das duas profundidades do conjunto monitorado (PMG-53 A e B) durante a linha do tempo de 2014 a 2018, percebe-se que tal situação é rotineira neste poço, nesta época do ano, tendendo à diminuição das concentrações nos meses seguintes.

Observa-se que quando as concentrações na porção profunda (B – 1,0m) superam valores de cerca de 25%CH<sub>4</sub> (Jun a Nov/2014 e Jul a Nov/2018), são detectadas concentrações na porção rasa (A – 0,30m) acima iguais ou acima de 1%CH<sub>4</sub>. No mesmo período nos anos de 2015, 2016 e 2017 houve aumento nas concentrações da porção profunda, porém em valores menores que 20%CH<sub>4</sub>, enquanto que na porção rasa verifica-se pequena influência destas concentrações, estando sempre abaixo de 1%CH<sub>4</sub>.


→ **BLOCO INICIAL: Período: Abril/2014 a Dezembro/2018**

Poços Existentes: 14 Pares  
 Poços que apresentaram concentração >1%: 11 (PMG-01B, PMG-02B, PMG-03B, PMG-04B, PMG-05B, PMG-06B, PMG-07B, PMG-08B, PMG-09A/B, PMG-84B, PMG-85B)  
 Detecção (>1%) sob a laje: PMG-09A (entre Abr e Jul/2014)

Ao longo de cinco anos de monitoramento foi detectada concentração de metano sob a laje do edifício apenas no PMG-09A (situado no Bloco B2), em concentrações variáveis de 1,1% a 5,4% no período de Abril a Julho/2014, posteriormente as leituras neste ponto permaneceram-se nulas ou abaixo de 1%. Na porção profunda nota-se a persistência de concentrações, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (Abr/14), em concentrações bastante variadas.




No **Bloco dos Anfiteatros**, o PMG-06B apresenta persistência das concentrações de metano alcançando valores maiores de 15% até 80%. Nos poços PMG-05B e PMG-07B detectaram-se concentrações de metano no solo, porém sem persistência, em momentos eventuais.




No **Bloco B1**, os PMG-01B e PMG-02B apresentam persistência das concentrações de metano alcançado valores maiores de 15% até 2015 e a partir de 2016 com valores abaixo de 5% ou nulos. O PMG-03B apresenta o mesmo comportamento, alcançado valores de até 80% em 2014, e voltando a

alcançar 5% em Nov/18. No poço PMG-04 detectou-se concentrações de metano no solo, porém sem continuidade (1 vez em Out/17).




No **Bloco B2**, o PMG-08 apresenta persistência das concentrações de metano alcançado valores maiores de 15% até 2015 e a partir de 2016 com valores abaixo de 5% ou nulos. O PMG-09B apresenta persistência de concentrações alcançando valores de até 60% e com diminuição importante no ano de 2018. O PMG-09A apresenta concentrações variáveis de 1,1% a 5,4% no período de Abril a Julho/2014, posteriormente as leituras neste ponto permaneceram-se nulas ou abaixo de 1%.



No **Bloco B3**, os PMG-84B e PMG-85B apresentaram concentrações de metano no período de abril a outubro de 2014, posteriormente as concentrações mantiveram-se nulas ou abaixo de 1%.

➔ **ENFERMARIA: Período: Abril/2014 a Dezembro/2018**


Poços Existentes: 07 Pares  
 Poços que apresentaram concentração >1%: 05 (PMG-71B, PMG-72B, PMG-74A/B, PMG-75B, PMG-76B)  
 Detecção (>1%) sob a laje: PMG-74A (1 vez em Abr/14)



Ao longo de cinco anos de monitoramento foi detectada apenas uma concentração de metano sob a laje do edifício, no PMG-74A, na concentração de 1,4% em Abr/2014. Na porção profunda nota-se a persistência das concentrações no PMG-74B, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (Jun/14). Em outros quatro poços detectaram-se concentrações de metano no solo, porém sem continuidade ou com valores fora da faixa de inflamabilidade. São eles: PMG-71 (de 1,1 a 1,6% entre Jan e Ago/16 e 1 vez com 50% em Out/17); PMG-72 (1 vez em 2,5% em Jan/16); PMG-75 (eventual entre 1,0 e 3,0%) e PMG-76 (cerca de 1% entre Mar e Abr/16).

➔ **CAT-1 E INCUBADORA (CAT-2): Período: Abril/2014 a Dezembro/2018**

Poços Existentes: 13 Pares (07 no CAT-1 e 06 no CAT-2)  
 Poços que apresentaram concentração >1%: 06 (PMG-82B, PMG-83B, PMG-94B, PMG-95A/B, PMG-96B, 97B) no CAT-1  
 Detecção (>1%) sob a laje: PMG-95A (entre Abr a Nov/14)




Ao longo de cinco anos de monitoramento foi detectada apenas concentração de metano sob a laje do edifício apenas no PMG-095A, em concentrações variáveis de 1,0% a 4,0% no período de Abril a Novembro/2014, posteriormente as leituras neste ponto permaneceram-se nulas ou abaixo de 1%. Na

porção profunda nota-se a redução das concentrações em todos os poços após o início da operação do sistema de ventilação (Jun/14), em geral mantendo-se nulas, exceto no PMG-96B que eventualmente apresenta concentrações abaixo da faixa de inflamabilidade.

→ **GINÁSIO: Período: Abril/2014 a Dezembro/2018**

Poços Existentes: 3 Pares + 8 Poços (1,0m)  
 Poços que apresentaram concentração >1%: 02 (PMG-105, PMG-110B)  
 Detecção (>1%) sob a laje: PMG-95A (entre Abr a Nov/14)



Ao longo de cinco anos de monitoramento não foram detectadas concentrações de metano sob a laje do edifício. Percebe-se que com o início da operação do sistema de ventilação (Set/15) houve aumento inicial das concentrações no PMG-110B e que a partir de Jul/2017 reduziram a valores abaixo de 1% ou nulos.

→ **GUARDA UNIVERSITÁRIA: Período: Agosto/2015 a Dezembro/2018**

Poços Existentes: 3 Pares  
 Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhum  
 Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma


O Sistema de Ventilação foi iniciado em Jul/2014 e os poços de monitoramento instalados em Jul/2015. Nenhum par apresentou concentrações significativas de metano (>1%Vol), durante todo o período de monitoramento (Agosto/15 a Set/18).

→ **PORTARIA P3: Período: Agosto/2015 a Dezembro/2018**

Poços Existentes: 2 Trios  
 Poços que apresentaram concentração >1%: 2 (PMG-119C, PMG-120C)  
 Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

Na portaria P3, foi detectada uma segunda laje sob o piso, sendo assim os poços de monitoramento neste edifício foram instalado em três profundidades: **A** → sob a primeira laje (~0,30m); **B** → sob a segunda laje no tapete de brita (~0,50m) e **C** → no solo (~1,30m).

O Sistema de Ventilação foi iniciado em Jun/2014 e os poços de monitoramento instalados em Jul/2015.




Ao longo do monitoramento entre Agosto/2015 e Dezembro/2018 não foram detectadas concentrações de metano sob as lajes do edifício (0,30m e 0,50m). Percebe-se que nos meses seguintes à instalação dos poços de monitoramento (Agosto e Setembro/15) foram detectadas concentrações nos poços profundos e posteriormente as concentrações mantiveram-se nulas ou abaixo de 1%Vol. Nos anos de 2017 e 2018 entre os períodos de Julho a Novembro, as concentrações de metano voltaram a ser detectadas alcançando valores próximos à faixa de inflamabilidade.

➔ **TRANSPORTES: Período: Agosto/2015 a Dezembro/2018**

Poços Existentes: 4 Pares  
 Poços que apresentaram concentração >1%:  
 Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

O Sistema de Ventilação foi iniciado em Jul/2014 e os poços de monitoramento instalados em Jul/2015.



Ao longo do monitoramento entre Agosto/2015 e Dezembro/2018 não foram detectadas concentrações de metano sob a laje do edifício. Eventualmente na porção profunda são detectadas concentrações de metano, variando entre 1,1 a 1,6%.

### 3 METODOLOGIA DO MONITORAMENTO

O monitoramento da intrusão dos gases/vapores do solo em ambientes fechados e espaços com pouca circulação de ar do pavimento térreo, ou seja, que tem contato direto com o solo, é realizado de forma sistemática e programado, visando afastar o risco eventual de explosividade nas edificações da USP LESTE.

As leituras são realizadas em poços de monitoramento situados sob a laje (no tapete de brita) e no solo à profundidade aproximada de 1,0 m, bem como em ralos e caixas de passagem, distribuídos e numerados nas edificações, e também em alguns espaços confinados, ou com pouca ventilação (conforme se apresentou nos itens 2.2.1 e 2.2.2).

A sistemática ficou programada da seguinte forma:

- **Poços de Monitoramento:** Medições semanais com o equipamento GEM 5000 para avaliação da concentração de metano e de nível de pressão e com o equipamento MX6/ Gas Alert Micro 5 (BW) para avaliação da presença de outros VOCs (Compostos Orgânicos Voláteis), totalizando 236 poços de monitoramento em solo/laje;
- **Infraestrutura:** Medições quinzenais, com o equipamento MX6/ Gas Alert Micro 5 (BW) para medição do nível de explosividade que a possível presença de metano e/ou outros voláteis podem conferir ao ambiente, totalizando 173 pontos de medição na infraestrutura;
- **Exaustores:** O monitoramento sistemático nos exaustores de cada sistema de ventilação dos edifícios, realizando-se medições semanais de metano e pressão com o equipamento GEM 5000 e VOCs com o equipamento MX6/ Gas Alert Micro 5 (BW), bem como leitura de pressão na célula de vácuo, totalizando 22 pontos de medição em exaustores.

O monitoramento é realizado por Técnicos de Campo e Auxiliares, treinados e capacitados, e supervisionado por Engenheira Ambiental. E as leituras são realizadas por meio de equipamentos calibrados e certificados da marca Industrial Scientific, modelo MX6 iBrid, Gas Alert Micro 5, modelo BW e da marca Landtec, modelo GEM 5000. No **Anexo I** apresentam-se os certificados de calibração dos equipamentos utilizados.

O equipamento **MX6 iBrid/Gas Alert Micro 5 (BW)** são instrumentos portáteis utilizados em avaliações de passivos para detectar compostos voláteis e inclui até cinco sensores simultâneos. As unidades utilizadas neste projeto estão configuradas com um sensor PID 10,6eV para medição de VOC em PPM e de um sensor catalítico para medição de LEL (Low Explosivity Level ou Limite Inferior de Inflamabilidade - LII) em porcentagem.

O MX6/BW tem calibração com validade de até 6 meses, e são realizadas verificações/ajustes semanais com gás referência para garantia das medições. (Equipamentos USP Nº Série: SK317-003329 e SK317-003332).


O equipamento **GEM 5000** é um equipamento portátil especificamente utilizado para monitoramento da migração de gases (por exemplo, em aterros). Ele é composto de célula infravermelha de comprimento de onda duplo com canal de referência para leitura de Metano-CH<sub>4</sub> em % volume e Dióxido de Carbono-CO<sub>2</sub> em %volume, de célula eletroquímica para medição de Oxigênio-O<sub>2</sub>,

Monóxido de Carbono-CO e Sulfeto de Hidrogênio-H<sub>2</sub>S em PPM e de transdutor para medição da Pressão.

O GEM5000 tem uma calibração anual. Além disso, diariamente é realizada a verificação com ar ambiente antes do início das medições para garantia das medições. (Equipamento USP N° Série G500491).

O Gás **Metano** nº CAS 74-82-8 é um gás inflamável, comumente encontrado em material orgânico devido à presença de bactérias decompositoras. Apresenta faixa de inflamabilidade entre 5% a 15% em volume, isto é, concentrações do gás/vapor que em contato com o ar forma uma mistura inflamável na presença de uma fonte de ignição (mistura ideal). As concentrações abaixo ou acima dessa faixa não propagam chama, uma vez, que a quantidade de gás/vapor é muito pequena (mistura pobre) ou muito elevada (mistura rica) para queimar ou explodir, conforme descrito no manual de produtos químicos (CETESB, 2003).

Para que ocorra a inflamabilidade, seria necessária a concentração do gás, em sua mistura ideal com oxigênio em um ambiente confinado, e um meio de ignição. Observou-se em vistoria que, em geral, o perfil construtivo das edificações apresenta ventilação fixa, o que dificulta o acúmulo do gás nesses ambientes. A **Figura 3.1** ilustra a faixa de inflamabilidade do Gás Metano, bem como a faixa de medição do equipamento utilizado, e o esquema de combustão.



**Figura 3.1** Esquema da faixa de inflamabilidade do metano e sua combustão

---

### **3.1 PLANO DE AÇÃO**

Um plano de ação foi estabelecido para garantia da segurança durante a realização dos trabalhos de monitoramento e ventilação dos gases.

O plano completo e detalhado se apresenta no **Anexo II**. E a seguir se apresentam as principais ações relacionadas às concentrações de metano obtidas:

**Sistema Inoperante:** Verificar as causas e buscar as soluções, monitorar diariamente os poços de monitoramento sob influência até o reinício da operação;

**Ponto de Alerta (PMG "B" com concentração de Metano acima de 5%vol):** Monitorar a profundidade rasa "A" para verificar movimentação do gás para o tapete de brita;

**Ponto Crítico (PMG "A" com concentração de Metano entre 5% e 15%vol):** Ajustar o sistema de ventilação direcionando o fluxo para o ponto e monitorar a redução da concentração; Monitorar a Infraestrutura até que as concentrações no ponto estejam abaixo de 5%;

**Ponto Extremamente Crítico (PMG "A" com concentração de Metano acima de 15%vol):** Ajustar o sistema de ventilação direcionando o fluxo para o ponto e monitorar a redução da concentração; Monitorar a Infraestrutura até que as concentrações no ponto estejam abaixo de 5%, Manter o ambiente ventilado;

**Pontos de Infraestrutura em ambientes internos com concentração acima de 20%LEL (ou 1%volCH<sub>4</sub>):** Ventilar o ambiente, Remover as pessoas do ambiente, eliminar fontes de ignição, identificar os pontos de entradas de gás no ambiente e selar;

**Entrada dos Exaustores com concentração acima de 20%LEL (ou 1%volCH<sub>4</sub>):** Revisar a frequência do compressor, para aumentar o vácuo e o fluxo e por consequência a diluição.

## 4 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO TRIMESTRE

As medições no segundo trimestre de 2019 (01 de Abril a 28 de Junho 2019) ocorreram de forma efetiva e de acordo com a sistemática programada, em poços de monitoramento e nos pontos da Infraestrutura. Os sistemas de ventilação operaram normalmente.

Os resultados do monitoramento e operação estão presentes e compilados neste relatório trimestral de forma a abordar uma visão geral sobre a variação da concentração de metano na área, e principalmente avaliar se houve intrusão em ambientes fechados.

Nas semanas em que houve poucos dias úteis o monitoramento foi realizado de forma a priorizar os locais que rotineiramente apresentam concentrações de metano, em Abril/2019 na semana do dia 15 (feriado de Páscoa) e em Junho/2019 na semana do dia 17 (feriado de Corpus Christi).

Na Edificação da Guarda Universitária as medições neste trimestre ocorreram apenas no mês de Abril/19, uma vez que foi iniciada reforma do prédio no início do mês de maio, impedindo as medições nos poços de monitoramento. Destaca-se que durante a realização das obras o ambiente está sem uso e apresenta-se aberto e ventilado, não formando assim ambiente com risco de acúmulo de gases. A **Figura 4.1** apresenta fotos da reforma em andamento deste edifício



**Figura 4.1** Fotos da reforma em andamento da edificação da Guarda Universitária

A seguir apresenta-se a compilação dos dados de monitoramento (item 4.1) e de operação dos sistemas (item 4.2).

#### **4.1 RESULTADO DO MONITORAMENTO EM POÇOS E NA INFRAESTRUTURA**

O nível d'água no local apresenta-se raso, muitas vezes cobrindo os poços com profundidade de 1,0 m e algumas vezes os de 0,30 m, impedindo assim a medição nesses pontos. Além disso, alguns poços por vezes entopem, não permitindo o fluxo da bomba do equipamento de medição.

As medições realizadas em poços de monitoramento indicaram que as concentrações de metano acima de 1%vol, estão localizadas em pontos específicos, e não abrangem toda a extensão dos edifícios, além de estarem localizadas nas porções mais profundas (cerca de 1,0m). Não foram detectadas concentrações significativas (>1%) em nenhum dos poços rasos (~0,30m) nem nos diretamente sob a laje (*vapor pin*).

Quanto às medições em poços de monitoramento para H<sub>2</sub>S e CO foram obtidas baixas concentrações de 1,0 a 3,0 ppm para H<sub>2</sub>S e de 1,0 ppm para CO, para VOC as concentrações foram nulas.

Nas medições em ralos e caixas de passagem em todas as edificações, bem como em ambientes com pouca circulação de ar detectaram-se concentrações nulas de VOC e de inflamabilidade (LEL/Metano), exceto em alguns ralos que se detectou concentrações de até 3,0 ppm de VOC.

Sobre as medidas de pressão, os valores entre -0,2 a 0,2 mbar são considerados como a faixa de variação do equipamento. Foi observada pressão em alguns poços de monitoramento, positiva de até 10,92 mbar e negativa de até -56,52 mbar. Essa variação de pressão pode relacionar-se com a operação dos sistemas e/ou com a variação do nível d'água local, os poços com maiores pressão apresentaram água e/ou restrição de fluxo. (Como comparativo segue o seguinte dado: 1 mBar = 0,001 atm).

Nos **Anexos III, IV e V** seguem as planilhas de monitoramento individual semanal para cada poço de monitoramento e quinzenal na Infraestrutura.

De forma a facilitar a visualização dos resultados obtidos, foram destacados na **Tabela 4.1.1** e na **Figura 4.1.1** os poços que apresentaram concentração de metano pelo menos uma vez acima de 1%vol, a fim de avaliar a distribuição os poços com concentrações próximas ou na faixa de inflamabilidade do metano.

A **Tabela 4.1.2** mostra os poços que apresentaram restrição de fluxo e/ou presença de água.

Os **Gráficos de concentração** demonstram a variação da concentração semanal de metano nos poços de monitoramento que apresentaram pelo menos uma vez concentração de metano acima de 1%vol. A fim de acompanhar a presença recorrente de metano em poços, mesmo que abaixo da faixa de inflamabilidade.

O **Anexo VII** apresenta a evolução das concentrações e pressões obtidas desde o início do monitoramento em Abril/14 até Junho/19.

**Tabela 4.1.1 Relação entre Quantidade de Poços x Poços em concentração igual ou maior que 1%Vol (Abr a Jun/19)**

Distribuição dos Gases nos Edifícios												
311.1617.17/E21VMGS - SEF - EACH												
EDIFÍCIO	Total de Poços	abr/19			mai/19			jun/19				
		Poços $\geq 1\%volCH_4$	Posição	$\geq$ Faixa 5-15%	Poços $\geq 1\%volCH_4$	Posição	$\geq$ Faixa 5-15%	Poços $\geq 1\%volCH_4$	Posição	$\geq$ Faixa 5-15%		
<b>I-1</b>	<b>17 pares</b>	2	PMG-11 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>	2	PMG-11 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>	2	PMG-11 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>		
			PMG-114 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>		PMG-114 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>		PMG-114 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>		
<b>I-3</b>	<b>21 pares</b>	1	PMG-31 Profundo (1,0m)	não	1	PMG-31 Profundo (1,0m)	não	1	PMG-31 Profundo (1,0m)	não		
<b>I-4</b>	<b>12 pares</b>	2	PMG-66 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>	1	PMG-66 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>	1	PMG-66 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>		
			PMG-69 Profundo (1,0m)	não		-	-		-	-		
<b>Conjunto Laboratorial</b>	<b>17 pares</b>		-	-		-	-		PMG-48 Profundo (1,0m)	não		
			-	-		PMG-49 Profundo (1,0m)	não		PMG-49 Profundo (1,0m)	não		
			PMG-51 Profundo (1,0m)	não		PMG-51 Profundo (1,0m)	não		PMG-51 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>		
			PMG-53 Profundo (1,0m)	não		PMG-53 Profundo (1,0m)	não		PMG-53 Profundo (1,0m)	não		
			PMG-54 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>		PMG-54 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>		PMG-54 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>		
			PMG-55 Profundo (1,0m)	não		-	-		PMG-55 Profundo (1,0m)	não		
			PMG-58 Profundo (1,0m)	não		PMG-58 Profundo (1,0m)	não		-	-		
			PMG-61 Profundo (1,0m)	não		PMG-61 Profundo (1,0m)	não		PMG-61 Profundo (1,0m)	não		
	PMG-62 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>		PMG-62 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>		PMG-62 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>				
<b>Bloco Inicial</b>	<b>14 pares</b>		-	-		PMG-01 Profundo (1,0m)	não		PMG-01 Profundo (1,0m)	não		
			-	-		-	-		PMG-03 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>		
			PMG-06 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>		PMG-06 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>		-	-		
			-	-		-	-		PMG-09 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>		
<b>Enfermaria</b>	<b>7 pares</b>		PMG-71 Profundo (1,0m)	não		-	-		-	-		
			PMG-74 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>		PMG-74 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>		PMG-74 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>		
			PMG-75 Profundo (1,0m)	não		-	-		-	-		
<b>CAT</b>	<b>7 pares</b>	Nenhum			Nenhum			Nenhum				
<b>Incubadora</b>	<b>6 pares</b>	Nenhum			Nenhum			Nenhum				
<b>Ginásio</b>	<b>11 pares</b>	Nenhum			Nenhum			Nenhum				
<b>Guarda Univer.</b>	<b>3 pares</b>	Nenhum			Nenhum			Nenhum				
<b>Portaria P3</b>	<b>2 trios</b>	Nenhum			Nenhum			Nenhum				
		Nenhum			Nenhum			Nenhum				
<b>Transportes</b>	<b>4 pares</b>	1	PMG-123 Profundo (1,0m)	<b>sim</b>	Nenhum			Nenhum				

LEGENDA:

---	Guia e Estacionamento
---	Cerca de divisa
---	Edificações
---	Taludes
⊗	Poço de monitoramento de gás
⊗	Concentração de $ch_4$ >1% porção subslab(0,30m)
⊗	Concentração de $ch_4$ >1% porção profunda(1,00m)



Fonte: Adaptado de Projeto de Implantação geral.  
Enviado pela Superintendência do Espaço Físico de 02/02/2015

Cliente: SEF

Projeto: 311.1617.17  
VENTILAÇÃO E MONITORAMENTO GASES EACH

Figura: 4.1.1  
Croqui ilustrativo da distribuição das concentrações detectadas acima de 1%  
Período de Abril a Junho 2019

Elaborado por: André L. Juvenal  
Revisado por: Paula Ramos

Aprovado por: Carlos Frederico Egli  
Data Rev.: 15/07/2019  
Revisão: 00  
Arquivo: 311.11617.17\_SEF\_Trsm\_00

Abril/2019



Maio/2019







Junho/2019






**Tabela 4.1.2 Apresentação de Restrição de Fluxo e Presença de Água nos Poços (Abr a Jun/19)**




Mês		abr/19					mai/19				jun/19			
Semana		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
POÇOS		E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água												
Edifício I-1	PMG-11 A													
	PMG-11 B			E										E
	PMG-12 A													
	PMG-12 B	A												
	PMG-114 A													
	PMG-114 B	A		E						A				
	PMG-115 A		A	A	A					A	A			
	PMG-115 B	A	A		A				A					A
I-3	PMG-42 A													
	PMG-42 B													
	PMG-45 A													
	PMG-45 B	A			A									
Edifício I-4	PMG-64 A													
	PMG-64 B	A		A	A				A					
	PMG-65 A													
	PMG-65 B		A											
	PMG-66 A													
	PMG-66 B		A	A										
	PMG-67 A													
	PMG-67 B		A											
	PMG-68 A													
	PMG-68 B				A									
	PMG-69 A													
	PMG-69 B			A	A									
	PMG-77 A													
	PMG-77 B					A								
	PMG-78 A													
	PMG-78 B		A											
	PMG-80 A													
	PMG-80 B			A										
	PMG-81 A		A											
	PMG-81 B		A		A									
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A													
	PMG-46 B	A		A	A	A								
	PMG-48 A													
	PMG-48 B								A					
	PMG-51 A													
	PMG-51 B	A												
	PMG-57 A													
	PMG-57 B				A									
	PMG-58 A													
	PMG-58 B	A												
PMG-62 A														
PMG-62 B			E		E	E	E		E	E	E	E	E	





Mês		abr/19					mai/19				jun/19			
Semana		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
POÇOS		E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água												
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A													
	PMG-01 B			A	A									
	PMG-02 A													
	PMG-02 B				A									
	PMG-03 A													A
	PMG-03 B		A	A	A									
	PMG-04 A													
	PMG-04 B		A	A	A									
	PMG-05 A													
	PMG-05 B	A			A				A					
	PMG-06 A													
	PMG-06 B		A			A	A						A	
	PMG-07 A													
	PMG-07 B	A	A	A					A					
	PMG-09 A													
	PMG-09 B			A	A									
PMG-10 A														
PMG-10 B	A			A										
PMG-86 A														
PMG-86 B		A												
ENF	PMG-70 A													
	PMG-70 B		A											
	PMG-71 A		A											
	PMG-71 B													
	PMG-73 A													
	PMG-73 B		E											
	PMG-74 A													
	PMG-74 B		A											
	PMG-76 A													
	PMG-76 B					A								
Portaria P3	PMG-119 A													
	PMG-119 B													A
	PMG-119 C	A	A		A				A					
	PMG-120 A													
PMG-120 B														
PMG-120 C	A	A		A				A			A		A	
TRANSPORTES	PMG-121 A													
	PMG-121 B		A			A	A							
	PMG-122 A													
	PMG-122 B		A										A	
	PMG-123 A													
	PMG-123 B	A	A		A								A	
	PMG-124 A													
	PMG-124 B	A			A								A	















































**POSTO DE ENFERMAGEM (M5)**





#### **4.2 RESULTADO OBTIDO DA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO**

A avaliação da eficiência dos Sistemas de Ventilação (circulação de ar nos tapetes de brita, logo abaixo da laje das edificações) é realizada através da avaliação dos resultados do monitoramento das concentrações de metano e da variação da pressão, em poços de monitoramento em duas profundidades distintas, bem como da operação ininterrupta dos sistemas (24h por dia, 30 dias por mês).

O Sistema de Ventilação é individual e específico para cada edificação. De uma forma geral é composto por *Elementos de Subsuperfície* (colchão de brita, pontos de captação de ar atmosférico e de extração de gases e/ou tubulação geomecânica), por *Elementos de Superfície* (tubulação de interconexão dos pontos de extração de gases) e por *Exaustores* (montados com compressor, célula de vácuo e painel elétrico).

No total foram contemplados 24 exaustores para ventilação forçada, sendo que estão instaladas 22 unidades e 02 adicionais para serem utilizados em caso da necessidade de substituição e encaminhamento de algum dos exaustores em operação para manutenção preventiva ou corretiva.

Os exaustores estão distribuídos em 18 abrigos, já que foi possível posicionar dois exaustores em alguns abrigos. A distribuição de exaustores e abrigos se apresenta na **Tabela 4.2.1**.

**Tabela 4.2.1 Localização dos exaustores dos Sistemas de Ventilação**

<b>Identificação do Exaustor</b>	<b>Edifício a que está conectado</b>	<b>Identificação do Abrigo</b>
Exaustor I1 (1)	Edifício I1 Parte 1	Abrigo I1 (1)
Exaustor I1 (2)	Edifício I1 Parte 2	Abrigo I1 (2)
Exaustor I5 Auditórios	Edifício I5 Auditórios	Abrigo I5 Auditórios
Exaustor Biblioteca	Edifício I3 Biblioteca	Abrigo I3 Biblioteca
Exaustor Portaria 3	Portaria P3	Abrigo I3 Biblioteca
Exaustor Ginásio	Ginásio	Abrigo Ginásio
Exaustor Enfermaria	Enfermaria	Abrigo Enfermaria
Exaustor CAT1	CAT 1	Abrigo Incubadora
Exaustor CAT2	Incubadora (CAT 2)	Abrigo Incubadora
Exaustor Transportes	Transportes	Abrigo Transportes
Exaustor MI (B1)	Módulo Inicial – Bloco 1	Abrigo Módulo Inicial (B1)
Exaustor MI (B2)	Módulo Inicial – Bloco 2	Abrigo Módulo Inicial (B2)
Exaustor MI (B3)	Módulo Inicial – Bloco 3	Abrigo Módulo Inicial (B3)
Exaustor Auditório 1	Módulo Inicial – Auditórios 1	Abrigo Auditórios
Exaustor Auditório 2	Módulo Inicial – Auditórios 2	Abrigo Auditórios
Exaustor Cantina	Módulo Inicial – Cantina	Abrigo Cantina
Exaustor Corredor	Módulo Inicial – Corredor	Abrigo Módulo Inicial (Corredor)
Exaustor Conj. Lab. (A1)	Conjunto Laboratorial Edifício A1	Abrigo Conjunto Laboratorial (A1)
Exaustor Conj. Lab. (A2)	Conjunto Laboratorial Edifício A2	Abrigo Conjunto Laboratorial (A2)
Exaustor Conj. Lab. (A3)	Conjunto Laboratorial Edifício A3	Abrigo Conjunto Laboratorial (A3)
Exaustor I4	Edifício I4	Abrigo I4
Exaustor Guarda	Guarda Universitária	Abrigo I4
Exaustor Reserva 1	Reserva 1 (sala E-02 Edifício I1)	
Exaustor Reserva 2	Reserva 2 (sala E-02 Edifício I1)	

Os sistemas apresentam-se eficientes no seu propósito de promover a circulação do ar no tapete de brita evitando o acúmulo e confinamento de gases sob a laje dos edifícios.

Essa eficiência pode ser confirmada pela ausência de metano nos poços instalados no tapete de brita, imediatamente sob a laje (A: 0,30cm e *Vapor pin*), conforme se apresenta nos gráficos do monitoramento de poços. Além disso, observa-se que mesmos nos poços de monitoramento instalados na profundidade do solo (B: 1,0m) algumas concentrações diminuíram.

Verifica-se ainda a variação da pressão nos poços, o que pode indicar a movimentação do ar promovida pelo sistema, bem como a movimentação do nível d'água local.

Observa-se que os sistemas de extração instalados com a metodologia de furos na laje (ex. Módulo Inicial) tem atuação diferente daquele que manteve a ventilação via dutos enterrados, no Conjunto Laboratorial. Ambos os tipos de sistema são eficientes e capazes de eliminar as concentrações no tapete de brita logo abaixo da laje, porém os dados podem indicar que o primeiro é capaz de diminuir concentrações também em solo, logo após a camada de brita.

Em Fevereiro/16 iniciou-se o monitoramento sistemático nos exaustores de cada sistema de ventilação dos edifícios, realizando-se medições semanais de Metano e Pressão com o equipamento GEM 5000 e VOCs com o equipamento MX6, bem como leitura de pressão na célula de vácuo.

Neste Trimestre (Jan a Mar/19) todos os exaustores operaram com pressão na célula de vácuo de -2,0 mmHg (-2,66 mBar). Não foram detectadas concentrações para VOC e para Metano. Na entrada de cada exaustor o vácuo é variável em cada edifício e, eventualmente há picos de pressão negativa. No momento em que os picos são observados realiza-se a drenagem da tubulação nos pontos de inspeção em sua extensão, retirando-se a água acumulada e voltando à pressão média.

Sobre pressão de sucção de operação do sistema, a pressão medida na entrada do exaustor quando comparada aos modelamentos matemáticos de projeto, devem atender a necessidade estabelecida de pressão de sucção, considerando as perdas de carga no sistema. Ao longo do monitoramento do 2º trimestre de 2019, tais pressões se mantiveram em valores superiores aos de projeto, demonstrando que o arraste previsto está ocorrendo. A **Tabela 4.2.2** apresenta este comparativo.

Nos **gráficos** a seguir demonstra-se a variação da pressão na célula de vácuo em comparação com a entrada dos exaustores. No **Anexo VI** seguem as planilhas de monitoramento individual semanal em cada Exaustor.







		DETALHES DE PROJETO DOS SISTEMAS (obtidos por meio de simulações - IPT)					Dados Obtidos entre Abr, Mai e Jun/2019					
		Pressão de Sucção	Vazão total de exaustão	Velocidade principal de escoamento do ar no tapete de brita	Taxa de Renovação do ar no tapete de brita	Exaustor (Capacidade de Aplicação de Pressão)	Identificação do Exaustor	Pressão Mínima obtida na entrada do exaustor no período		Pressão Máxima obtida na entrada do exaustor no período		Observações: Valores distoantes em 01/04/2019
Edifício I-1		153Pa nos pontos de extração	34,8m³/h	≥ 10 <sup>-4</sup> m/s	0,15 renov/h ou 3,7 renov/dia	194,8Pa (153Pa Rede fluxo + 41,8Pa Perdas carga)	Exaustor I1 (1)	-3,91 mBar	-391,0 Pa	-3,11 mBar	-311,0 Pa	-0,84mBar / -84Pa
							Exaustor I1 (2)	-5,25 mBar	-525,0 Pa	-4,82 mBar	-482,0 Pa	-3,03mBar / -303Pa
Edifício I-3	Biblioteca	153Pa nos pontos de extração	15,5m³/h	≥ 10 <sup>-3</sup> m/s	0,05 renov/h ou 1,3 renov/dia	154,9Pa (153Pa Rede fluxo + 1,9Pa Perdas carga)	Exaustor Biblioteca	-2,49 mBar	-249,0 Pa	-1,99 mBar	-199,0 Pa	-0,75mBar / -75Pa
	Auditórios	-	-	-	-	-	Exaustor I5 Auditórios	-2,38 mBar	-238,0 Pa	-1,49 mBar	-149,0 Pa	-1,01mBar / -101Pa
Portaria P3 CPTM		63Pa nos pontos de extração	3,2m³/h	≥ 10 <sup>-5</sup> m/s	1,5 renov/h ou 36 renov/dia	67,4Pa (63Pa Rede fluxo + 4,5Pa Perdas carga)	Exaustor Portaria 3	-3,79 mBar	-379,0 Pa	-3,33 mBar	-333,0 Pa	-1,25mBar / -125Pa
Ginásio de Esportes		43,1Pa no ponto de aplicação e 13Pa na extremidade oposta	12,6m³/h	> 10 <sup>-4</sup> m/s	0,1 renov/h ou 2,4 renov/dia	59,4Pa (43,1Pa Rede fluxo + 16,3Pa Perdas carga)	Exaustor Ginásio	-3,83 mBar	-383,0 Pa	-3,38 mBar	-338,0 Pa	-1,3mBar / -130Pa
Enfermaria		38,0Pa nos pontos de extração	46,3m³/h	> 10 <sup>-4</sup> m/s	3,6 renov/h ou 86,4 renov/dia	44Pa (38Pa Rede fluxo + 6,0Pa Perdas carga)	Exaustor Enfermaria	-3,63 mBar	-363,0 Pa	-5,47 mBar	-547,0 Pa	-2,32mBar / -232Pa
CAT 1		27Pa nos pontos de extração de ar atmosférico	12,6m³/h	≥ 10 <sup>-5</sup> m/s	0,7 renov/h ou 16,8 renov/dia	117Pa (27Pa Rede fluxo + 87Pa Perdas carga)	Exaustor CAT1	-3,01 mBar	-301,0 Pa	-2,48 mBar	-248,0 Pa	-1,14mBar / -114Pa
CAT 2 (Incubadora)		11Pa nos pontos de extração de ar atmosférico	4,0m³/h Tubo1 8,0m³/h Tubo2 4,5m³/h Tubo3	≥ 10 <sup>-5</sup> m/s	1,3 renov/h ou 31,2 renov/dia	46,3Pa (13,5Pa Rede fluxo + 30,1Pa Perdas carga)	Exaustor CAT2	-3,04 mBar	-304,0 Pa	-2,66 mBar	-266,0 Pa	-1,15mBar / -115Pa
Transportes		-	-	-	-	-	Exaustor Transportes	-3,53 mBar	-353,0 Pa	-2,27 mBar	-227,0 Pa	-0,66mBar / -66Pa
Módulo Inicial	Blocos Padrões	16,5Pa no ponto de aplicação e 2Pa no ponto do mais distante do exaustor	49,5m³/h	?	?	16,5Pa	Exaustor MI (B1)	-5,64 mBar	-564,0 Pa	-5,16 mBar	-516,0 Pa	-2,07mBar / -207Pa
							Exaustor MI (B2)	-3,56 mBar	-356,0 Pa	-3,02 mBar	-302,0 Pa	-1,4mBar / -140Pa
							Exaustor MI (B3)	-2,17 mBar	-217,0 Pa	-1,98 mBar	-198,0 Pa	-0,79mBar / -79Pa
	Auditórios	49Pa no ponto de aplicação (esquerdo) , 97 Pa (direito) e 2Pa no ponto do mais distante do exaustor	73m³/h	?	?	97Pa	Exaustor Auditório 1	-3,77 mBar	-377,0 Pa	-3,44 mBar	-344,0 Pa	-2,23mBar / -223Pa
							Exaustor Auditório 2	-2,79 mBar	-279,0 Pa	-2,36 mBar	-236,0 Pa	-1,79mBar / -179Pa
	Corredor de Serviços	162Pa no ponto de aplicação e 2Pa no ponto do mais distante do exaustor	122m³/h	?	?	162Pa	Exaustor Cantina	-2,09 mBar	-209,0 Pa	-1,95 mBar	-195,0 Pa	-0,8mBar / -80Pa
Exaustor Corredor							-2,71 mBar	-271,0 Pa	-2,43 mBar	-243,0 Pa	-0,94mBar / -94Pa	
Conjunto Laboratorial	?	3,2m³/h	?	?	0,5 renov/h ou 12 renov/dia	?	Exaustor Conj. Lab. (A1)	-5,02 mBar	-502,0 Pa	-4,73 mBar	-473,0 Pa	-1,88mBar / -188Pa
							Exaustor Conj. Lab. (A2)	-5,25 mBar	-525,0 Pa	-4,97 mBar	-497,0 Pa	-0,66mBar / -66Pa
							Exaustor Conj. Lab. (A3)	-10,14 mBar	-1014,0 Pa	-9,98 mBar	-998,0 Pa	-4,01mBar / -401Pa
EDIFÍCIO I-4		23,7Pa no ponto de aplicação e 13Pa na extremidade oposta	10,7m³/h	≥ 10 <sup>-4</sup> m/s	0,2 renov/h ou 4,8 renov/dia	34,6Pa (23,7Pa Rede fluxo + 10,9Pa Perdas carga)	Exaustor I4	-3,25 mBar	-325,0 Pa	-2,53 mBar	-253,0 Pa	-0,83mBar / -83Pa
Posto Guarda Universitária		-	-	-	-	-	Exaustor Guarda	-3,63 mBar	-363,0 Pa	-2,07 mBar	-3,4 Pa	-2,07mBar / -207Pa

Legenda: (-) não há projeto







(?) não há dados disponíveis

Fonte: Baseado nos Relatórios IPT: Jul/13, Jun/13, Mar/13, Put/11 e Abr/07







(1 Pa = 0,01 mBar)







**Gráficos de Variação da Pressão Célula de Vácuo x Entrada dos Exaustores I1(1), I1(2), I5 Auditórios, Biblioteca, Portaria 3 e Ginásio**



**Gráficos de Variação da Pressão Célula de Vácuo x Entrada dos Exaustores Enfermaria, CAT1, CAT2, Transportes, MI (B1), MI (B2)**



**Gráficos de Variação da Pressão Célula de Vácuo x Entrada dos Exaustores MI (B3), Auditório 1, Auditório 2, Cantina, Corredor e Conj. Lab. (A1)**



**Gráficos de Variação da Pressão Célula de Vácuo x Entrada dos Exaustores Conj. Lab. (A2), Conj. Lab. (A3), I4 e Guarda**

## 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

O objetivo da operação dos sistemas de extração é impedir o acúmulo de gases sob a laje dos edifícios, aliado ao monitoramento preventivo de intrusão nos ambientes com pouca circulação de ar, através da execução de leituras de gases em todos os poços de monitoramento e pontos da infraestrutura.

Ao longo do segundo trimestre de 2019 foram detectadas concentrações acima de 1,0%vol de Metano e apenas na porção profunda em 22 dos 121 conjuntos de poços de gases monitorados, o que pode ser considerado esperado, uma vez que esses poços estão instalados na fonte de geração do gás metano (camada com matéria orgânica).

As concentrações obtidas ao longo deste 2º Trimestre/2019 apresentam-se coerentes com a linha de tendência obtida em 5 anos de monitoramento indicando decaimento das concentrações nesta fase do ano. Principalmente quando se observa o PMG-53 o qual já não apresenta concentrações na porção rasa, conforme esperado.

Quanto às medições em poços de monitoramento para H<sub>2</sub>S e CO foram obtidas baixas concentrações de 1,0 a 3,0 ppm para H<sub>2</sub>S e de 1,0 ppm para CO, para VOC as concentrações foram nulas.

Além disso, as medições realizadas neste trimestre, na infraestrutura (ralos e caixas de passagem) em todas as edificações, bem como em ambientes com pouca circulação de ar, detectaram-se concentrações nulas de inflamabilidade (LEL/Metano) e de até 3,00 ppm de VOC.

Os sistemas de ventilação operaram por 24 horas diariamente durante todo o período do trimestre. Foi possível observar que vêm sendo eficientes, de forma a não permitir que os gases existentes no solo se acumulem no tapete de brita (poços a 0,3m) ou diretamente sob a laje (*vapor pin*), bem como diminuindo eventualmente até mesmo as concentrações no solo imediatamente abaixo do tapete de brita (poços a 1,0m), por influência da ventilação.

O nível d'água raso existente na área tende a dificultar a migração vertical do gás, bem como as medidas já adotadas ao longo do tempo (construções com ventilação fixa, colchão de brita em subsuperfície, drenos geomecânicos) colaboram com a mitigação da possibilidade de intrusão de gás.

Dessa forma, com base nos resultados avaliados ao longo do segundo trimestre/2019 e observando-se o monitoramento ao longo de cinco anos (Abr/14 a Dez/18) verifica-se que não está havendo a intrusão de gases nos ambientes fechados, já que as concentrações de metano existentes no solo (1,0m), mesmo com a presença de pressão positiva, não alcançam o tapete de brita (Sob a Laje/Subslab) ou, quando alcançam são arrastadas pelo sistema de ventilação, e, principalmente por que não há concentração em nenhum dos pontos da infraestrutura.

Sendo assim, recomenda-se a continuidade da operação dos sistemas de exaustão, bem como a realização no monitoramento semanal.

Os **Anexos VII** e **VIII** apresentam em gráficos os dados do monitoramento no período de Abril/2014 a Junho/2019, relacionando a variação da concentração e pressão; e a variação da pressão e presença de água e/ou restrição de fluxo, respectivamente.

## 6 EQUIPE TÉCNICA

Carlos Frederico Egli  
Engenheiro Civil  
CREA 600493705

Alessandro Perencin  
Advogado  
OAB 170030

Paula Ramos  
Engenheira Ambiental  
CRQ 04263483 / CREA 5083314530

Ariane Mantovani  
Engenheira Ambiental  
CREA 5063299002

Luciana Barbieri Trevisan  
Engenheira Ambiental  
CREA 5063657086

Luiz Carlos Storino Filho  
Engenheiro Químico  
CREA 5061531080/D

Camila Antenor Faria  
Geóloga  
CREA 5062142052

São Paulo, 23 de Julho de 2019. Versão 02: 12/08/2019



Carlos Egli  
Engenheiro Civil  
CREA 600493705

Weber Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CETESB. *Manual de Produtos Químicos. Constituído de um Guia Técnico e 879 Fichas de Informação de Produto Químico.* 2003.
- CETESB. *Decisão de Diretoria CETESB nº 038/2017 de Fevereiro de 2017.*
- IPT. *Relatório Técnico 92353-205 - Avaliação e sugestões de aperfeiçoamento para alguns dos sistemas de ventilação de gás e vapor do subsolo de edifícios do campus da USP Leste - resultados preliminares.* São Paulo: IPT, 02 de abril de 2007.
- SERVMAR. *Relatório de Investigação Detalhada, Avaliação de Risco à Saúde Humana e Plano de Intervenção na AI-01 e Investigação Detalhada de Gases – MA/12936/14/BLS.* São Paulo: SERVMAR, 01 de Fevereiro de 2014.
- WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Instalação do Sistema de Exaustão de Gases do Solo sob os Edifícios – Ago/14. Projeto 311.1205.14 – USP LESTE.* São Paulo, Agosto/2014.
- WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento da Intrusão de Vapores – Setembro a Dezembro/14. Projeto: 311.1206.14 – USP LESTE.* São Paulo, Janeiro/2015.
- WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento da Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 4º Trimestre/2015. Projeto: 311.1264.14/E7VMGS-VS.01 – USP LESTE.* São Paulo, Janeiro/2016.
- WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: As-Built completo dos sistemas de ventilação de gases instalados na USP LESTE – vs.04. Projeto 311.1264.14-EGS.VS.04 – USP LESTE.* São Paulo, Dezembro/2016.
- WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento da Intrusão de Gases e da operação do Sistema de Ventilação – 4º Trimestre/2016. Projeto: 311.1264.14/E11VMGS-VS.02 – USP LESTE.* São Paulo, Janeiro/2017.
- WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de ventilação – 4º Trimestre/2017. Projeto: 311.1264.14/E15VMGS-VS.01 – USP LESTE.* São Paulo, Janeiro/2018.
- WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de ventilação – 4º Trimestre/2018. Projeto: 311.1264.14/E19VMGS-VS.02 – USP LESTE.* São Paulo, Jan/2019.
- WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de ventilação – 1º Trimestre/2019. Projeto: 311.1264.14/E20VMGS-VS.01 – USP LESTE.* São Paulo, Abr/2019.

**ANEXOS**

**ANEXO I – CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS**

## Certificado de Calibração nº.: RBC.0348.19.rev.00

Controle Interno: 9076

### Dados do Cliente:

Nome: Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Limitada.  
Endereço: Avenida Vereador José Diniz, nº 3725 - São Paulo/SP

### Local da realização do serviço de calibração:

Laboratório de calibração da Clean Environment Brasil

### Dados do Instrumento Calibrado:

Identificação: Detector Portátil de Gás, BW, GasAlert Micro 5 PID  
Nº. Série: SK317-003329  
Nº. Patrimônio: Não Consta  
Ident. Adicional: Não Consta

Data da Calibração: 26/03/2019

Método Utilizado: Çal. Interna - Procedimento 12.04.01.32-12

Método comparativo. Aplicado diferentes misturas gasosas com padrões compatíveis com a escala de medição do monitor e calculado a incerteza de medição em função das indicações do mesmo.

Condições Ambientais: Temperatura: 22,9 °C ± 0,4 °C Umidade relativa: 49 %UR ± 2 %UR

### Dado(s) do(s) Instrumento(s) Utilizado(s):

Termohigrômetro digital de identificação TMHG-04 calibrado sob o nº de certificado 5129-U-A (RBC) com validade até 10/07/2019.

### Materiais de Referência:

Material de referência	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Multigás (G)	QCSPC019410	NATA	27/07/2020
Isobutileno	QCSPC017899	NATA	29/08/2020

### Legendas:

%LEL: Lower Explosive Limit (Limite Inferior de Explosividade);

ppm: Partes Por Milhão;

$U_{95}$ : Incerteza de medição para um nível de confiança de 95,45%. Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mensurando;

K: Fator de abrangência;

$V_{eff}$ : Grau de liberdade efetivo.

## Certificado de Calibração nº.: RBC.0217.19.rev.00

Controle Interno: 8732

### Dados do Cliente:

Nome: Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Limitada.  
Endereço: Avenida Vereador José Diniz, nº 3725 - São Paulo/SP

### Local da realização do serviço de calibração:

Laboratório de calibração da Clean Environment Brasil

### Dados do Instrumento Calibrado:

Identificação: Detector Portátil de Gás, BW, GasAlert Micro 5 PID  
Nº. Série: SK317-003332  
Nº. Patrimônio: Não Consta  
Ident. Adicional: Não Consta

**Data da Calibração:** 18/02/2019

**Método Utilizado:** Cal. Interna - Procedimento 12.04.01.32-12

Método comparativo. Aplicado diferentes misturas gasosas com padrões compatíveis com a escala de medição do monitor e calculado a incerteza de medição em função das indicações do mesmo.

**Condições Ambientais:** Temperatura: 21,4 °C ± 0,4 °C Umidade relativa: 60 %UR ± 2 %UR

### Dado(s) do(s) Instrumento(s) Utilizado(s):

Termohigrômetro digital de identificação TMHG-04 calibrado sob o nº de certificado 5129-U-A (RBC) com validade até 10/07/2019.

### Materiais de Referência:

Material de referência	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Multigás (G)	QCSPC019410	NATA	27/07/2020
Isobutileno	QCSPC017899	NATA	29/08/2020

### Legendas:

**%LEL:** Lower Explosive Limit (Limite Inferior de Explosividade);

**ppm:** Partes Por Milhão;

**U<sub>95</sub>:** Incerteza de medição para um nível de confiança de 95,45%. Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mensurando;

**K:** Fator de abrangência;

**V<sub>eff</sub>:** Grau de liberdade efetivo.

**Certificado de Calibração nº.: RBC.0217.19.rev.00**  
 Controle Interno: 8732

**Resultados da Calibração:**

Sensor	Gás de Ref. Aplicado	Medição Antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	U <sub>95</sub>	k	Veff
CH4 (Metano)	50 %LEL	46 %LEL	50 %LEL	0 %LEL	4 %LEL	2,03	94
C4H8 (Isobutileno)	100 ppm	xxxx	99 ppm	-1 ppm	7 ppm	2,03	79

**Notas:**

- 1 - O serviço de calibração realizado nesse equipamento não se estende a outros, mesmo que de mesma marca, lote ou modelo;
- 2 - Este certificado de calibração poderá ser reproduzido somente por inteiro, sem nenhuma alteração;
- 3 - Esta calibração não desobriga o usuário a testar o equipamento antes de cada utilização, de acordo com a exigência da NR-33;
- 4 - Este certificado só é válido com as assinaturas dos responsáveis e a marca chancelada;
- 5 - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para k = 2, se tem uma distribuição normal e para k > 2, se tem uma distribuição t com v<sub>eff</sub> graus de liberdade efetivos, que corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02;
- 6 - Manutenções e Ajuste não fazem parte do escopo de acreditação;
- 7 - Unidade %mol/mol equivalente a unidade %vol;
- 8 - Conversões de unidades: 1 %vol = 10.000 ppm / 1 %vol de CH4 = 20 %LEL / 1,1 %vol de Hexano = 100 %LEL = 11.000 ppm;
- 9 - Erro de Medição = Média das Medições - Gás de Ref. Aplicado;
- 10 - Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade de medição.

**Observações:**

Nenhuma.

**Data da Emissão:** 18/02/2019

*Jorge L. S. Alves*

Técnico Executante  
 Jorge Alves

*Andreza Dias*

Signatária Autorizada  
 Andreza Dias

## Certificado de Calibração nº.: RBC.0726.19.rev.00

Controle Interno: 9745

### Dados do Cliente:

Nome: Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Limitada  
Endereço: Avenida Vereador José Diniz, nº 3725 - São Paulo/SP

### Local da realização do serviço de calibração:

Laboratório de calibração da Clean Environment Brasil

### Dados do Instrumento Calibrado:

Identificação: Detector Portátil de Gás, BW, GasAlert Micro 5 PID  
Nº. Série: SK317-003332  
Nº. Patrimônio: Não Consta  
Ident. Adicional: Não Consta

Data da Calibração: 13/06/2019

Método Utilizado: Cal. Interna - Procedimento 12.04.01.32-12

Método comparativo. Aplicado diferentes misturas gasosas com padrões compatíveis com a escala de medição do monitor e calculado a incerteza de medição em função das indicações do mesmo.

Condições Ambientais: Temperatura: 19,0 °C ± 0,4 °C Umidade relativa: 61 %UR ± 2 %UR

### Dado(s) do(s) Instrumento(s) Utilizado(s):

Termohigrômetro digital de identificação TMHG-04 calibrado sob o nº de certificado 5129-U-A (RBC) com validade até 10/07/2019.

### Materiais de Referência:

Material de referência	Certificado	Validade
Multigás (G)	QCSPC019410	27/07/2020
Isobutileno	QCSPC017899	29/08/2020

### Legendas:

%LEL: Lower Explosive Limit (Limite Inferior de Explosividade);

ppm: Partes Por Milhão;

U<sub>95</sub>: Incerteza de medição para um nível de confiança de 95,45%. Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mensurando;

k: Fator de abrangência;

Veff: Grau de liberdade efetivo.

**Certificado de Calibração nº.: RBC.0726.19.rev.00**  
 Controle Interno: 9745

**Resultados da Calibração:**

Sensor	Gás de Ref. Aplicado	Medição Antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	U <sub>95</sub>	k	Veff
CH4 (Metano)	50 %LEL	46 %LEL	50 %LEL	0 %LEL	3,5 %LEL	2,06	41
C4H8 (Isobutileno)	100 ppm	99 ppm	99 ppm	-1 ppm	7,1 ppm	2,07	36


**Notas:**

- 1 - O serviço de calibração realizado nesse equipamento não se estende a outros, mesmo que de mesma marca, lote ou modelo;
- 2 - Este certificado de calibração poderá ser reproduzido somente por inteiro, sem nenhuma alteração;
- 3 - Esta calibração não desobriga o usuário a testar o equipamento antes de cada utilização, de acordo com a exigência da NR-33;
- 4 - Este certificado só é válido com as assinaturas dos responsáveis e a marca chancelada;
- 5 - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para k = 2, se tem uma distribuição normal e para k > 2, se tem uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos, que corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02;
- 6 - Manutenções e Ajuste não fazem parte do escopo de acreditação;
- 7 - Unidade %mol/mol equivalente a unidade %vol;
- 8 - Conversões de unidades: 1 %vol = 10.000 ppm / 1 %vol de CH4 = 20 %LEL / 1,1 %vol de Hexano = 100 %LEL = 11.000 ppm;
- 9 - Erro de Medição = Média das Medições - Gás de Ref. Aplicado;
- 10 - Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade de medição.


**Observações:**

Nenhuma.

**Data da Emissão:** 13/06/2019



 Técnico Executante  
 Leonardo Timoteo



 Signatária Autorizada  
 Andreza Dias

## Certificado de Calibração nº.: RBC.0522.18.rev.00

Controle Interno: 6037

### Dados do Cliente:

Nome: Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Limitada  
Endereço: Avenida Vereador Jose Diniz, nº 3725 - São Paulo/SP

### Local da realização do serviço de calibração:

Laboratório de calibração da Clean Environment Brasil

### Dados do Instrumento Calibrado:

Identificação: Detector Portátil de Gás, Landtec, GEM 5000  
Nº. Série: G500491  
Nº. Patrimônio: 086 018480  
Ident. Adicional: Não Consta

Data da Calibração: 16/04/2018

Método Utilizado: Cal. Interna - Procedimento 12.04.01.32-12

Método comparativo. Aplicado diferentes misturas gasosas com padrões compatíveis com a escala de medição do monitor e calculado a incerteza de medição em função das indicações do mesmo.

Condições Ambientais: Temperatura: 23,6 °C ± 0,4 °C Umidade relativa: 69 %UR ± 2 %UR

### Dado(s) do(s) Instrumento(s) Utilizado(s):

Termohigrômetro digital de identificação TMHG-04 calibrado sob o número de certificado 4361-U-A pela empresa Tecnovip (RBC).

### Materiais de Referência:

Material de referência	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Multigás (G)	QCSPC016693	NATA	04/10/2018
Dióxido de Carbono	QCSPC017898	NATA	29/08/2020

### Legendas:

%LEL: Lower Explosive Limit (Limite Inferior de Explosividade);

ppm: Partes Por Milhão;

$U_{95}$ : Incerteza de medição para um nível de confiança de 95,45%. Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mensurando;

K: Fator de abrangência;

Veff: Grau de liberdade efetivo.

**Certificado de Calibração nº.: RBC.0522.18.rev.00**

Controle Interno: 6037

**Resultados da Calibração:**

Sensor	Gás de Ref. Aplicado	Medição Antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	U <sub>95</sub>	k	Veff
<b>CH4</b> (Metano)	50 %LEL	52 %LEL	48 %LEL	-2 %LEL	4 %LEL	2,03	94
<b>O2</b> (Oxigênio)	18,0 %mol/mol	xxxx	17,9 %mol/mol	-0,1 %mol/mol	1,3 %mol/mol	2,00	Infinito
<b>H2S</b> (Sulfeto de Hidrogênio)	25 ppm	xxxx	25 ppm	0 ppm	2 ppm	2,10	26
<b>CO</b> (Monóxido de Carbono)	101 ppm	xxxx	106 ppm	5 ppm	8 ppm	2,00	Infinito
<b>CO2</b> (Dióxido de Carbono)	4040 ppm	5000 ppm	5000 ppm	960 ppm	286 ppm	2,15	18

**Notas:**

- 1 - O serviço de calibração realizado nesse equipamento não se estende a outros, mesmo que de mesma marca, lote ou modelo;
- 2 - Este certificado de calibração poderá ser reproduzido somente por inteiro, sem nenhuma alteração;
- 3 - Esta calibração não desobriga o usuário a testar o equipamento antes de cada utilização, de acordo com a exigência da NR-33;
- 4 - Este certificado só é válido com as assinaturas dos responsáveis e a marca chancelada;
- 5 - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para k = 2, se tem uma distribuição normal e para k > 2, se tem uma distribuição t com v<sub>eff</sub> graus de liberdade efetivos, que corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02;
- 6 - Manutenções e Ajuste não fazem parte do escopo de acreditação;
- 7 - Unidade %mol/mol equivalente a unidade %vol;
- 8 - Conversões de unidades: 1 %vol = 10.000 ppm / 1 %vol de CH4 = 20 %LEL.


**Observações:**

Nenhuma.

**Data da Emissão:** 16/04/2018

Leonardo Timoteo

 Técnico Executante  
 Leonardo Ferreira



 Signatária Autorizada  
 Valéria Morais

# CERTIFICADO DE AJUSTE

EXECUTADO POR: CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENG & COM LTDA.

Data do Ajuste: 13 abril 2018

Número do Certificado: 0028/18

Página 1 de 1

CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENG & COM LTDA.  
RUA BARTOLOMEU BUENO DA SILVA 457/477  
VALINHOS, SP 13279-392

www.clean.com.br

Aprovado por Assinatura

  
Pietro Dragonetti  
Técnico Responsável

**Cliente:** Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Limitada

Avenida Vereador Jose Diniz, nº 3725  
São Paulo/SP

**Descrição:** Analisador de Gás

**Modelo:** GEM5000

**Número de Série:** G500491

Metano (CH4)	
Gás Certificado (%)	Leitura do Instrumento (%)
5.0	5.0
15.0	15.1
50.1	49.8

Dióxido de Carbono (CO2)	
Gás Certificado (%)	Leitura do Instrumento (%)
5.0	4.9
15.0	14.8
49.9	50.2

Oxigênio (O2)	
Gás Certificado (%)	Leitura do Instrumento (%)
20.0	20.0

Barômetro (mbar)	
Referência	Leitura do Instrumento
939 mbar	941 mbar

Células de Gás Adicionais		
Gás	Gás Certificado (ppm)	Leitura do Instrumento (ppm)
CO/H2 COMP	512	513
H2S	210	211

Todas as concentrações são molar

Leituras de CH4, CO2 registradas a:

32.3 °C

Leitura de O2 registrada a:

24.3 °C

Pressão Barométrica:

939 mbar

Método do Teste: O analisador é ajustado em uma câmara, com temperatura controlada, que utiliza gases de referência.

Fim do Certificado

**ANEXO II – PLANO DE AÇÃO**

Local	Ação Preventiva (Controle)	Responsável	Situação	Ação de Resposta (Emergência)	Responsável			
Todos os Edifícios/Blocos Existentes (aplicável aos futuros)	- Avaliar funcionamento do Sistema de Exaustão de Gases.	Técnico de Campo e Engenheiro Ambiental	Sistema Inoperante	Comunicar situação de emergência;	Tec. Campo->Eng.Amb.			
				Verificar alimentação de energia, drenos e outras possíveis falhas;	Tec. Manutenção			
				Solucionar falhas e retomar operação;	Tec. Manutenção			
				Efetuar a medição nos poços de monitoramento influenciados diariamente até o reinício da operação;	Tec. Campo			
				Caso sejam detectadas concentrações nos poços de monitoramento e nos pontos de infra estrutura, aplicar ações específicas, descritas neste plano de contingência conforme o resultado obtido.	Eng.Ambiental			
	- Monitoramento da concentração de Metano em Poços de Gases (PMG) (Equipamento GEM5000 ou Similar);  - Avaliar os resultados das Medições Semanais.	Técnico de Campo e Engenheiro Ambiental	Ponto de Alerta	Concentração de Metano (CH <sub>4</sub> ): <u>Acima de 5%vol</u> Poço Profundo PMG-B - 1,00m (Solo abaixo do tapete de brita)	Acompanhar monitoramento da profundidade A (Rasa) para verificar se há movimentação do gás para o tapete do brita.	Tec. Campo		
				Ponto Crítico	Concentração de Metano (CH <sub>4</sub> ): <u>Entre 5% e 15%vol</u> Poço Raso PMG-A - 0,30m (Sob a laje, no tapete de brita)	Comunicar situação de emergência;	Tec. Campo->Eng.Amb.	
						Ajustar válvulas do sistema de exaustão a fim de direcionar o fluxo da ventilação para o ponto detectado;	Tec. Campo	
						Ventilar o ambiente;	Tec. Manutenção	
						Efetuar medições após o ajuste da ventilação;	Tec. Campo	
							. Caso as medições permeneçam nulas ou inferiores a 5% considera-se a situação sob controle;	
							. Caso as medições permaneçam entre 5% e 15%vol:	
							- Efetuar a medição nos pontos de infra estrutura diariamente até que a concentração no Ponto Crítico diminua;	Tec. Campo
							- Caso sejam detectadas concentrações nos pontos de infra estrutura, aplicar ações específicas, descritas neste plano de contingência conforme o resultado obtido.	Eng.Ambiental
				Ponto Extremamente Crítico	Concentração de Metano (CH <sub>4</sub> ): <u>Acima de 15% vol</u> Poço Raso PMG-A - 0,30m (Sob a laje, no tapete de brita)	Comunicar situação de emergência;	Tec. Campo->Eng.Amb.	
Ajustar válvulas do sistema de exaustão a fim de direcionar o fluxo da ventilação para o ponto detectado;	Tec. Campo							
Ventilar o ambiente;	Tec. Manutenção							
Efetuar medições após o ajuste da ventilação;	Tec. Campo/Eng.Amb							
			. Caso as medições permeneçam nulas ou inferiores a 5% considera-se a situação sob controle;					
			. Caso as medições permaneçam acima de 15%vol:					
			- Efetuar a medição nos pontos de infra estrutura duas vezes ao dia até que a concentração no Ponto Extremamente Crítico diminua;	Tec. Campo				
			- Caso sejam detectadas concentrações nos pontos de infra estrutura, aplicar ações específicas, descritas neste plano de contingência conforme o resultado obtido.	Eng.Ambiental				
		Poços com concentração persistente de metano ainda que abaixo de 5%vol	Acompanhar monitoramento da profundidade A (Rasa) para verificar se há movimentação do gás para o tapete do brita. Acompanhar o monitoramento dos pontos de Infra-estrutura para verificar a intrusão de gases	Tec. Campo				
-> Monitoramento da inflamabilidade em caixas de passagem, ralos, grelhas, ambientes pouco ventilados, redes subterrâneas. (Equipamento MX6 ou Similar); -> Vistoriar semanalmente ambientes para identificar fissuras e outros possível pontos de entrada de gases; -> Avaliar os resultados das Medições Semanais.	Técnico de Campo e Engenheiro Ambiental	Medição de Inflamabilidade: <u>Acima de 20% LII (1% vol CH<sub>4</sub>)</u> nos pontos de infra em AMBIENTES INTERNOS	Comunicar situação de emergência;	Tec. Campo->Eng.Amb.				
			Remover as pessoas da sala/edifício;	Comissão				
			Eliminação de fontes de ignição e desligamento da energia elétrica;	Tec. Manutenção				
			Ventilar o ambiente;	Tec. Manutenção				
			Identificar os pontos de entradas de gás e selar;	Tec. Manutenção				
			Verificar o funcionamento dos sistemas de ventilação sob a laje;	Tec. Campo/Eng.Amb				
			Efetuar outras três medições em intervalos de 1 hora após a ventilação e selamento de fissura;	Tec. Campo/Eng.Amb				
			. Caso as medições permeneçam nulas considera-se a situação sob controle;					
. Caso as medições permaneçam superiores as 20%LII, evacuar o bloco atingido e acionar os órgãos:								
			- CIPA EACH	Membro Diretoria				
			- Bombeiros - 193					
			- Subprefeitura / Defesa Civil - 199					
			- CETESB Emergências: 3133-4000 ou 0800 11 3560					
- Monitoramento do vácuo e concentrações na entrada dos Exaustores.	Técnico de Campo e Engenheiro Ambiental	Medição de Inflamabilidade: <u>Acima de 20% LII (1% vol CH<sub>4</sub>)</u> nas Entradas dos Exaustores	Comunicar situação de emergência;	Tec. Campo->Eng.Amb.				
			Aumentar frequência do compressor a fim de aumentar o vácuo e o fluxo e por consequência a diluição;	Tec. Campo				
			Efetuar medições após o ajuste da ventilação;	Tec. Campo				
			. Caso as medições permeneçam nulas considera-se a situação sob controle;					
			. Caso as medições permaneçam superiores as 20%LII, evacuar o bloco atingido e acionar os órgãos:					
			- CIPA EACH	Membro Diretoria				
			- Bombeiros - 193					
			- Subprefeitura / Defesa Civil - 199					
			- CETESB Emergências: 3133-4000 ou 0800 11 3560					

**ANEXO III – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS EM PMG COM GEM  
5000 (ABR A MAI/19)**

DATA		Semana 1: 01/04 - 05/04/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	4,4%	17,0%	<b>1,0</b>	0,0	78,6%	-0,07	
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	5,4%	16,0%	<b>1,0</b>	0,0	78,6%	-0,13	
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	3,8%	18,1%	<b>1,0</b>	0,0	78,1%	-0,08	
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	2,5%	19,0%	<b>1,0</b>	0,0	78,5%	-0,05	
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,06	
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	1,9%	19,7%	0,0	0,0	78,4%	-0,06	
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	1,5%	19,2%	<b>1,0</b>	0,0	79,3%	-0,07	
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	<b>1,0</b>	0,0	78,9%	-0,06	
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,5%	0,0	0,0	79,8%	-0,03	
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	4,2%	17,0%	<b>1,0</b>	0,0	78,8%	-0,03	
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	2,1%	19,1%	<b>1,0</b>	0,0	78,8%	-0,05	
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	1,5%	19,7%	<b>1,0</b>	0,0	78,8%	-0,05	
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0,0	0,0	78,9%	-0,04	
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	1,8%	20,1%	0,0	0,0	78,1%	-0,04	
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,0%	0,0	0,0	80,0%	-0,07	
PMG-114 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,5%	0,0	0,0	78,9%	<b>-6,43</b>	<b>A</b>	
PMG-115 A	0,0%	0,0%	2,0%	18,6%	0,0	0,0	79,4%	-0,07		
PMG-115 B	0,0%	0,0%	0,9%	18,6%	0,0	0,0	80,5%	<b>-1,61</b>	<b>A</b>	
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0%	0,0%	1,9%	18,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,03	
	PMG-14 B	<b>16,2%</b>	<b>19,3%</b>	7,6%	10,8%	0,0	0,0	65,4%	<b>-0,43</b>	
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	<b>1,0</b>	0,0	78,9%	-0,03	
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	3,3%	17,1%	<b>1,0</b>	0,0	79,6%	<b>-0,79</b>	<b>A</b>
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,5%	<b>1,0</b>	0,0	78,9%	-0,13	
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	3,6%	16,8%	<b>1,0</b>	0,0	79,6%	-0,05	
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	3,1%	19,5%	<b>1,0</b>	0,0	77,4%	-0,04	
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	3,8%	16,7%	0,0	0,0	79,5%	-0,03	
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,4%	<b>1,0</b>	0,0	78,5%	-0,03	
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	<b>1,0</b>	0,0	78,7%	-0,04	
	PMG-11 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,0%	<b>1,0</b>	0,0	78,8%	0,01	
	PMG-11 B	0,0%	0,0%	1,1%	20,0%	<b>1,0</b>	0,0	78,9%	-0,05	
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	5,0%	15,3%	<b>1,0</b>	0,0	79,7%	-0,05	
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	3,6%	17,8%	<b>1,0</b>	0,0	78,6%	-0,09	
	PMG-24 A	0,0%	0,0%	3,0%	18,2%	0,0	0,0	78,8%	-0,01	
PMG-24 B	0,0%	0,0%	1,7%	19,7%	<b>1,0</b>	0,0	78,6%	-0,04		
I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0%	0,0%	2,6%	18,8%	0,0	0,0	78,6%	0,02	
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	1,8%	20,1%	<b>1,0</b>	0,0	78,1%	-0,01	
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	2,1%	19,3%	<b>1,0</b>	0,0	78,6%	-0,03	
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	4,5%	18,2%	0,0	0,0	77,3%	-0,07	
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	3,7%	17,6%	<b>1,0</b>	0,0	78,7%	-0,02	
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	4,8%	15,8%	<b>1,0</b>	0,0	79,4%	-0,04	
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	3,0%	18,5%	<b>1,0</b>	0,0	78,5%	-0,03	
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	8,6%	13,9%	0,0	0,0	77,5%	-0,12	
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	6,2%	15,1%	<b>1,0</b>	0,0	78,7%	-0,03	
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	3,0%	18,8%	0,0	0,0	78,2%	-0,03	
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	2,6%	19,0%	<b>1,0</b>	0,0	78,4%	0,02	
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	2,6%	18,9%	0,0	0,0	78,5%	-0,05	
	PMG-45 A	0,0%	0,0%	4,2%	16,3%	<b>1,0</b>	0,0	79,5%	-0,03	
	PMG-45 B	0,0%	0,0%	3,6%	17,7%	<b>1,0</b>	0,0	78,7%	<b>-2,40</b>	<b>A</b>

DATA		Semana 1: 01/04 - 05/04/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	2,9%	17,3%	<b>1,0</b>	0,0	79,8%	-0,03	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	1,9%	20,0%	0,0	0,0	78,1%	0,00	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	1,9%	19,8%	<b>1,0</b>	0,0	78,3%	0,01	
	PMG-31 B	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	4,3%	16,7%	0,0	0,0	78,0%	-0,01	
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	5,5%	13,6%	0,0	0,0	80,9%	-0,05	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	2,4%	19,3%	0,0	0,0	78,3%	-0,15	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	1,2%	18,8%	0,0	0,0	80,0%	-0,07	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	6,1%	19,7%	0,0	0,0	74,2%	0,00	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	1,5%	20,4%	<b>1,0</b>	0,0	78,1%	-0,02	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,8%	<b>1,0</b>	0,0	78,8%	-0,05	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	8,4%	11,7%	<b>1,0</b>	0,0	79,9%	-0,05	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	2,3%	19,0%	<b>1,0</b>	0,0	78,7%	0,00	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	1,7%	19,0%	<b>1,0</b>	0,0	79,3%	-0,03	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	9,3%	16,2%	0,0	0,0	74,5%	-0,05	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,4%	0,0	0,0	79,4%	-0,02	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,04	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	2,9%	13,1%	<b>1,0</b>	0,0	84,0%	<b>-0,32</b>	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	1,9%	19,5%	<b>1,0</b>	0,0	78,6%	-0,04	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,1%	0,0	0,0	78,8%	0,00	
	PMG-39 B	0,0%	0,0%	1,0%	20,2%	<b>1,0</b>	0,0	78,8%	-0,08	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	1,7%	19,1%	<b>1,0</b>	0,0	79,2%	-0,04	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	1,2%	20,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,01	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	2,3%	18,7%	<b>1,0</b>	0,0	79,0%	-0,04	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	1,6%	19,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,02	
PMG-42 A	0,0%	0,0%	5,2%	15,8%	0,0	0,0	79,0%	-0,04		
PMG-42 B	0,0%	0,0%	6,0%	14,1%	0,0	0,0	79,9%	-0,08		
PMG-43 A	0,0%	0,0%	3,3%	18,3%	<b>1,0</b>	0,0	78,4%	-0,04		
PMG-43 B	0,0%	0,0%	1,4%	20,2%	0,0	0,0	78,4%	-0,04		
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,9%	<b>1,0</b>	0,0	78,5%	-0,06	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	<b>1,0</b>	0,0	78,9%	<b>-0,23</b>	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	1,5%	19,5%	0,0	0,0	79,0%	-0,04	
	PMG-64 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	0,0	0,0	78,8%	<b>-5,98</b>	<b>A</b>
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	0,0	0,0	78,7%	-0,03	<b>0,0%</b>
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,7%	0,00	
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,5%	0,0	0,0	78,9%	-0,01	
	PMG-66 B	<b>20,3%</b>	<b>26,7%</b>	5,6%	18,5%	0,0	0,0	55,6%	-0,04	
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	<b>1,0</b>	0,0	79,0%	-0,04	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	<b>1,0</b>	0,0	78,9%	-0,04	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	0,0	0,0	78,7%	-0,03	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	<b>1,0</b>	0,0	78,9%	<b>-0,22</b>	
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,04	
	PMG-69 B	0,4%	0,4%	5,6%	18,8%	0,0	0,0	75,2%	-0,08	
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	<b>1,0</b>	0,0	78,9%	-0,07	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	0,4%	19,9%	<b>1,0</b>	0,0	79,7%	-0,01	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,0%	<b>1,0</b>	0,0	80,3%	-0,06	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	3,1%	19,7%	<b>1,0</b>	0,0	77,2%	0,02	
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,3%	<b>1,0</b>	0,0	79,9%	-0,10	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	<b>1,0</b>	0,0	78,9%	-0,02	
	PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	<b>1,0</b>	0,0	78,9%	-0,05	
	PMG-80 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,10	
	PMG-81 A	0,0%	0,0%	1,0%	18,1%	<b>1,0</b>	0,0	80,9%	-0,05	
	PMG-81 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	<b>1,0</b>	0,0	78,9%	-0,05	

DATA		Semana 1: 01/04 - 05/04/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	0,0	0,0	79,0%	-0,01	
	PMG-46 B	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	0,0	0,0	79,3%	<b>-7,49</b>	<b>A</b>
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,2%	0,0	0,0	79,8%	-0,03	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	2,2%	18,3%	0,0	0,0	79,5%	-0,01	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	1,6%	16,7%	0,0	0,0	81,7%	-0,02	
	PMG-48 B	0,0%	0,0%	1,0%	19,9%	0,0	0,0	79,1%	<b>-0,32</b>	
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	2,5%	15,0%	0,0	0,0	82,5%	-0,04	
	PMG-49 B	0,0%	0,0%	5,1%	16,1%	0,0	0,0	78,8%	<b>-0,26</b>	
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	0,0	0,0	79,0%	-0,03	
	PMG-50 B	0,0%	0,0%	8,4%	16,9%	0,0	0,0	74,7%	-0,02	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	3,6%	16,8%	0,0	0,0	79,6%	-0,03	
	PMG-51 B	0,0%	0,0%	3,9%	14,9%	0,0	0,0	81,2%	<b>-8,70</b>	<b>A</b>
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,2%	<b>1,0</b>	0,0	79,6%	-0,05	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	<b>1,0</b>	0,0	79,0%	-0,05	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	<b>1,0</b>	0,0	79,1%	-0,05	
	PMG-53 B	<b>1,4%</b>	<b>1,4%</b>	8,6%	6,5%	0,0	0,0	83,5%	-0,08	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	<b>1,0</b>	0,0	79,1%	-0,03	
	PMG-54 B	<b>5,8%</b>	<b>5,8%</b>	13,5%	3,9%	<b>1,0</b>	0,0	76,8%	<b>-0,36</b>	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	0,8%	18,8%	<b>1,0</b>	0,0	80,4%	-0,01	
	PMG-55 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	0,0	79,1%	0,00	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	2,0%	15,8%	<b>1,0</b>	0,0	82,2%	-0,03	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	4,1%	19,3%	<b>1,0</b>	0,0	76,6%	-0,11	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,6%	<b>1,0</b>	0,0	78,6%	-0,04	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	4,6%	19,0%	<b>1,0</b>	0,0	76,4%	-0,08	
PMG-58 A	0,0%	0,0%	1,7%	18,1%	<b>1,0</b>	0,0	80,2%	0,00		
PMG-58 B	0,0%	0,0%	1,4%	20,3%	<b>1,0</b>	0,0	78,3%	<b>-3,73</b>	<b>A</b>	
PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,4%	<b>1,0</b>	0,0	78,8%	-0,03		
PMG-59 B	0,0%	0,0%	1,8%	19,4%	<b>1,0</b>	0,0	78,8%	-0,04		
PMG-60 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	<b>1,0</b>	0,0	79,3%	-0,09		
PMG-60 B	0,0%	0,0%	6,6%	10,5%	<b>1,0</b>	0,0	82,9%	-0,06		
PMG-61 A	0,0%	0,0%	1,4%	18,7%	<b>1,0</b>	0,0	79,9%	-0,03		
PMG-61 B	<b>1,3%</b>	<b>1,3%</b>	10,7%	3,8%	<b>1,0</b>	0,0	84,2%	-0,06		
PMG-62 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,7%	0,0	0,0	79,6%	-0,04		
PMG-62 B	<b>6,8%</b>	<b>7,2%</b>	2,0%	17,4%	0,0	0,0	73,8%	-0,10		

DATA		Semana 1: 01/04 - 05/04/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,05	
	PMG-01 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0,0	0,0	78,8%	-0,04	
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0,0	0,0	78,9%	-0,04	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0,0	0,0	78,9%	0,01	
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0,0	0,0	78,9%	-0,05	
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	0,8%	19,4%	0,0	0,0	79,8%	<b>-0,26</b>	
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0,0	0,0	79,2%	-0,06	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	79,1%	0,01	
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0,0	0,0	78,8%	-0,13	
	PMG-05 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	0,0	79,0%	<b>-1,14</b>	<b>A</b>
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	0,0	0,0	78,8%	-0,07	
	PMG-06 B	0,3%	0,5%	0,8%	19,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,05	
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	0,0	0,0	78,6%	-0,07	
	PMG-07 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0,0	0,0	78,8%	<b>-5,03</b>	<b>A</b>
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	1,3%	18,4%	0,0	0,0	80,3%	-0,05	
	PMG-08 B	0,0%	0,0%	0,9%	19,9%	0,0	0,0	79,2%	<b>-0,21</b>	
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	<b>-0,70</b>	
	PMG-09 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,0%	0,0	0,0	79,1%	-0,15	
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	0,0	79,0%	-0,06	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	1,7%	17,5%	0,0	0,0	80,8%	<b>-8,85</b>	<b>A</b>
PMG-84 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,04		
PMG-84 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	0,0	0,0	78,9%	-0,08		
PMG-85 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,6%	0,0	0,0	79,1%	-0,05		
PMG-85 B	0,0%	0,0%	2,1%	18,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,10		
PMG-86 A	0,0%	0,0%	1,9%	19,2%	0,0	0,0	78,9%	-0,02		
PMG-86 B	0,0%	0,0%	2,0%	18,1%	0,0	0,0	79,9%	-0,08		
PMG-87 A	0,0%	0,0%	3,1%	15,7%	0,0	0,0	81,2%	-0,05		
PMG-87 B	0,0%	0,0%	3,2%	16,9%	0,0	0,0	79,9%	-0,06		
PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	<b>1,0</b>	0,0	79,1%	-0,03		
PMG-70 B	0,0%	0,0%	1,5%	19,3%	<b>1,0</b>	0,0	79,2%	-0,01		
PMG-71 A	0,0%	0,0%	1,1%	18,7%	<b>1,0</b>	0,0	80,2%	0,00		
PMG-71 B	<b>1,3%</b>	<b>1,3%</b>	2,1%	7,0%	<b>1,0</b>	0,0	89,6%	-0,10		
PMG-72 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	<b>2,0</b>	0,0	79,0%	-0,02		
PMG-72 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	<b>1,0</b>	0,0	79,4%	-0,03		
PMG-73 A	0,0%	0,0%	0,9%	15,8%	<b>1,0</b>	0,0	83,3%	-0,03		
PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	<b>1,0</b>	0,0	79,1%	-0,03		
PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	<b>1,0</b>	0,0	79,2%	-0,02		
PMG-74 B	<b>15,5%</b>	<b>15,5%</b>	1,1%	7,7%	<b>1,0</b>	0,0	75,7%	-0,08		
PMG-75 A	0,0%	0,0%	0,8%	14,8%	<b>1,0</b>	0,0	84,4%	-0,01		
PMG-75 B	<b>1,0%</b>	<b>1,2%</b>	3,8%	12,3%	<b>1,0</b>	0,0	82,9%	-0,05		
PMG-76 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,6%	<b>1,0</b>	0,0	79,5%	0,00		
PMG-76 B	0,0%	0,0%	0,7%	19,9%	<b>1,0</b>	0,0	79,4%	-0,04		
PMG-82 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	<b>1,0</b>	0,0	79,1%	0,03		
PMG-82 B	0,0%	0,0%	2,0%	18,0%	<b>1,0</b>	0,0	80,0%	-0,01		
PMG-83 A	0,0%	0,0%	6,0%	15,9%	<b>1,0</b>	0,0	78,1%	-0,06		
PMG-83 B	0,0%	0,0%	5,5%	16,6%	<b>1,0</b>	0,0	77,9%	-0,02		
PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,9%	<b>2,0</b>	0,0	79,3%	-0,03		
PMG-94 B	0,6%	0,6%	3,3%	16,5%	<b>2,0</b>	0,0	79,6%	-0,11		
PMG-95 A	0,0%	0,0%	5,6%	15,6%	<b>2,0</b>	0,0	78,8%	0,02		
PMG-95 B	0,0%	0,0%	4,9%	17,6%	<b>2,0</b>	0,0	77,5%	-0,10		
PMG-96 A	0,0%	0,0%	1,7%	18,8%	<b>2,0</b>	0,0	79,5%	0,00		
PMG-96 B	0,0%	0,0%	6,0%	13,3%	<b>1,0</b>	0,0	80,7%	-0,02		
PMG-97 A	0,0%	0,0%	1,9%	14,7%	<b>1,0</b>	0,0	83,4%	-0,01		
PMG-97 B	0,0%	0,0%	1,6%	19,7%	<b>2,0</b>	0,0	78,7%	<b>-0,43</b>		
PMG-98 A	0,0%	0,0%	1,9%	17,6%	<b>1,0</b>	0,0	80,5%	-0,01		
PMG-98 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,9%	<b>1,0</b>	0,0	78,7%	-0,02		

DATA		Semana 1: 01/04 - 05/04/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	2,0%	17,7%	<b>2,0</b>	0,0	80,3%	-0,02	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,9%	<b>1,0</b>	0,0	79,0%	-0,04	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,7%	<b>1,0</b>	0,0	79,4%	0,02	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	0,9%	19,9%	<b>1,0</b>	0,0	79,2%	-0,02	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,5%	<b>1,0</b>	0,0	79,6%	-0,02	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	0,8%	19,8%	<b>1,0</b>	0,0	79,4%	0,01	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,5%	<b>2,0</b>	0,0	79,6%	-0,02	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	<b>1,0</b>	0,0	79,2%	0,02	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,4%	<b>1,0</b>	0,0	79,9%	-0,06	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	1,3%	18,9%	<b>1,0</b>	0,0	79,8%	-0,02	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,1%	<b>1,0</b>	0,0	78,9%	-0,02	
PMG-93 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	<b>1,0</b>	0,0	79,2%	-0,06		
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	<b>2,0</b>	0,0	79,2%	-0,04	
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	<b>2,0</b>	0,0	79,3%	-0,04	
	PMG-104	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	<b>1,0</b>	0,0	79,3%	-0,02	
	PMG-105	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	<b>1,0</b>	0,0	79,3%	0,00	
	PMG-106	0,0%	0,0%	0,8%	19,8%	<b>2,0</b>	0,0	79,4%	<b>-0,44</b>	
	PMG-107	0,0%	0,0%	1,0%	19,7%	<b>2,0</b>	0,0	79,3%	0,00	
	PMG-108	0,0%	0,0%	1,9%	17,7%	<b>2,0</b>	0,0	80,4%	-0,02	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,7%	<b>2,0</b>	0,0	78,9%	-0,01	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	<b>2,0</b>	0,0	79,2%	-0,02	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	2,3%	19,2%	<b>2,0</b>	0,0	78,5%	-0,05	
	PMG-110 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,0%	<b>1,0</b>	0,0	79,6%	0,03	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	5,6%	13,6%	<b>1,0</b>	0,0	80,8%	<b>-0,40</b>	
PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	<b>2,0</b>	0,0	79,2%	-0,01		
PMG-112	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	<b>2,0</b>	0,0	79,4%	-0,04		
Guarda Universitário	PMG-116 A	0,0%	0,0%	1,6%	18,2%	<b>3,0</b>	0,0	80,2%	-0,15	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	1,3%	19,1%	<b>2,0</b>	0,0	79,6%	-0,15	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,0%	<b>2,0</b>	0,0	79,6%	-0,14	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	4,2%	18,2%	<b>2,0</b>	0,0	77,6%	<b>-0,35</b>	
	PMG-118 A	0,0%	0,0%	1,4%	14,9%	<b>2,0</b>	0,0	83,7%	-0,06	
	PMG-118 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,0%	<b>2,0</b>	0,0	79,1%	<b>-0,35</b>	
Portaria P3	PMG-119 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	<b>2,0</b>	0,0	79,4%	0,03	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	<b>2,0</b>	0,0	79,5%	0,01	
	PMG-119 C	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	<b>1,0</b>	0,0	79,4%	<b>-4,73</b>	<b>A</b>
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	<b>2,0</b>	0,0	78,9%	-0,01	
	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	<b>2,0</b>	0,0	79,2%	0,01	
Transportes	PMG-120 C	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	<b>2,0</b>	0,0	79,2%	<b>-2,76</b>	<b>A</b>
	PMG-121 A	0,0%	0,0%	2,6%	16,4%	<b>2,0</b>	0,0	81,0%	0,00	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	5,9%	14,4%	<b>2,0</b>	0,0	79,7%	-0,06	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	<b>1,0</b>	0,0	79,0%	-0,09	
	PMG-122 B	0,0%	0,0%	15,2%	13,0%	<b>2,0</b>	0,0	71,8%	<b>-0,33</b>	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	<b>1,0</b>	0,0	79,1%	-0,04	
	PMG-123 B	<b>1,4%</b>	<b>1,4%</b>	7,4%	19,8%	<b>1,0</b>	0,0	71,4%	<b>-3,13</b>	<b>A</b>
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	<b>2,0</b>	0,0	79,0%	-0,03	
PMG-124 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	<b>1,0</b>	0,0	79,0%	<b>-2,34</b>	<b>A</b>	

DATA		Semana 2: 08/04 - 12/04/2019									
POÇOS		CH <sub>4</sub>	Pico CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	CO	BAL	Pressão (mbar)	OBS.	
		(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(ppm)	(ppm)	(%Vol.)			
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água											
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	5,0%	16,4%	0,0	0,0	78,6%	-0,12		
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	6,1%	14,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,12		
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	4,4%	18,3%	0,0	0,0	77,2%	-0,11		
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	3,4%	18,6%	0,0	0,0	78,0%	-0,10		
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,3%	0,0	0,0	78,1%	-0,14		
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	3,8%	16,8%	0,0	0,0	79,4%	-0,14		
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,3%	0,0	0,0	77,7%	-0,09		
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	0,8%	21,0%	0,0	0,0	78,2%	-0,14		
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,0%	0,0	0,0	77,9%	-0,09		
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	4,1%	16,2%	0,0	0,0	79,7%	-0,14		
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	1,9%	20,7%	0,0	0,0	77,5%	-0,15		
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	1,6%	19,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,17		
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,0%	0,0	0,0	78,0%	-0,13		
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,3%	0,0	0,0	79,4%	-0,17		
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,7%	0,0	0,0	78,5%	-0,14		
	PMG-114 B	0,0%	0,0%	9,0%	17,8%	2,1%	16,6%	0,0	0,0	72,3%	-0,92
	PMG-115 A	0,0%	0,0%	1,6%	19,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,30	A	
	PMG-115 B	0,0%	0,0%	2,8%	18,7%	0,0	0,0	78,6%	-0,96	A	
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0%	0,0%	1,9%	18,9%	0,0	0,0	79,2%	-0,08		
	PMG-14 B	10,1%	12,4%	5,0%	14,1%	0,0	0,0	70,9%	-0,12		
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	4,9%	14,9%	0,0	0,0	80,2%	-0,09		
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	5,3%	12,6%	0,0	0,0	82,2%	-0,13		
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	2,4%	18,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,11		
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	3,1%	17,7%	0,0	0,0	79,1%	-0,14		
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	3,4%	17,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,10		
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	5,3%	14,5%	0,0	0,0	80,2%	-0,14		
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	1,7%	20,8%	0,0	0,0	77,5%	-0,14		
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	0,7%	21,2%	0,0	0,0	78,1%	-0,12		
	PMG-11 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,7%	0,0	0,0	78,0%	-0,11		
	PMG-11 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,07		
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	3,6%	18,8%	0,0	0,0	77,6%	-0,14		
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	2,9%	18,2%	0,0	0,0	78,8%	-0,14		
	PMG-24 A	0,0%	0,0%	2,3%	19,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,11		
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	1,7%	19,4%	0,0	0,0	78,9%	-0,14		
	I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0%	0,0%	1,9%	19,5%	0,0	0,0	78,6%	-0,15	
		PMG-25 B	0,0%	0,0%	2,9%	17,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,17	
PMG-26 A		0,0%	0,0%	1,9%	20,3%	0,0	0,0	77,9%	-0,14		
PMG-26 B		0,0%	0,0%	2,2%	18,0%	0,0	0,0	79,8%	-0,18		
PMG-27 A		0,0%	0,0%	3,2%	17,7%	0,0	0,0	79,1%	-0,15		
PMG-27 B		0,0%	0,0%	6,0%	11,7%	0,0	0,0	82,3%	-0,17		
PMG-28 A		0,0%	0,0%	3,1%	17,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,12		
PMG-28 B		0,0%	0,0%	6,8%	10,1%	0,0	0,0	83,1%	-0,20		
PMG-29 A		0,0%	0,0%	4,0%	18,5%	0,0	0,0	77,5%	-0,18		
PMG-29 B		0,0%	0,0%	2,7%	18,2%	0,0	1,0	79,0%	-0,21		
PMG-44 A		0,0%	0,0%	2,1%	18,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,20		
PMG-44 B		0,0%	0,0%	2,8%	17,0%	0,0	0,0	80,3%	-0,19		
PMG-45 A		0,0%	0,0%	1,1%	18,8%	0,0	0,0	80,2%	-0,18		
PMG-45 B		0,0%	0,0%	1,5%	19,3%	0,0	0,0	79,2%	-0,93		

DATA		Semana 2: 08/04 - 12/04/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub>	Pico CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	CO	BAL	Pressão (mbar)	OBS.
		(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(ppm)	(ppm)	(%Vol.)		
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,15	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	2,7%	18,0%	0,0	0,0	79,3%	<b>-0,25</b>	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0,0	0,0	78,9%	-0,02	
	PMG-31 B	0,1%	0,1%	0,8%	19,2%	0,0	0,0	79,9%	<b>-0,27</b>	
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,5%	0,0	0,0	78,2%	<b>-0,23</b>	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	2,1%	20,1%	0,0	0,0	79,2%	<b>-0,25</b>	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	0,0	0,0	78,6%	-0,20	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	5,4%	13,8%	0,0	0,0	80,9%	-0,20	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	1,6%	19,7%	0,0	<b>1,0</b>	78,7%	-0,18	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	2,7%	17,5%	0,0	0,0	79,8%	-0,17	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,4%	0,0	0,0	78,2%	-0,20	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	2,3%	18,7%	0,0	0,0	79,0%	-0,15	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,1%	0,0	0,0	78,0%	-0,13	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	0,8%	21,3%	0,0	0,0	78,2%	-0,14	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,3%	0,0	0,0	78,2%	-0,15	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	1,6%	19,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,15	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	2,6%	19,2%	0,0	0,0	78,2%	-0,14	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	1,7%	19,4%	0,0	0,0	78,9%	-0,18	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,4%	0,0	0,0	78,3%	-0,15	
	PMG-39 B	0,0%	0,0%	14,3%	3,5%	0,0	0,0	82,2%	-0,18	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,6%	21,3%	0,0	0,0	78,1%	-0,10	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	0,0	0,0	78,6%	-0,17	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,9%	0,0	0,0	78,0%	-0,15	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	1,6%	19,4%	0,0	0,0	79,0%	<b>-0,23</b>	
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	3,9%	16,6%	0,0	0,0	79,5%	-0,19	
	PMG-42 B	0,0%	0,0%	4,0%	17,5%	0,0	0,0	78,5%	<b>-1,48</b>	<b>A</b>
PMG-43 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,7%	0,0	0,0	78,4%	-0,16		
PMG-43 B	0,0%	0,0%	1,7%	19,1%	0,0	0,0	79,2%	-0,11		
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0,0	0,0	79,2%	<b>-0,35</b>	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	0,0	79,1%	<b>-0,40</b>	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	0,0	79,0%	<b>-0,36</b>	
	PMG-64 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0,0	0,0	79,0%	<b>-0,36</b>	
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	<b>-0,32</b>	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0,0	0,0	79,0%	<b>-0,34</b>	<b>A</b>
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	0,0	0,0	79,1%	<b>-0,33</b>	
	PMG-66 B	0,1%	0,4%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,7%	<b>-0,34</b>	<b>A</b>
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0,0	0,0	79,4%	<b>-0,45</b>	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	0,0	0,0	79,5%	<b>-1,84</b>	<b>A</b>
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0,0	0,0	79,2%	<b>-0,36</b>	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0,0	0,0	79,2%	<b>-0,37</b>	
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0,0	0,0	78,8%	<b>-0,30</b>	
	PMG-69 B	<b>3,0%</b>	<b>3,0%</b>	5,8%	9,2%	0,0	0,0	82,1%	<b>-0,22</b>	
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	<b>-0,47</b>	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0	0,0	79,4%	<b>1,20</b>	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	0,0	0,0	79,0%	<b>-0,49</b>	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	79,2%	<b>-0,49</b>	<b>A</b>
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	0,0	79,2%	<b>-0,42</b>	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	0,0	79,2%	0,00	
PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	0,0	79,2%	<b>-0,37</b>		
PMG-80 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0	0,0	79,4%	<b>-0,25</b>		
PMG-81 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	0,0	0,0	79,5%	<b>-0,46</b>	<b>A</b>	
PMG-81 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,0%	0,0	0,0	79,6%	<b>-0,41</b>	<b>A</b>	

DATA		Semana 2: 08/04 - 12/04/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub>	Pico CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	CO	BAL	Pressão (mbar)	OBS.
		(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(ppm)	(ppm)	(%Vol.)		
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,5%	0,0	0,0	78,4%	-0,25	
	PMG-46 B	0,0%	0,0%	0,6%	21,1%	0,0	0,0	78,3%	-0,29	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,8%	0,0	0,0	78,4%	-0,27	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	1,3%	19,1%	0,0	0,0	79,5%	-0,30	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,3%	0,0	0,0	78,3%	-0,27	
	PMG-48 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	0,0	0,0	78,4%	-0,30	
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	0,0	78,7%	-0,28	
	PMG-49 B	0,0%	0,1%	1,2%	19,3%	0,0	0,0	79,8%	-0,30	
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,29	
	PMG-50 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,7%	0,0	0,0	78,4%	-0,27	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	2,6%	18,6%	0,0	0,0	78,8%	-0,29	
	PMG-51 B	0,9%	<b>1,3%</b>	1,4%	19,5%	0,0	0,0	78,1%	-0,33	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	1,6%	19,1%	0,0	0,0	79,3%	-0,33	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	1,1%	20,5%	0,0	0,0	78,4%	-0,32	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,7%	0,0	0,0	78,4%	-0,36	
	PMG-53 B	<b>2,5%</b>	<b>2,5%</b>	7,0%	6,1%	0,0	0,0	84,4%	-0,34	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	1,4%	20,1%	0,0	0,0	79,5%	-0,35	
	PMG-54 B	0,0%	0,0%	2,6%	17,9%	0,0	0,0	79,5%	-0,33	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	1,8%	18,0%	0,0	0,0	80,2%	-0,37	
	PMG-55 B	0,0%	0,0%	13,4%	3,6%	0,0	0,0	83,1%	-0,34	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	1,6%	18,6%	0,0	0,0	79,7%	-0,37	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	3,8%	17,7%	0,0	0,0	78,5%	-0,36	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	0,0	0,0	79,0%	-0,46	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	4,2%	16,9%	0,0	0,0	78,9%	-0,46	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,1%	0,0	0,0	79,7%	-0,41	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	0,0	0,0	78,7%	-0,44	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	0,0	79,1%	-0,41	
	PMG-59 B	0,5%	0,5%	4,3%	11,5%	0,0	0,0	83,6%	-0,41	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	1,2%	18,7%	0,0	0,0	80,1%	-0,40	
	PMG-60 B	0,0%	0,0%	7,6%	6,4%	0,0	0,0	86,0%	-0,40	
PMG-61 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,36		
PMG-61 B	<b>1,8%</b>	<b>1,8%</b>	7,5%	6,5%	0,0	0,0	84,2%	-0,37		
PMG-62 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,50		
PMG-62 B	<b>21,3%</b>	<b>25,4%</b>	4,4%	10,7%	0,0	0,0	63,6%	-0,45		

DATA		Semana 2: 08/04 - 12/04/2019									
POÇOS		CH <sub>4</sub>	Pico CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	CO	BAL	Pressão (mbar)	OBS.	
		(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(ppm)	(ppm)	(%Vol.)			
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água											
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0,0	0,0	79,5%	-0,66	
	PMG-01	B	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	0,0	0,0	79,5%	-0,68	
	PMG-02	A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,63	
	PMG-02	B	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	0,0	0,0	79,5%	-0,70	
	PMG-03	A	0,0%	0,0%	0,8%	19,5%	0,0	0,0	79,7%	-0,61	
	PMG-03	B	0,0%	0,0%	0,7%	19,7%	0,0	0,0	79,6%	-0,73	A
	PMG-04	A	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	0,0	0,0	79,3%	-0,63	
	PMG-04	B	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	0,0	0,0	79,3%	-0,61	A
	PMG-05	A	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0,0	0,0	79,3%	-0,69	
	PMG-05	B	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	0,0	0,0	79,5%	-1,17	
	PMG-06	A	0,0%	0,0%	0,9%	19,5%	0,0	0,0	79,6%	-0,75	
	PMG-06	B	19,5%	24,7%	2,8%	14,8%	0,0	0,0	62,9%	-0,34	A
	PMG-07	A	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0,0	0,0	79,3%	-0,77	
	PMG-07	B	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0,0	0,0	79,4%	-0,79	A
	PMG-08	A	0,0%	0,0%	0,8%	19,8%	0,0	0,0	79,4%	-0,53	
	PMG-08	B	0,0%	0,0%	0,7%	19,8%	0,0	0,0	79,5%	-0,65	
	PMG-09	A	0,0%	0,0%	1,9%	19,1%	0,0	0,0	78,9%	-0,62	
	PMG-09	B	0,0%	0,1%	0,6%	19,5%	0,0	0,0	79,9%	-0,66	
	PMG-10	A	0,0%	0,0%	1,7%	18,7%	0,0	0,0	79,6%	-0,59	
	PMG-10	B	0,0%	0,0%	0,9%	19,5%	0,0	0,0	79,6%	-0,60	
	PMG-84	A	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	0,0	0,0	79,2%	-0,56	
	PMG-84	B	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	0,0	0,0	79,2%	-0,04	
	PMG-85	A	0,0%	0,0%	2,4%	17,5%	0,0	0,0	80,1%	-0,52	
	PMG-85	B	0,0%	0,0%	2,8%	17,9%	0,0	0,0	79,3%	-0,57	
	PMG-86	A	0,0%	0,0%	2,1%	18,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,52	
	PMG-86	B	0,0%	0,0%	2,4%	17,9%	0,0	0,0	79,7%	-0,51	A
	PMG-87	A	0,0%	0,0%	3,8%	14,2%	0,0	0,0	82,0%	-0,48	
	PMG-87	B	0,0%	0,0%	4,3%	14,3%	0,0	0,0	81,4%	-0,51	
Enfermaria	PMG-70	A	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	0,0	0,0	79,3%	-0,20	
	PMG-70	B	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0,0	0,0	79,4%	-0,19	A
	PMG-71	A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	0,0	79,1%	-0,74	A
	PMG-71	B	0,2%	0,2%	0,6%	16,1%	0,0	0,0	83,1%	-0,86	
	PMG-72	A	0,0%	0,0%	0,3%	21,1%	0,0	0,0	78,5%	-0,16	
	PMG-72	B	0,0%	0,0%	0,6%	19,8%	0,0	0,0	79,6%	-0,23	
	PMG-73	A	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	0,0	0,0	78,6%	-0,19	
	PMG-73	B	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0,0	0,0	78,7%	1,33	E
	PMG-74	A	0,0%	0,0%	1,0%	20,3%	0,0	0,0	78,7%	-0,19	
	PMG-74	B	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	0,0	0,0	79,0%	-0,18	A
	PMG-75	A	0,0%	0,0%	0,7%	20,8%	0,0	0,0	78,4%	-0,21	
	PMG-75	B	0,0%	0,0%	3,1%	15,9%	0,0	0,0	81,0%	-0,21	
CAT	PMG-76	A	0,0%	0,0%	1,4%	20,3%	0,0	0,0	78,4%	-0,22	
	PMG-76	B	0,0%	0,0%	1,2%	20,3%	0,0	0,0	78,4%	-0,24	
	PMG-82	A	0,0%	0,0%	4,8%	15,5%	0,0	0,0	79,7%	-0,26	
	PMG-82	B	0,1%	0,3%	12,7%	3,8%	0,0	0,0	83,5%	-0,36	
	PMG-83	A	0,0%	0,0%	6,8%	15,1%	0,0	0,0	78,1%	-0,26	
	PMG-83	B	0,0%	0,0%	8,9%	6,2%	0,0	0,0	84,9%	-0,30	
	PMG-94	A	0,0%	0,0%	1,3%	19,9%	0,0	0,0	78,8%	-0,30	
	PMG-94	B	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	0,0	0,0	79,0%	-0,29	
	PMG-95	A	0,0%	0,0%	5,7%	16,3%	0,0	0,0	78,0%	-0,25	
	PMG-95	B	0,0%	0,0%	4,7%	17,8%	0,0	0,0	77,6%	-0,28	
	PMG-96	A	0,0%	0,0%	1,5%	20,1%	0,0	0,0	78,4%	-0,23	
	PMG-96	B	0,6%	0,6%	6,6%	5,9%	0,0	0,0	86,9%	-0,30	
PMG-97	A	0,0%	0,0%	1,4%	19,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,21		
PMG-97	B	0,0%	0,0%	3,6%	17,8%	0,0	0,0	77,8%	-0,31		
PMG-98	A	0,0%	0,0%	1,0%	20,7%	0,0	0,0	78,3%	-0,21		
PMG-98	B	0,0%	0,0%	1,4%	18,7%	0,0	0,0	79,9%	-0,24		

DATA		Semana 2: 08/04 - 12/04/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub>	Pico CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	CO	BAL	Pressão (mbar)	OBS.
		(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(ppm)	(ppm)	(%Vol.)		
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,6%	0,0	0,0	78,5%	-0,19	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0,0	0,0	78,6%	-0,25	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,0%	0,0	0,0	78,5%	-0,24	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	1,0%	19,3%	0,0	0,0	79,7%	-0,26	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,19	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	1,0%	19,0%	0,0	0,0	80,0%	-0,25	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	1,9%	17,2%	0,0	0,0	80,9%	-0,19	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	1,0%	20,3%	0,0	0,0	78,6%	-0,23	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,5%	0,0	0,0	78,9%	-0,25	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	0,8%	19,1%	0,0	0,0	80,1%	-0,25	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	2,4%	18,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,23	
PMG-93 B	0,0%	0,0%	0,7%	19,2%	0,0	0,0	80,1%	-0,24		
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	0,6%	20,8%	0,0	0,0	78,4%	-0,28	
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,7%	20,9%	0,0	0,0	78,3%	-0,30	
	PMG-104	0,0%	0,0%	0,5%	21,1%	0,0	0,0	78,4%	-0,29	
	PMG-105	0,0%	0,0%	0,9%	20,9%	0,0	0,0	78,4%	-0,33	
	PMG-106	0,0%	0,0%	0,7%	21,0%	0,0	0,0	78,3%	-0,37	
	PMG-107	0,0%	0,0%	0,9%	20,8%	0,0	0,0	78,3%	-0,25	
	PMG-108	0,0%	0,0%	1,9%	18,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,26	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,2%	0,0	0,0	78,4%	-0,28	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	2,1%	19,6%	0,0	0,0	78,3%	-0,30	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	0,7%	18,5%	0,0	0,0	78,9%	-0,30	
	PMG-110 B	0,0%	0,0%	0,6%	19,3%	0,0	0,0	78,7%	-0,30	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,3%	0,0	0,0	78,3%	-0,29	
PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,5%	0,0	0,0	78,9%	-0,29		
PMG-112	0,0%	0,0%	0,5%	21,0%	0,0	0,0	78,3%	-0,25		
Guarda Universitário	PMG-116 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0,0	0,0	79,3%	-0,39	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	0,1%	20,5%	0,0	0,0	79,4%	2,59	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,36	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	0,1%	20,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,46	
	PMG-118 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,30	
PMG-118 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	0,0	79,2%	-0,33		
Portaria P3	PMG-119 A	0,0%	0,0%	0,3%	19,5%	0,0	0,0	80,2%	-0,36	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,0%	0,0	0,0	79,8%	-0,50	
	PMG-119 C	0,0%	0,0%	0,2%	20,0%	0,0	0,0	79,8%	-0,47	A
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	0,2%	19,5%	0,0	0,0	80,3%	-0,50	
	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,2%	19,6%	0,0	0,0	80,2%	-0,52	
PMG-120 C	0,0%	0,0%	0,2%	19,6%	0,0	0,0	80,2%	-0,52	A	
Transportes	PMG-121 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	0,0	0,0	79,5%	-0,30	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0,0	0,0	79,5%	-0,40	A
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	0,0	0,0	79,4%	-0,36	
	PMG-122 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	0,0	0,0	79,4%	-0,04	A
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	0,0	0,0	79,5%	-0,62	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0	0,0	79,5%	1,60	A
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,4%	0,0	0,0	79,5%	-0,40	
PMG-124 B	0,0%	0,0%	0,1%	20,4%	0,0	0,0	179,5%	-0,40		

DATA		Semana 3: 15/04 - 19/04/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	4,3%	15,6%	0,0	0,0	80,1%	-0,51	
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	5,6%	13,9%	0,0	0,0	80,5%	-0,53	
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	3,9%	17,3%	0,0	0,0	78,8%	-0,45	
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	2,4%	18,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,48	
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0,0	0,0	79,4%	-0,46	
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	4,4%	15,1%	0,0	0,0	80,5%	-0,46	
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	1,9%	18,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,50	
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	1,6%	18,7%	0,0	0,0	79,7%	-0,48	
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	1,3%	18,8%	0,0	0,0	79,9%	-0,34	
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	4,1%	18,0%	0,0	0,0	77,9%	-0,50	
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,32	
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,69	
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,4%	0,0	0,0	79,5%	-0,52	
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	1,6%	18,5%	0,0	0,0	79,9%	-0,54	
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,2%	0,0	0,0	79,9%	-0,38	
PMG-114 B	11,3%	18,8%	2,4%	14,0%	0,0	0,0	72,3%	-6,05	E	
PMG-115 A	0,0%	0,0%	1,9%	18,7%	0,0	0,0	79,4%	-6,63	A	
PMG-115 B	0,0%	0,0%	2,6%	17,3%	0,0	0,0	80,1%	-2,26		
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11 A	0,0%	0,0%	3,5%	17,3%	0,0	0,0	79,2%	-0,46	
	PMG-11 B	30,3%	30,6%	12,5%	1,5%	0,0	0,0	55,7%	-4,65	E
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	4,2%	14,6%	0,0	0,0	81,2%	-0,33	
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	5,0%	13,7%	0,0	0,0	81,3%	-2,44	
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	2,8%	17,7%	0,0	0,0	79,5%	-0,39	
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	4,2%	15,3%	0,0	0,0	80,5%	-0,39	
	PMG-14 A	0,0%	0,0%	4,2%	17,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,41	
	PMG-14 B	0,0%	0,0%	6,7%	11,5%	0,0	0,0	81,8%	-0,33	
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,0%	0,0	0,0	79,1%	-0,34	
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	0,0	0,0	78,8%	-0,36	
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	1,6%	19,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,36	
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	1,5%	19,0%	0,0	0,0	79,5%	-0,30	
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	4,0%	17,7%	0,0	0,0	78,3%	-0,37	
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	3,1%	17,4%	0,0	0,0	79,5%	-0,25	
	PMG-24 A	0,0%	0,0%	2,6%	18,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,25	
PMG-24 B	0,0%	0,0%	2,0%	18,6%	0,0	0,0	79,4%	-0,35		
I-3 Auditórios	PMG-25 A									
	PMG-25 B									
	PMG-26 A									
	PMG-26 B									
	PMG-27 A									
	PMG-27 B									
	PMG-28 A									
	PMG-28 B									
	PMG-29 A									
	PMG-29 B									
PMG-44 A										
PMG-44 B										
PMG-45 A										
PMG-45 B										

DATA		Semana 3: 15/04 - 19/04/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	<b>1,7%</b>	19,3%	0,0%	0,0%	79,0%	-29,0%	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	<b>4,1%</b>	17,2%	0,0%	0,0%	78,7%	-36,0%	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	2,2%	18,1%	0,0	0,0	79,7%	<b>-0,49</b>	
	PMG-31 B	0,0%	0,0%	1,8%	19,2%	0,0	0,0	79,0%	<b>-7,62</b>	
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	<b>2,6%</b>	17,4%	0,0%	0,0%	80,0%	-34,0%	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	<b>2,3%</b>	17,9%	0,0%	0,0%	79,8%	-25,0%	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	<b>1,4%</b>	19,6%	0,0%	0,0%	79,0%	-46,0%	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	<b>9,5%</b>	10,0%	0,0%	0,0%	80,5%	-47,0%	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	<b>1,2%</b>	19,7%	0,0%	0,0%	79,1%	-49,0%	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	<b>3,1%</b>	17,9%	0,0%	0,0%	79,0%	-49,0%	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	<b>1,9%</b>	18,4%	0,0%	0,0%	79,7%	-25,0%	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	<b>2,5%</b>	18,2%	0,0%	0,0%	79,3%	-30,0%	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	<b>1,4%</b>	19,8%	0,0%	0,0%	78,8%	-28,0%	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	<b>8,1%</b>	11,2%	0,0%	0,0%	80,7%	-27,0%	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	0,0%	0,0%	78,9%	-36,0%	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	<b>2,5%</b>	18,4%	0,0%	0,0%	79,1%	-44,0%	
	PMG-38 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-38 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	0,0%	0,0%	79,3%	<b>-33,0%</b>	
	PMG-39 B	0,1%	0,1%	<b>15,0%</b>	3,4%	0,0%	0,0%	81,5%	<b>-37,0%</b>	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	<b>2,3%</b>	18,4%	0,0	0,0	79,3%	0,20	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	<b>1,4%</b>	19,4%	0,0	0,0	79,2%	<b>-0,40</b>	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	<b>1,2%</b>	19,4%	0,0%	0,0%	79,4%	-43,0%	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0,0%	0,0%	79,1%	-13,0%	
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0%	0,0%	79,1%	-29,0%	
	PMG-42 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0,0%	0,0%	79,2%	-39,0%	
	PMG-43 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0,0%	0,0%	79,2%	-36,0%	
	PMG-43 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0%	0,0%	79,2%	-38,0%	
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0,0%	0,0%	79,4%	-47,0%	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	<b>1,7%</b>	19,1%	0,0%	0,0%	79,2%	-143,0%	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,6%	0,0	0,0	79,6%	<b>-0,59</b>	
	PMG-64 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0,0	0,0	79,4%	<b>-14,03</b>	A
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,8%	0,0	0,0	79,7%	<b>-0,49</b>	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	0,4%	19,9%	0,0	0,0	79,7%	<b>-1,17</b>	
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,7%	0,0	0,0	79,8%	<b>-0,43</b>	
	PMG-66 B	0,0%	0,0%	0,6%	19,7%	0,0	0,0	79,7%	<b>-2,59</b>	A
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0%	0,0%	79,4%	-40,0%	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	0,6%	19,8%	0,0%	0,0%	79,6%	-97,0%	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	0,7%	18,7%	0,0%	0,0%	80,6%	-47,0%	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	0,5%	19,9%	0,0%	0,0%	79,6%	-54,0%	
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,6%	0,0%	0,0%	79,6%	-48,0%	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	0,7%	19,9%	0,0%	0,0%	79,4%	-169,0%	A
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,4%	0,0%	0,0%	79,9%	-38,0%	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	0,9%	19,7%	0,0%	0,0%	79,4%	-45,0%	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	0,0%	0,0%	79,5%	-41,0%	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	<b>2,5%</b>	17,8%	0,0%	0,0%	79,7%	-44,0%	
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0%	0,0%	79,4%	-37,0%	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	0,0%	0,0%	79,5%	-30,0%	
PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	0,0%	0,0%	79,5%	-40,0%		
PMG-80 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	0,0%	0,0%	79,5%	-1009,0%	A	
PMG-81 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,8%	0,0%	0,0%	79,4%	-46,0%		
PMG-81 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0%	0,0%	79,3%	-38,0%		

DATA		Semana 3: 15/04 - 19/04/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	1,9%	19,7%	0,0	0,0	78,4%	-0,21	
	PMG-46 B	0,0%	0,0%	1,5%	20,0%	0,0	0,0	78,5%	-56,52	A
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	0,0	0,0	78,7%	-0,34	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	3,4%	16,2%	0,0	0,0	80,4%	-0,27	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	1,9%	18,1%	0,0	0,0	80,0%	-0,12	
	PMG-48 B	0,0%	0,0%	1,1%	20,4%	0,0	0,0	78,5%	-0,48	
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	2,3%	19,1%	0,0	0,0	78,6%	-0,24	
	PMG-49 B	0,0%	0,0%	6,4%	11,8%	0,0	0,0	81,8%	-0,36	
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	1,9%	18,9%	0,0	0,0	79,2%	-0,19	
	PMG-50 B	0,0%	0,0%	9,5%	7,0%	0,0	0,0	83,5%	-0,12	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	1,6%	19,2%	0,0	0,0	79,2%	-0,23	
	PMG-51 B	<b>1,0%</b>	<b>1,3%</b>	1,1%	19,7%	0,0	0,0	78,2%	-0,97	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	0,0	0,0	78,6%	-0,21	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,5%	0,0	0,0	78,9%	-0,27	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,23	
	PMG-53 B	<b>1,9%</b>	<b>1,9%</b>	8,4%	2,2%	0,0	0,0	87,5%	-0,37	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	1,7%	17,4%	0,0	0,0	80,9%	-0,20	
	PMG-54 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,5%	0,0	0,0	78,6%	-0,78	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,8%	0,0	0,0	78,6%	-0,35	
	PMG-55 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,33	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	6,8%	13,8%	0,0	0,0	79,4%	-0,26	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	2,0%	19,7%	0,0	0,0	78,3%	-0,39	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	2,2%	17,5%	0,0	<b>1,0</b>	80,3%	-0,33	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	7,9%	13,8%	0,0	0,0	78,3%	-0,90	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	2,1%	17,5%	0,0	0,0	80,4%	-0,31	
	PMG-58 B	<b>1,3%</b>	<b>1,3%</b>	3,6%	12,6%	0,0	0,0	82,5%	-0,46	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	0,0	0,0	79,3%	-0,30	
	PMG-59 B	0,0%	0,0%	1,7%	18,6%	0,0	0,0	79,7%	-0,37	
PMG-60 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0,0	0,0	79,2%	-0,31		
PMG-60 B	0,0%	0,0%	7,6%	12,0%	0,0	0,0	80,4%	-0,39		
PMG-61 A	0,0%	0,0%	2,3%	19,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,31		
PMG-61 B	<b>3,0%</b>	<b>3,0%</b>	9,9%	1,8%	0,0	0,0	85,3%	-0,30		
PMG-62 A	0,0%	0,0%	1,4%	18,9%	0,0	0,0	79,7%	-0,30		
PMG-62 B	<b>31,8%</b>	<b>33,2%</b>	7,3%	3,3%	0,0	0,0	57,6%	-8,01	E	

DATA		Semana 3: 15/04 - 19/04/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	0,0	79,0%	-0,29	
	PMG-01 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0,0	0,0	79,2%	-1,93	A
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	0,0	79,1%	-0,20	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	0,0	79,1%	-0,63	
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0,0	0,0	79,0%	-0,25	
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	0,0	0,0	79,2%	-19,71	A
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,25	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	0,0	0,0	79,3%	-1,05	A
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0,0	0,0	78,9%	-0,28	
	PMG-05 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0,0	0,0	78,8%	-0,24	
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	0,0	0,0	79,5%	-0,23	
	PMG-06 B	32,6%	32,6%	3,4%	14,2%	0,0	0,0	49,8%	3,98	
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0,0	0,0	78,8%	-0,20	
	PMG-07 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	0,0	79,0%	-32,60	A
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,4%	0,0	0,0	79,7%	-0,84	
	PMG-08 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,95	
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	1,9%	18,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,57	
	PMG-09 B	0,0%	0,0%	1,9%	18,5%	0,0	0,0	79,6%	-3,48	A
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	1,8%	17,2%	0,0	0,0	81,0%	-0,35	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	1,0%	19,6%	0,0	0,0	79,4%	-0,47	
PMG-84 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-84 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-85 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-85 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-86 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-86 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-87 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-87 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-70 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-70 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-71 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-71 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-72 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-72 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-73 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-73 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	0,0	0,0	78,8%	-0,19		
PMG-74 B	4,0%	4,0%	0,7%	11,2%	0,0	0,0	84,1%	-0,25		
PMG-75 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-75 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-76 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-76 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-82 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-82 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-83 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-83 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-94 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-94 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-95 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-95 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-96 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-96 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-97 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-97 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-98 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-98 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DATA		Semana 3: 15/04 - 19/04/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-88 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-89 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-89 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-90 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-90 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-91 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-91 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-92 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-92 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-93 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-93 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-106	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-109 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-109 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-110 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-110 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-111 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMG-111 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PMG-112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Guarda Universitário	PMG-116 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-116 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-117 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-117 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-118 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-118 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portaria P3	PMG-119 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-119 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-119 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-120 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-120 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-120 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	PMG-121 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-121 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-122 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-122 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-123 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-123 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-124 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-124 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DATA		Semana 4: 22/04 - 26/04/2019									
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.	
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água											
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	5,1%	15,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,31		
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	5,7%	14,6%	0,0	0,0	79,7%	-0,29		
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	3,4%	18,7%	0,0	0,0	77,9%	-0,35		
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	2,3%	19,1%	0,0	0,0	78,6%	-0,27		
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	0,0	79,0%	-0,36		
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	3,8%	16,5%	0,0	0,0	79,7%	-0,36		
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,3%	0,0	0,0	78,6%	-0,25		
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0,0	0,0	78,6%	-0,22		
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,4%	0,0	0,0	78,8%	-0,36		
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	4,4%	16,1%	0,0	0,0	79,5%	-0,26		
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,5%	0,0	0,0	78,3%	-0,30		
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,2%	0,0	0,0	79,4%	-0,27		
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,40		
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,5%	0,0	0,0	79,1%	-0,34		
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0,0	0,0	79,4%	-0,36		
	PMG-114 B	6,9%	13,2%	1,7%	16,5%	0,0	0,0	74,9%	-3,74		
	PMG-115 A	0,0%	0,0%	1,5%	19,3%	0,0	0,0	79,2%	-1,65	A	
	PMG-115 B	0,0%	0,0%	1,2%	19,2%	0,0	0,0	79,6%	-1,88	A	
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0%	0,0%	2,3%	18,4%	0,0	0,0	79,3%	-0,38		
	PMG-14 B	30,7%	33,2%	11,9%	2,4%	0,0	0,0	55,0%	-2,58		
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	4,6%	14,2%	0,0	0,0	81,2%	-0,19		
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	5,5%	12,3%	0,0	0,0	82,2%	-0,30		
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,8%	0,0	0,0	78,6%	-0,38		
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	3,6%	16,4%	0,0	0,0	80,0%	-0,24		
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	3,7%	16,3%	0,0	0,0	80,0%	-0,26		
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	5,2%	14,4%	0,0	0,0	80,4%	-0,24		
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,4%	0,0	0,0	78,6%	-0,25		
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	0,6%	21,3%	0,0	0,0	78,1%	-0,36		
	PMG-11 A	0,0%	0,0%	1,5%	20,4%	0,0	0,0	78,1%	-0,23		
	PMG-11 B	0,0%	0,0%	1,3%	20,1%	0,0	0,0	78,6%	-0,23		
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	3,9%	18,2%	0,0	0,0	77,9%	-0,26		
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	3,1%	17,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,29		
	PMG-24 A	0,0%	0,0%	2,8%	19,2%	0,0	0,0	78,0%	-0,13		
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	2,1%	18,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,25		
	I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0%	0,0%	1,2%	21,0%	0,0	0,0	77,8%	-0,25	
		PMG-25 B	0,0%	0,0%	3,0%	18,6%	0,0	0,0	78,4%	-0,25	
PMG-26 A		0,0%	0,0%	2,3%	19,7%	0,0	0,0	78,0%	-0,26		
PMG-26 B		0,0%	0,0%	4,6%	14,9%	0,0	0,0	80,5%	-0,25		
PMG-27 A		0,0%	0,0%	2,6%	16,9%	0,0	0,0	80,5%	-0,25		
PMG-27 B		0,0%	0,0%	4,8%	14,4%	0,0	0,0	80,8%	-0,18		
PMG-28 A		0,0%	0,0%	3,1%	17,3%	0,0	0,0	79,6%	-0,30		
PMG-28 B		0,0%	0,0%	8,1%	9,5%	0,0	0,0	82,4%	-0,52		
PMG-29 A		0,0%	0,0%	2,5%	18,2%	0,0	0,0	79,3%	-0,19		
PMG-29 B		0,0%	0,0%	2,3%	19,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,21		
PMG-44 A		0,0%	0,0%	2,2%	18,4%	0,0	0,0	79,4%	-0,24		
PMG-44 B		0,0%	0,0%	2,5%	17,8%	0,0	0,0	79,7%	-0,30		
PMG-45 A		0,0%	0,0%	4,0%	17,0%	0,0	0,0	79,0%	-0,19		
PMG-45 B		0,0%	0,0%	2,4%	18,6%	0,0	0,0	79,0%	-3,58	A	

DATA		Semana 4: 22/04 - 26/04/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	2,0%	19,7%	0,0	0,0	78,3%	-0,41	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	3,4%	18,0%	0,0	0,0	78,6%	-0,43	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,0%	0,0	0,0	78,4%	-0,52	
	PMG-31 B	1,0%	1,0%	4,4%	14,5%	0,0	0,0	80,1%	-0,51	
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	1,9%	17,6%	0,0	0,0	80,5%	-0,37	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	3,0%	16,7%	0,0	0,0	80,3%	-0,49	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	1,6%	20,0%	0,0	0,0	78,4%	-0,48	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	6,2%	14,6%	0,0	0,0	79,2%	-0,50	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,6%	0,0	0,0	78,6%	-0,38	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	2,9%	19,4%	0,0	0,0	77,7%	-0,35	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,6%	0,0	0,0	78,2%	-0,37	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	2,0%	18,9%	0,0	0,0	79,1%	-0,30	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,9%	0,0	0,0	78,4%	-0,26	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	2,6%	18,6%	0,0	0,0	78,8%	-0,30	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,7%	0,0	0,0	78,5%	-0,36	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	0,0	0,0	78,9%	-0,33	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	2,8%	16,6%	0,0	0,0	80,6%	-0,28	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	1,8%	19,7%	0,0	0,0	78,5%	-0,36	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,27	
	PMG-39 B	0,2%	0,2%	13,5%	4,5%	0,0	0,0	81,8%	-0,46	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,3%	0,0	0,0	78,5%	-0,27	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,4%	0,0	0,0	78,7%	-0,29	
PMG-41 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,3%	0,0	0,0	78,4%	-0,36		
PMG-41 B	0,0%	0,0%	1,5%	19,7%	0,0	0,0	78,8%	-0,32		
PMG-42 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,0%	0,0	0,0	78,9%	-0,42		
PMG-42 B	0,0%	0,0%	3,3%	16,7%	0,0	0,0	80,0%	-0,41		
PMG-43 A	0,0%	0,0%	4,7%	15,4%	0,0	0,0	79,9%	-0,39		
PMG-43 B	0,0%	0,0%	5,9%	15,3%	0,0	0,0	78,8%	-0,40		
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,36	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,57	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	0,0	0,0	78,9%	-0,40	
	PMG-64 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-15,75	A
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,41	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	0,0	79,0%	-0,44	
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	0,0	0,0	79,2%	-0,33	
	PMG-66 B	39,4%	39,4%	16,9%	2,1%	0,0	0,0	41,6%	-0,51	
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,0%	0,0	0,0	78,5%	-0,31	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0,0	0,0	79,0%	-0,21	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,3%	0,0	0,0	78,7%	-0,40	
	PMG-68 B	0,3%	0,3%	0,9%	19,5%	0,0	0,0	79,3%	-0,51	A
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,32	
	PMG-69 B	1,2%	1,2%	4,3%	13,3%	0,0	0,0	81,2%	-0,75	A
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,3%	0,0	0,0	79,7%	-0,23	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,1%	0,0	0,0	79,8%	-0,31	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0,0	0,0	78,8%	-0,32	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	3,3%	16,1%	0,0	0,0	80,6%	-0,49	
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,41	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,32	
PMG-80 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,3%	0,0	0,0	79,4%	-0,33		
PMG-80 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,88		
PMG-81 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,4%	0,0	0,0	78,7%	-0,35		
PMG-81 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,9%	0,0	0,0	78,5%	-0,75	A	

DATA		Semana 4: 22/04 - 26/04/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	0,0	0,0	78,7%	-0,30	
	PMG-46 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,3%	0,0	0,0	78,9%	-23,72	A
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	0,0	0,0	79,0%	-0,30	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	2,3%	18,3%	0,0	0,0	79,4%	-0,24	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	1,5%	19,2%	0,0	0,0	79,3%	-0,40	
	PMG-48 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,7%	0,0	0,0	78,4%	-0,52	
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	2,0%	18,2%	0,0	0,0	79,7%	-0,37	
	PMG-49 B	0,0%	0,0%	5,4%	14,8%	0,0	0,0	79,8%	-0,58	
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,8%	-0,33	
	PMG-50 B	0,0%	0,0%	6,5%	12,8%	0,0	0,0	80,7%	-0,38	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	3,5%	15,1%	0,0	0,0	81,3%	-0,25	
	PMG-51 B	0,7%	0,7%	2,3%	18,4%	0,0	0,0	78,6%	-0,17	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	1,9%	16,2%	0,0	0,0	81,9%	-0,24	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	1,2%	20,6%	0,0	0,0	78,2%	-0,31	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,6%	21,0%	0,0	0,0	78,4%	-0,25	
	PMG-53 B	0,4%	<b>2,3%</b>	8,3%	3,4%	0,0	0,0	87,9%	-0,35	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0,0	0,0	78,6%	-0,22	
	PMG-54 B	<b>9,2%</b>	<b>9,2%</b>	4,4%	11,2%	0,0	0,0	75,2%	-0,25	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	1,5%	19,7%	0,0	0,0	78,8%	-0,28	
	PMG-55 B	<b>2,8%</b>	<b>3,2%</b>	5,6%	14,2%	0,0	0,0	77,4%	-0,38	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,8%	0,0	0,0	78,2%	-0,26	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	2,0%	19,1%	0,0	0,0	78,9%	-0,64	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,3%	0,0	0,0	78,4%	-0,29	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	4,4%	16,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,81	A
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,4%	0,0	0,0	78,3%	-0,22	
	PMG-58 B	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	5,7%	10,4%	0,0	0,0	82,9%	-0,14	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,6%	21,4%	0,0	0,0	78,0%	-0,24	
	PMG-59 B	0,0%	0,0%	0,4%	21,5%	0,0	0,0	78,1%	-0,34	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,5%	0,0	0,0	78,2%	-0,23	
	PMG-60 B	0,0%	0,0%	3,5%	15,0%	0,0	0,0	81,5%	-0,21	
PMG-61 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,1%	0,0	0,0	77,8%	-0,32		
PMG-61 B	<b>1,7%</b>	<b>1,7%</b>	8,9%	2,8%	0,0	0,0	86,6%	-0,23		
PMG-62 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,2%	0,0	0,0	78,4%	-0,28		
PMG-62 B	<b>7,8%</b>	<b>7,8%</b>	1,8%	16,8%	0,0	0,0	73,6%	-0,45		

DATA		Semana 4: 22/04 - 26/04/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0,0	0,0	79,2%	-0,56	
	PMG-01 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0,0	0,0	79,2%	-0,98	A
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0,0	0,0	79,1%	-0,62	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0,0	0,0	79,2%	-0,98	A
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0,0	0,0	79,1%	-0,59	
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	0,7%	19,5%	0,0	0,0	79,8%	-1,58	A
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	1,0%	18,4%	0,0	0,0	80,6%	-0,69	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	0,9%	19,1%	0,0	0,0	80,0%	-0,83	A
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,69	
	PMG-05 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0,0	0,0	79,1%	-1,59	A
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	0,0	0,0	79,3%	-0,81	
	PMG-06 B	27,9%	36,3%	3,1%	16,6%	0,0	0,0	52,4%	-0,75	
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	0,0	0,0	78,8%	-0,69	
	PMG-07 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,85	
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,60	
	PMG-08 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,52	
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	2,3%	16,5%	0,0	0,0	81,2%	-0,74	
	PMG-09 B	0,0%	0,0%	1,2%	19,8%	0,0	0,0	79,0%	-0,66	A
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,5%	0,0	0,0	79,4%	-0,48	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	1,1%	18,8%	0,0	0,0	80,1%	-0,68	A
PMG-84 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	0,0	79,0%	-0,64		
PMG-84 B	0,0%	0,0%	3,0%	18,5%	0,0	0,0	78,5%	-0,78		
PMG-85 A	0,0%	0,0%	2,8%	17,9%	0,0	0,0	79,3%	-0,52		
PMG-85 B	0,0%	0,0%	3,2%	17,8%	0,0	0,0	79,0%	-0,48		
PMG-86 A	0,0%	0,0%	2,3%	19,0%	0,0	0,0	78,7%	-0,43		
PMG-86 B	0,0%	0,0%	2,5%	16,5%	0,0	0,0	81,0%	-0,60		
PMG-87 A	0,0%	0,0%	4,2%	12,7%	0,0	0,0	83,1%	-0,45		
PMG-87 B	0,0%	0,0%	3,3%	15,8%	0,0	0,0	80,9%	-0,46		
PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0,0	0,0	79,2%	-0,47		
PMG-70 B	0,0%	0,0%	0,9%	19,5%	0,0	0,0	79,6%	-0,40		
PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,47		
PMG-71 B	0,6%	0,0%	1,8%	4,2%	0,0	0,0	93,4%	-0,49		
PMG-72 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,14		
PMG-72 B	0,0%	0,0%	1,6%	15,3%	0,0	0,0	83,1%	-0,41		
PMG-73 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	0,0	79,0%	-0,47		
PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	0,0	0,0	79,2%	-0,36		
PMG-74 A	0,0%	0,0%	1,7%	18,7%	0,0	0,0	79,6%	-0,47		
PMG-74 B	12,3%	12,3%	1,3%	3,0%	0,0	0,0	83,4%	-1,07		
PMG-75 A	0,0%	0,0%	1,2%	15,8%	0,0	0,0	83,0%	-0,44		
PMG-75 B	0,6%	0,6%	4,2%	6,8%	0,0	0,0	88,4%	-0,41		
PMG-76 A	0,0%	0,0%	2,4%	18,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,41		
PMG-76 B	0,0%	0,0%	3,8%	13,9%	0,0	0,0	82,3%	-0,47		
PMG-82 A	0,0%	0,0%	3,0%	19,2%	0,0	0,0	77,8%	-0,18		
PMG-82 B	0,0%	0,0%	10,4%	11,7%	0,0	0,0	77,9%	-0,23		
PMG-83 A	0,0%	0,0%	5,1%	17,9%	0,0	0,0	77,0%	-0,21		
PMG-83 B	0,0%	0,0%	5,5%	13,4%	0,0	0,0	81,1%	-0,31		
PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,25		
PMG-94 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,22		
PMG-95 A	0,0%	0,0%	5,6%	16,4%	0,0	0,0	78,0%	-0,19		
PMG-95 B	0,0%	0,0%	4,1%	18,3%	0,0	0,0	77,6%	-0,26		
PMG-96 A	0,0%	0,0%	2,3%	19,9%	0,0	0,0	77,8%	-0,23		
PMG-96 B	0,2%	0,2%	6,9%	4,4%	0,0	0,0	88,5%	-0,30		
PMG-97 A	0,0%	0,0%	1,7%	19,0%	0,0	0,0	79,3%	-0,21		
PMG-97 B	0,0%	0,0%	6,0%	13,2%	0,0	0,0	80,8%	-0,14		
PMG-98 A	0,0%	0,0%	1,5%	20,0%	0,0	0,0	78,5%	-0,10		
PMG-98 B	0,0%	0,0%	1,6%	19,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,09		

DATA		Semana 4: 22/04 - 26/04/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,3%	0,0	0,0	78,4%	-0,18	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	1,0%	20,5%	0,0	0,0	78,5%	-0,13	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,1%	0,0	0,0	78,2%	<b>-0,25</b>	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	0,0	0,0	79,0%	<b>-0,22</b>	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,1%	0,0	0,0	78,1%	<b>-0,21</b>	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,4%	0,0	0,0	78,8%	<b>-0,22</b>	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,1%	0,0	0,0	78,2%	-0,17	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	2,3%	18,9%	0,0	0,0	78,8%	-0,16	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,1%	0,0	0,0	78,2%	<b>-0,21</b>	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	2,2%	19,5%	0,0	0,0	78,3%	-0,18	
PMG-93 A	0,0%	0,0%	1,5%	19,9%	0,0	0,0	78,6%	<b>-0,25</b>		
PMG-93 B	0,0%	0,0%	1,1%	20,6%	0,0	0,0	78,3%	<b>-0,21</b>		
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0,0	0,0	78,8%	<b>-0,38</b>	
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,8%	19,6%	0,0	0,0	79,6%	<b>-0,34</b>	
	PMG-104	0,0%	0,0%	2,4%	17,8%	0,0	0,0	79,8%	<b>-0,37</b>	
	PMG-105	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	0,0	79,2%	<b>-0,37</b>	
	PMG-106	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0,0	0,0	79,2%	<b>-0,37</b>	
	PMG-107	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0,0	0,0	79,2%	<b>-0,40</b>	
	PMG-108	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	0,0	0,0	79,2%	<b>-0,46</b>	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	0,0	0,0	79,1%	<b>-0,32</b>	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	<b>-0,49</b>	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	<b>-0,36</b>	
	PMG-110 B	0,0%	0,0%	3,9%	17,8%	0,0	0,0	78,3%	<b>-0,31</b>	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0,0	0,0	78,9%	<b>-0,58</b>	
PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	-0,19		
PMG-112	0,0%	0,0%	4,2%	14,8%	0,0	0,0	81,0%	<b>-0,36</b>		
Guarda Universitário	PMG-116 A	0,0%	0,0%	2,0%	19,1%	0,0	0,0	78,9%	<b>-0,41</b>	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,7%	0,0	0,0	78,9%	<b>-0,84</b>	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,1%	0,0	0,0	78,8%	<b>-0,41</b>	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	2,8%	19,0%	0,0	0,0	78,2%	<b>-0,34</b>	
	PMG-118 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,4%	0,0	0,0	78,3%	<b>-0,30</b>	
PMG-118 B	0,0%	0,0%	0,5%	21,0%	0,0	0,0	78,5%	<b>-0,74</b>		
Portaria P3	PMG-119 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,1%	0,0	0,0	78,8%	<b>-0,52</b>	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,1%	21,1%	0,0	0,0	78,8%	<b>-0,56</b>	
	PMG-119 C	0,0%	0,0%	0,1%	21,0%	0,0	0,0	78,9%	<b>-7,26</b>	<b>A</b>
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	<b>-0,56</b>	
	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0	0,0	79,4%	<b>-0,63</b>	
PMG-120 C	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	0,0	79,4%	<b>-1,36</b>	<b>A</b>	
Transportes	PMG-121 A	0,0%	0,0%	2,6%	14,7%	0,0	0,0	82,7%	<b>-0,22</b>	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	12,9%	16,7%	0,0	0,0	70,4%	-0,19	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	0,0	0,0	78,8%	<b>-0,27</b>	
	PMG-122 B	0,0%	0,0%	12,2%	5,8%	0,0	0,0	82,0%	<b>-0,46</b>	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	2,3%	17,7%	0,0	0,0	80,0%	<b>-0,25</b>	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,3%	0,0	0,0	79,3%	<b>-0,84</b>	<b>A</b>
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	0,0	<b>1,0</b>	78,9%	<b>-0,28</b>	
PMG-124 B	0,0%	0,0%	10,5%	9,5%	0,0	0,0	80,0%	<b>-0,50</b>	<b>A</b>	

DATA		Semana 4: 29/04 - 03/05/2019									
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.	
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água											
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	4,7%	15,9%	0,0	0,0	79,4%	-0,68		
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	6,1%	14,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,67		
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	4,2%	17,6%	0,0	0,0	78,2%	-0,73		
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	2,7%	18,5%	0,0	0,0	78,8%	-0,63		
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	-0,64		
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	3,5%	18,5%	0,0	0,0	78,0%	-0,67		
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	1,6%	19,0%	0,0	0,0	79,4%	-0,63		
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	1,0%	20,0%	0,0	0,0	79,0%	-0,63		
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,78		
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	3,9%	19,8%	0,0	0,0	76,3%	-0,74		
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	1,8%	19,6%	0,0	0,0	78,6%	-0,63		
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	1,6%	19,0%	0,0	0,0	79,4%	-0,66		
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	0,0	0,0	79,4%	-0,79		
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	1,5%	19,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,81		
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	1,6%	18,7%	0,0	0,0	79,7%	-0,67		
	PMG-114 B	0,0%	0,0%	5,6%	11,9%	1,7%	16,5%	0,0	0,0	76,2%	-3,98
	PMG-115 A	0,0%	0,0%	1,5%	18,7%	0,0	0,0	79,8%	-9,78		
	PMG-115 B	0,0%	0,0%	2,7%	18,9%	0,0	0,0	78,4%	-1,64		
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0%	0,0%	2,3%	18,0%	0,0	0,0	79,7%	-0,55		
	PMG-14 B	0,0%	0,0%	31,7%	31,7%	12,6%	3,7%	0,0	0,0	52,0%	-3,06
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	4,3%	18,2%	0,0	0,0	77,5%	-0,46		
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	4,6%	15,2%	0,0	0,0	80,2%	-3,09		
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	2,2%	18,9%	0,0	0,0	78,9%	-0,60		
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	2,7%	18,3%	0,0	0,0	79,0%	-0,60		
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	4,0%	18,6%	0,0	0,0	77,4%	-0,52		
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	5,5%	14,2%	0,0	0,0	80,3%	-0,56		
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,2%	0,0	0,0	79,7%	-0,67		
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,6%	0,0	0,0	78,6%	-0,54		
	PMG-11 A	0,0%	0,0%	1,5%	19,3%	0,0	0,0	79,2%	-0,50		
	PMG-11 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,44		
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	4,7%	16,3%	0,0	0,0	79,0%	-0,52		
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	3,4%	18,0%	0,0	0,0	78,6%	-0,60		
	PMG-24 A	0,0%	0,0%	3,2%	17,5%	0,0	0,0	79,3%	-0,56		
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	1,9%	18,5%	0,0	0,0	79,6%	-0,60		
	I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0%	0,0%	6,4%	17,2%	0,0	0,0	76,4%	-1,01	
		PMG-25 B	0,0%	0,0%	2,6%	18,9%	0,0	0,0	78,5%	-0,48	
PMG-26 A		0,0%	0,0%	2,8%	18,3%	0,0	0,0	78,9%	-0,37		
PMG-26 B		0,0%	0,0%	3,4%	15,9%	0,0	0,0	80,7%	-0,44		
PMG-27 A		0,0%	0,0%	4,6%	15,7%	0,0	0,0	79,7%	-0,47		
PMG-27 B		0,0%	0,0%	6,5%	11,7%	0,0	0,0	81,8%	-0,46		
PMG-28 A		0,0%	0,0%	1,8%	19,4%	0,0	0,0	78,8%	-0,43		
PMG-28 B		0,0%	0,0%	9,0%	13,6%	0,0	0,0	77,4%	-0,77		
PMG-29 A		0,0%	0,0%	1,9%	19,3%	0,0	0,0	78,8%	-0,45		
PMG-29 B		0,0%	0,0%	1,5%	19,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,43		
PMG-44 A		0,0%	0,0%	3,5%	17,2%	0,0	0,0	79,3%	-0,57		
PMG-44 B		0,0%	0,0%	3,1%	17,4%	0,0	0,0	79,5%	-0,42		
PMG-45 A		0,0%	0,0%	2,7%	18,6%	0,0	0,0	78,7%	-0,40		
PMG-45 B		0,0%	0,0%	2,4%	19,1%	0,0	0,0	78,5%	-0,48		

DATA		Semana 4: 29/04 - 03/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	1,9%	19,6%	0,0	0,0	78,5%	-0,32	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	2,1%	18,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,25	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0,0	0,0	78,7%	-0,31	
	PMG-31 B	0,9%	0,9%	3,7%	19,4%	0,0	0,0	76,0%	-0,30	
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	5,3%	17,2%	0,0	0,0	77,5%	-0,29	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	2,7%	17,1%	0,0	0,0	80,2%	-0,30	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,3%	0,0	0,0	78,4%	-0,27	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	5,9%	14,2%	0,0	0,0	79,9%	-0,31	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,32	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	2,4%	18,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,33	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	0,9%	21,3%	0,0	0,0	77,8%	-0,13	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	2,6%	19,0%	0,0	0,0	78,4%	-0,15	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	5,0%	15,8%	0,0	0,0	79,2%	-0,23	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	1,4%	20,1%	0,0	0,0	78,5%	-0,27	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,3%	0,0	0,0	78,2%	-0,27	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	1,7%	19,9%	0,0	0,0	78,4%	-0,20	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,9%	0,0	0,0	78,2%	-0,23	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	1,1%	20,4%	0,0	0,0	78,5%	-0,23	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,1%	0,0	0,0	78,5%	-0,30	
	PMG-39 B	0,5%	0,5%	13,5%	4,4%	0,0	0,0	81,6%	-0,33	
PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,7%	0,0	0,0	78,4%	-0,25		
PMG-40 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,9%	0,0	0,0	78,4%	-0,36		
PMG-41 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,2%	0,0	0,0	78,4%	-0,27		
PMG-41 B	0,0%	0,0%	0,4%	21,3%	0,0	0,0	78,3%	-0,17		
PMG-42 A	0,0%	0,0%	3,3%	17,7%	0,0	0,0	79,0%	-0,26		
PMG-42 B	0,0%	0,0%	1,0%	20,6%	0,0	0,0	78,4%	-0,36		
PMG-43 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,8%	0,0	0,0	78,3%	-0,29		
PMG-43 B	0,0%	0,0%	0,6%	21,2%	0,0	0,0	78,2%	-0,28		
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,3%	0,0	0,0	78,4%	-0,57	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	0,4%	21,1%	0,0	0,0	78,5%	-1,01	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	0,0	0,0	78,8%	-0,51	
	PMG-64 B	0,0%	0,0%	0,5%	21,0%	0,0	0,0	78,5%	-0,70	
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,43	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,1%	0,0	0,0	78,6%	-0,59	
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	0,0	0,0	78,6%	-0,36	
	PMG-66 B	<b>8,2%</b>	<b>14,3%</b>	2,3%	18,6%	0,0	0,0	70,9%	-0,94	
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,1%	0,0	0,0	78,7%	-0,28	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,39	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	1,8%	17,3%	0,0	0,0	80,9%	-0,40	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	1,2%	20,7%	0,0	0,0	78,1%	-0,32	
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,1%	0,0	0,0	78,6%	-0,39	
	PMG-69 B	<b>2,2%</b>	<b>2,2%</b>	6,9%	7,1%	0,0	0,0	83,8%	-0,41	
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,36	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0,0	0,0	78,8%	-33,73	<b>A</b>
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,1%	0,0	0,0	78,6%	-0,35	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,1%	0,0	0,0	78,6%	-0,55	
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,1%	0,0	0,0	78,5%	-0,41	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0,0	0,0	78,7%	-0,58	
PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,8%	0,0	0,0	78,4%	-0,36		
PMG-80 B	0,0%	0,0%	0,4%	21,1%	0,0	0,0	78,5%	-0,41		
PMG-81 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,1%	0,0	0,0	78,6%	-0,30		
PMG-81 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0,0	0,0	78,7%	-0,37		

DATA		Semana 4: 29/04 - 03/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,5%	0,0	0,0	79,4%	-0,57	
	PMG-46 B	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	0,0	0,0	79,3%	-35,80	A
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0,0	0,0	79,4%	-0,51	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,1%	0,0	0,0	79,8%	-0,67	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	1,6%	18,0%	0,0	0,0	80,4%	-0,66	
	PMG-48 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0,0	0,0	79,0%	-0,62	
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	3,6%	17,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,69	
	PMG-49 B	0,0%	0,0%	6,1%	14,4%	0,0	0,0	79,5%	-1,05	
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	0,0	79,2%	-1,10	
	PMG-50 B	0,0%	0,0%	7,1%	14,9%	0,0	0,0	78,0%	-0,63	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	2,4%	18,1%	0,0	0,0	79,5%	-0,51	
	PMG-51 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	0,0	0,0	79,3%	-0,70	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,55	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	0,0	0,0	79,2%	-0,46	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	0,0	79,0%	-0,50	
	PMG-53 B	1,5%	1,5%	5,6%	9,8%	0,0	0,0	83,1%	-0,52	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0,0	0,0	79,0%	-0,41	
	PMG-54 B	6,4%	11,7%	4,0%	12,3%	0,0	0,0	77,3%	-0,41	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,5%	0,0	0,0	78,9%	-0,49	
	PMG-55 B	0,2%	0,2%	3,0%	16,8%	0,0	0,0	80,0%	-0,46	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,9%	0,0	0,0	78,9%	-0,26	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	2,1%	18,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,46	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,0%	0,0	0,0	78,3%	-0,46	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	3,9%	18,0%	0,0	0,0	78,1%	-0,59	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,8%	0,0	0,0	79,0%	-0,46	
	PMG-58 B	2,9%	2,9%	9,7%	2,8%	0,0	0,0	84,6%	-0,36	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	1,0	78,7%	-0,37	
	PMG-59 B	0,0%	0,0%	1,6%	18,7%	0,0	0,0	79,7%	-0,52	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	0,0	0,0	79,0%	-0,39	
	PMG-60 B	0,0%	0,0%	4,9%	12,7%	0,0	0,0	82,4%	-0,48	
PMG-61 A	0,0%	0,0%	1,8%	19,5%	0,0	0,0	78,7%	-0,41		
PMG-61 B	2,4%	2,4%	9,2%	4,5%	0,0	0,0	83,9%	-0,38		
PMG-62 A	0,0%	0,0%	0,6%	21,2%	0,0	0,0	78,2%	-0,40		
PMG-62 B	7,1%	13,3%	2,0%	16,9%	0,0	0,0	74,0%	-0,65	E	

DATA		Semana 4: 29/04 - 03/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0,0	0,0	79,2%	-0,67	
	PMG-01 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,71	
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	0,0	0,0	79,1%	-0,63	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	0,0	79,2%	-0,79	
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,8%	0,0	0,0	79,7%	-0,64	
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0,0	0,0	79,4%	-1,26	
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0,0	0,0	79,5%	-0,57	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	1,0	79,3%	-0,74	
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0,0	0,0	79,2%	-0,67	
	PMG-05 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0,0	0,0	79,2%	-0,74	
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	0,0	0,0	79,3%	-0,78	
	PMG-06 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0,0	0,0	79,4%	-1,20	A
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	0,0	0,0	79,1%	-0,69	
	PMG-07 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0,0	0,0	79,3%	-0,86	
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0,0	0,0	79,2%	-0,49	
	PMG-08 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0,0	0,0	79,4%	-0,65	
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0,0	0,0	79,2%	-0,64	
	PMG-09 B	0,1%	0,1%	0,6%	20,1%	0,0	0,0	79,2%	-0,75	
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,55	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	0,7%	19,9%	0,0	0,0	79,4%	-1,06	
PMG-84 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0,0	1,0	78,8%	-0,46		
PMG-84 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,64		
PMG-85 A	0,0%	0,0%	1,9%	18,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,46		
PMG-85 B	0,0%	0,0%	1,9%	18,9%	0,0	0,0	79,2%	-0,52		
PMG-86 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,46		
PMG-86 B	0,0%	0,0%	1,7%	18,4%	0,0	0,0	79,9%	-0,41		
PMG-87 A	0,0%	0,0%	3,2%	14,2%	0,0	0,0	82,6%	-0,43		
PMG-87 B	0,0%	0,0%	3,2%	15,7%	0,0	0,0	81,1%	-0,49		
PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	0,0	0,0	79,0%	-0,25		
PMG-70 B	0,0%	0,0%	0,4%	21,4%	0,0	0,0	78,2%	-0,17		
PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,2%	0,0	0,0	78,4%	-0,24		
PMG-71 B	0,0%	0,0%	0,5%	17,3%	0,0	0,0	82,2%	-0,96		
PMG-72 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,1%	0,0	0,0	78,5%	-0,11		
PMG-72 B	0,0%	0,0%	1,3%	17,8%	0,0	0,0	80,9%	-0,18		
PMG-73 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,2%	0,0	0,0	78,3%	-0,16		
PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,5%	21,0%	0,0	0,0	78,5%	-0,20		
PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,4%	19,9%	0,0	0,0	79,7%	0,01		
PMG-74 B	0,1%	0,9%	0,3%	21,3%	0,0	0,0	78,3%	-0,06		
PMG-75 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,2%	0,0	0,0	79,9%	-0,20		
PMG-75 B	1,4%	1,4%	3,4%	10,6%	0,0	0,0	84,6%	-0,27		
PMG-76 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,14		
PMG-76 B	0,0%	0,0%	0,4%	19,2%	0,0	0,0	80,4%	-14,71	A	
PMG-82 A	0,0%	0,0%	3,9%	16,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,20		
PMG-82 B	0,0%	0,0%	6,4%	12,0%	0,0	0,0	81,6%	-0,32		
PMG-83 A	0,0%	0,0%	4,6%	17,9%	0,0	0,0	77,5%	-0,38		
PMG-83 B	0,0%	0,0%	5,9%	12,3%	0,0	0,0	81,8%	-0,24		
PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,33		
PMG-94 B	0,0%	0,0%	2,9%	17,2%	0,0	0,0	79,9%	-0,40		
PMG-95 A	0,0%	0,0%	5,1%	16,7%	0,0	0,0	78,2%	-0,18		
PMG-95 B	0,0%	0,0%	3,9%	17,9%	0,0	0,0	78,2%	-0,73		
PMG-96 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,24		
PMG-96 B	0,0%	0,0%	6,2%	6,4%	0,0	0,0	87,4%	-0,25		
PMG-97 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,35		
PMG-97 B	0,0%	0,0%	5,3%	15,4%	0,0	0,0	79,3%	-0,19		
PMG-98 A	0,0%	0,0%	1,5%	17,3%	0,0	0,0	81,2%	-0,26		
PMG-98 B	0,0%	0,0%	1,7%	19,1%	0,0	0,0	79,2%	-0,16		

DATA		Semana 4: 29/04 - 03/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,5%	0,0	0,0	78,4%	-0,28	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	1,1%	20,2%	0,0	0,0	78,7%	-0,16	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,8%	0,0	0,0	78,5%	-0,21	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0,0	0,0	78,6%	-0,19	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,0%	0,0	0,0	78,3%	-0,19	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	0,9%	19,9%	0,0	0,0	79,2%	-0,21	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,5%	0,0	0,0	79,3%	-0,24	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,4%	0,0	0,0	78,7%	-0,19	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0,0	0,0	78,6%	-0,23	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,9%	0,0	0,0	78,5%	-0,17	
Ginásio Poliesportivo	PMG-93 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,2%	0,0	0,0	78,4%	-0,15	
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,1%	0,0	0,0	78,6%	-0,23	
	PMG-102	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,39	
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,33	
	PMG-104	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,42	
	PMG-105	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,38	
	PMG-106	0,0%	0,0%	0,6%	20,5%	0,0	0,0	78,9%	-0,37	
	PMG-107	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	0,0	0,0	78,8%	-0,35	
	PMG-108	0,0%	0,0%	1,1%	19,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,34	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,4%	0,0	0,0	79,8%	-0,29	
Guarda Universitário	PMG-109 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,37	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	1,6%	19,1%	0,0	0,0	79,3%	-0,38	
	PMG-110 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,37	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	2,5%	18,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,41	
	PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,1%	0,0	0,0	78,6%	-0,41	
	PMG-112	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,42	
Portaria P3	PMG-116 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0,0	0,0	78,9%	-0,58	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	1,1%	20,1%	0,0	0,0	78,8%	-1,69	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,57	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,91	
	PMG-118 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,30	
	PMG-118 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,36	
Transportes	PMG-119 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,2%	0,0	0,0	78,4%	-0,31	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,38	
	PMG-119 C	0,0%	0,0%	0,2%	21,3%	0,0	0,0	78,5%	-0,36	
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,3%	0,0	0,0	78,3%	-0,30	
	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,33	
	PMG-120 C	0,0%	0,0%	0,3%	21,1%	0,0	0,0	78,6%	-13,90	
Transportes	PMG-121 A	0,0%	0,0%	2,8%	17,3%	0,0	0,0	79,9%	-0,43	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	1,7%	20,0%	0,0	0,0	78,3%	-2,31	A
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,5%	0,0	0,0	78,6%	-0,38	
	PMG-122 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	0,0	0,0	78,6%	-0,42	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,8%	0,0	0,0	78,6%	-1,07	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,74	
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0,0	0,0	78,7%	-0,49	
PMG-124 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0,0	0,0	78,7%	-4,10		

DATA		Semana 1: 06/05 - 10/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,43	
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	3,9%	16,3%	0,0	0,0	79,8%	-0,32	
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	3,7%	18,0%	0,0	0,0	78,3%	-0,40	
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	2,4%	19,1%	0,0	0,0	78,5%	-0,24	
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,27	
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	3,4%	17,5%	0,0	0,0	79,1%	-0,32	
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,6%	0,0	0,0	78,3%	-0,28	
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,3%	0,0	0,0	78,9%	-0,22	
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	3,5%	17,1%	0,0	0,0	79,4%	-0,38	
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	2,9%	19,0%	0,0	0,0	78,1%	-0,25	
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	1,6%	20,2%	0,0	0,0	78,2%	-0,23	
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	1,5%	19,4%	0,0	0,0	79,1%	-0,20	
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	1,8%	17,3%	0,0	0,0	80,9%	-0,35	
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	1,7%	19,1%	0,0	0,0	79,2%	-0,40	
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,36	
	PMG-114 B	<b>10,7%</b>	<b>14,3%</b>	2,4%	15,0%	0,0	0,0	71,9%	-9,47	
PMG-115 A	0,0%	0,0%	2,2%	18,9%	0,0	0,0	78,9%	-4,73		
PMG-115 B	0,0%	0,0%	2,4%	18,3%	0,0	0,0	79,3%	-1,37		
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0%	0,0%	2,5%	18,4%	0,0	0,0	79,1%	-0,39	
	PMG-14 B	<b>10,6%</b>	<b>17,4%</b>	4,7%	14,8%	0,0	0,0	69,9%	-0,90	
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	4,4%	14,4%	0,0	0,0	81,2%	-0,19	
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	1,1%	20,8%	0,0	0,0	78,1%	-0,87	
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	2,1%	19,2%	0,0	0,0	78,7%	-0,13	
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	3,0%	17,5%	0,0	0,0	79,5%	-0,32	
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	3,8%	16,4%	0,0	0,0	79,8%	-0,18	
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	4,9%	15,1%	0,0	0,0	80,0%	-0,25	
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	2,8%	19,7%	0,0	0,0	77,5%	-0,29	
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	0,7%	21,2%	0,0	0,0	78,1%	-0,33	
	PMG-11 A	0,0%	0,0%	0,4%	19,2%	0,0	0,0	78,4%	-0,28	
	PMG-11 B	0,0%	0,0%	2,7%	18,3%	0,0	0,0	79,0%	-0,39	
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	3,7%	18,1%	0,0	0,0	78,2%	-0,14	
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	3,1%	17,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,30	
	PMG-24 A	0,0%	0,0%	3,1%	18,6%	0,0	0,0	78,3%	-0,20	
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	2,1%	19,3%	0,0	0,0	78,6%	-0,66	
I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0%	0,0%	2,3%	17,5%	0,0	0,0	80,2%	-0,36	
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	2,7%	18,0%	0,0	0,0	79,3%	-0,41	
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	2,5%	18,3%	0,0	0,0	79,2%	-0,39	
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	3,4%	15,5%	0,0	0,0	81,1%	-0,45	
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	4,3%	15,4%	0,0	0,0	80,3%	-0,40	
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	6,9%	11,0%	0,0	0,0	82,1%	-0,35	
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	2,5%	18,0%	0,0	0,0	79,5%	-0,54	
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	9,1%	10,5%	0,0	0,0	80,4%	-0,52	
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,8%	0,0	0,0	79,0%	-0,46	
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	1,8%	18,6%	0,0	0,0	79,6%	-0,45	
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,7%	0,0	<b>1,0</b>	78,9%	-0,50	
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	2,0%	17,5%	0,0	0,0	80,5%	-0,52	
PMG-45 A	0,0%	0,0%	2,1%	18,2%	0,0	0,0	79,7%	-0,53		
PMG-45 B	0,0%	0,0%	2,0%	18,8%	0,0	0,0	79,2%	-1,79		

DATA		Semana 1: 06/05 - 10/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	2,1%	18,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,45	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	1,5%	19,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,52	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,0%	0,0	0,0	79,0%	-0,30	
	PMG-31 B	0,9%	0,9%	5,2%	14,2%	0,0	0,0	79,7%	-0,68	
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	1,5%	19,1%	0,0	0,0	79,4%	-0,22	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	1,6%	19,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,29	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	1,6%	19,5%	0,0	0,0	78,9%	-0,20	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	6,7%	17,4%	0,0	0,0	75,9%	-0,19	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	1,9%	19,0%	0,0	0,0	79,1%	-0,23	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	2,8%	17,8%	0,0	0,0	79,4%	-0,35	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	4,5%	15,4%	0,0	0,0	80,1%	-0,33	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	1,8%	19,8%	0,0	0,0	78,4%	-0,33	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,4%	0,0	0,0	79,5%	-0,30	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	4,9%	17,5%	0,0	0,0	77,6%	-0,62	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,8%	0,0	0,0	79,4%	-0,39	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0,0	0,0	79,2%	-0,40	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,0%	0,0	0,0	79,0%	-0,45	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,4%	0,0	0,0	79,5%	-0,47	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0	0,0	79,4%	-0,49	
	PMG-39 B	0,9%	<b>1,0%</b>	12,6%	18,8%	0,0	0,0	67,7%	-0,51	
PMG-40 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,2%	0,0	0,0	79,7%	-0,54		
PMG-40 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0,0	0,0	79,2%	-0,49		
PMG-41 A	0,0%	0,0%	1,6%	19,4%	0,0	0,0	79,0%	-0,38		
PMG-41 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	0,0	0,0	79,1%	-0,23		
PMG-42 A	0,0%	0,0%	5,2%	14,4%	0,0	0,0	80,4%	-0,36		
PMG-42 B	0,0%	0,0%	1,2%	19,5%	0,0	0,0	79,3%	-0,40		
PMG-43 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	0,0	0,0	78,9%	-0,25		
PMG-43 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,5%	0,0	0,0	79,4%	-0,43		
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,57	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0,0	0,0	79,1%	-0,60	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0,0	0,0	79,0%	-0,44	
	PMG-64 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-1,34	
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	0,0	0,0	79,2%	-0,41	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,30	
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,52	
	PMG-66 B	23,2%	<b>23,2%</b>	8,6%	10,8%	0,0	0,0	57,4%	-0,34	
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0,0	0,0	78,7%	-0,34	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,38	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	1,9%	14,2%	0,0	0,0	83,9%	-0,46	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	1,0%	20,4%	0,0	0,0	78,6%	-0,57	
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0,0	0,0	78,8%	-0,41	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	7,1%	11,6%	0,0	0,0	81,3%	-0,39	
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0,0	0,0	78,9%	-0,27	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,36	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,36	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,5%	0,0	0,0	79,1%	-0,39	
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0,0	0,0	78,8%	-0,36	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0,0	0,0	78,8%	-0,36	
PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	0,0	0,0	78,8%	-0,42		
PMG-80 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,38		
PMG-81 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,1%	0,0	0,0	78,5%	-0,35		
PMG-81 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,85		

DATA		Semana 1: 06/05 - 10/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	1,6%	18,9%	0,0	0,0	79,5%	-0,56	
	PMG-46 B	0,0%	0,0%	1,2%	19,7%	0,0	0,0	79,1%	-6,34	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0,0	0,0	79,2%	-0,75	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	2,7%	17,9%	0,0	0,0	79,4%	-0,66	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	1,7%	16,9%	0,0	0,0	81,4%	-0,59	
	PMG-48 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	0,0	0,0	79,0%	-0,70	
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	1,5%	19,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,70	
	PMG-49 B	0,0%	0,0%	6,1%	15,2%	0,0	0,0	78,7%	-1,39	
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	6,6%	14,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,73	
	PMG-50 B	0,0%	0,0%	1,9%	16,0%	0,0	0,0	82,1%	-0,70	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	1,5%	18,7%	0,0	0,0	79,8%	-0,61	
	PMG-51 B	0,0%	0,0%	2,4%	17,5%	0,0	0,0	80,1%	-12,86	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,64	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	0,0	0,0	79,3%	-0,68	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	0,0	0,0	79,2%	-0,63	
	PMG-53 B	0,3%	0,3%	7,6%	5,6%	0,0	0,0	86,5%	-0,72	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	2,1%	16,1%	0,0	0,0	81,8%	-0,68	
	PMG-54 B	<b>9,7%</b>	<b>9,7%</b>	5,4%	11,4%	0,0	0,0	73,5%	-0,52	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,2%	0,0	0,0	78,8%	-0,59	
	PMG-55 B	0,0%	0,0%	3,1%	17,2%	0,0	0,0	79,7%	-0,58	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	1,5%	20,2%	0,0	0,0	78,3%	-0,57	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	1,8%	19,2%	0,0	0,0	79,0%	-0,79	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	0,0	0,0	78,7%	-0,46	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	4,3%	17,8%	0,0	0,0	77,9%	-0,51	
PMG-58 A	0,0%	0,0%	3,8%	18,0%	0,0	0,0	78,2%	-0,47		
PMG-58 B	<b>1,0%</b>	<b>1,2%</b>	7,4%	9,4%	0,0	0,0	82,2%	-0,53		
PMG-59 A	0,0%	0,0%	3,1%	17,0%	0,0	0,0	79,9%	-0,49		
PMG-59 B	0,0%	0,0%	1,6%	19,0%	0,0	0,0	79,4%	-0,63		
PMG-60 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,9%	0,0	0,0	78,9%	-0,57		
PMG-60 B	0,0%	0,0%	4,2%	15,6%	0,0	0,0	80,2%	-0,60		
PMG-61 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,63		
PMG-61 B	<b>3,1%</b>	<b>3,1%</b>	9,3%	3,3%	0,0	0,0	84,3%	-0,58		
PMG-62 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,8%	0,0	0,0	78,6%	-0,46		
PMG-62 B	<b>9,3%</b>	<b>9,3%</b>	2,2%	16,1%	0,0	0,0	72,4%	-1,18	<b>E</b>	

DATA		Semana 1: 06/05 - 10/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0,0	0,0	79,4%	-1,16	
	PMG-01 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0,0	0,0	79,4%	-20,88	
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,2%	0,0	0,0	79,9%	-0,74	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0,0	0,0	79,2%	-0,76	
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0,0	0,0	79,2%	-0,70	
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	0,9%	18,7%	0,0	0,0	80,4%	-0,74	
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,4%	0,0	0,0	79,6%	-0,80	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,1%	0,0	0,0	79,8%	-0,68	
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,86	
	PMG-05 B	0,2%	0,2%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,74	
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0,0	0,0	79,4%	-0,68	
	PMG-06 B	0,0%	0,0%	0,9%	19,5%	0,0	0,0	79,6%	10,92	A
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,86	
	PMG-07 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0	0,0	79,4%	-1,16	A
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0,0	0,0	79,1%	-0,64	
	PMG-08 B	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	0,0	0,0	79,5%	-0,75	
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	1,7%	18,7%	0,0	0,0	79,6%	-0,82	
	PMG-09 B	0,4%	0,4%	1,6%	18,5%	0,0	0,0	79,5%	-1,24	
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0,0	0,0	79,0%	-0,67	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	0,8%	19,4%	0,0	0,0	79,8%	-0,88	
PMG-84 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	0,0	79,1%	-0,69		
PMG-84 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0,0	0,0	79,2%	-0,69		
PMG-85 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0,0	0,0	79,1%	-0,64		
PMG-85 B	0,0%	0,0%	3,6%	19,4%	0,0	0,0	77,0%	-0,88		
PMG-86 A	0,0%	0,0%	1,8%	19,1%	0,0	0,0	79,1%	-0,62		
PMG-86 B	0,0%	0,0%	2,2%	18,6%	0,0	0,0	79,2%	-0,73		
PMG-87 A	0,0%	0,0%	1,9%	19,0%	0,0	0,0	79,1%	-0,62		
PMG-87 B	0,0%	0,0%	2,4%	18,5%	0,0	0,0	79,1%	-0,68		
PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,4%	0,0	0,0	79,9%	-0,56		
PMG-70 B	0,0%	0,0%	0,8%	18,8%	0,0	0,0	80,4%	-0,42		
PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,5%	0,0	0,0	79,8%	-0,34		
PMG-71 B	0,6%	0,6%	1,8%	5,1%	0,0	0,0	92,5%	-0,43		
PMG-72 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,50		
PMG-72 B	0,0%	0,0%	0,7%	18,8%	0,0	0,0	80,5%	-0,40		
PMG-73 A	0,0%	0,0%	1,2%	17,1%	0,0	0,0	81,7%	-0,49		
PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,46		
PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,8%	18,6%	0,0	0,0	80,6%	-0,38		
PMG-74 B	11,9%	11,9%	1,1%	2,0%	0,0	0,0	85,0%	-1,01		
PMG-75 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,4%	0,0	0,0	78,7%	-0,49		
PMG-75 B	0,0%	0,0%	4,1%	4,9%	0,0	0,0	91,0%	-0,58		
PMG-76 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	0,0	79,0%	-0,41		
PMG-76 B	0,3%	0,3%	3,9%	9,1%	0,0	0,0	86,7%	-0,58		
PMG-82 A	0,0%	0,0%	2,3%	20,1%	0,0	0,0	77,6%	-0,43		
PMG-82 B	0,0%	0,0%	7,5%	14,6%	0,0	0,0	77,9%	-0,51		
PMG-83 A	0,0%	0,0%	6,3%	15,4%	0,0	0,0	78,3%	-0,48		
PMG-83 B	0,0%	0,0%	6,5%	12,7%	0,0	0,0	80,8%	-0,40		
PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0,0	0,0	78,8%	-0,34		
PMG-94 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0,0	0,0	78,7%	-0,42		
PMG-95 A	0,0%	0,0%	5,3%	16,7%	0,0	0,0	78,0%	-0,41		
PMG-95 B	0,0%	0,0%	3,6%	18,6%	0,0	0,0	77,8%	-0,63		
PMG-96 A	0,0%	0,0%	2,7%	19,3%	0,0	0,0	78,0%	-0,38		
PMG-96 B	0,0%	0,0%	6,5%	6,4%	0,0	0,0	87,1%	-0,39		
PMG-97 A	0,0%	0,0%	1,9%	15,0%	0,0	0,0	83,1%	-0,44		
PMG-97 B	0,0%	0,0%	6,7%	12,1%	0,0	0,0	81,2%	-0,42		
PMG-98 A	0,0%	0,0%	1,9%	16,8%	0,0	0,0	81,3%	-0,50		
PMG-98 B	0,0%	0,0%	1,7%	19,3%	0,0	0,0	79,0%	-0,32		

DATA		Semana 1: 06/05 - 10/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,41	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	1,0%	20,4%	0,0	0,0	78,6%	-0,36	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,3%	0,0	0,0	78,7%	-0,32	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	1,0%	20,1%	0,0	0,0	78,9%	-0,35	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,7%	0,0	0,0	78,5%	-0,39	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	0,0	0,0	79,0%	-0,39	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,8%	0,0	0,0	79,2%	-0,32	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	0,0	0,0	79,0%	-0,45	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,3%	0,0	0,0	78,9%	-0,33	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	2,1%	19,3%	0,0	0,0	78,6%	-0,20	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,3%	0,0	0,0	78,5%	-0,34	
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	0,8%	19,9%	0,0	0,0	79,3%	-0,29	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	0,5%	21,0%	0,0	0,0	78,5%	-0,56	
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,5%	21,0%	0,0	0,0	78,5%	-0,46	
	PMG-104	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,44	
	PMG-105	0,0%	0,0%	0,6%	20,9%	0,0	0,0	78,5%	-0,30	
	PMG-106	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,52	
	PMG-107	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0,0	0,0	78,6%	-0,45	
	PMG-108	0,0%	0,0%	1,4%	19,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,47	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,6%	0,0	0,0	78,3%	-0,41	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	0,0	0,0	78,5%	-0,47	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	1,7%	19,7%	0,0	0,0	78,6%	-0,45	
	PMG-110 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,3%	0,0	0,0	78,4%	-0,37	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	4,8%	14,5%	0,0	0,0	80,7%	-0,47	
PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,4%	21,2%	0,0	0,0	78,4%	-0,39		
PMG-112	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,50		
Guarda Universitário	PMG-116 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-116 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-117 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-117 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-118 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PMG-118 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portaria P3	PMG-119 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0,0	0,0	79,3%	-0,52	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0,0	0,0	79,3%	-0,52	
	PMG-119 C	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0,0	0,0	79,3%	-2,83	
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	-0,73	
	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0	0,0	79,4%	-0,78	
	PMG-120 C	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0,0	0,0	79,4%	-1,33	
Transportes	PMG-121 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0,0	0,0	79,3%	-0,61	
	PMG-121 B	0,2%	0,2%	0,3%	20,1%	0,0	0,0	79,4%	-0,57	A
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0,0	0,0	79,3%	-0,56	
	PMG-122 B	0,0%	0,0%	10,6%	14,9%	0,0	0,0	74,5%	-0,46	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	2,5%	14,9%	0,0	0,0	82,6%	-0,58	
	PMG-123 B	0,1%	0,1%	7,1%	13,6%	0,0	0,0	79,2%	-11,20	
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	1,7%	18,6%	0,0	0,0	79,7%	-0,51	
	PMG-124 B	0,0%	0,0%	8,5%	11,9%	0,0	0,0	79,6%	-0,60	

DATA		Semana 2: 13/05 - 17/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub>	Pico CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	CO	BAL	Pressão (mbar)	OBS.
		(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(ppm)	(ppm)	(%Vol.)		
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	4,0%	16,4%	0,0	0,0	79,6%	-0,35	
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	5,1%	15,0%	0,0	0,0	79,9%	-0,37	
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	2,7%	18,9%	0,0	0,0	78,4%	-0,40	
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	2,1%	18,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,40	
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	0,0	79,0%	-0,25	
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	3,6%	17,2%	0,0	0,0	79,2%	-0,41	
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,4%	0,0	0,0	79,3%	-0,30	
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	0,0	0,0	79,0%	-0,36	
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	1,0	79,2%	-0,52	
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	3,8%	17,7%	0,0	0,0	78,5%	-0,37	
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	1,9%	19,2%	0,0	0,0	78,9%	-0,38	
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	1,5%	18,9%	0,0	0,0	79,6%	-0,44	
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	1,1%	18,5%	0,0	0,0	80,4%	-0,36	
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,2%	0,0	0,0	79,4%	-0,37	
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,7%	0,0	0,0	79,5%	-0,38	
	PMG-114 B	15,7%	17,4%	2,8%	14,1%	0,0	0,0	67,4%	-7,90	
	PMG-115 A	0,0%	0,0%	2,0%	18,8%	0,0	0,0	79,2%	-6,10	
PMG-115 B	0,0%	0,0%	2,1%	18,2%	0,0	0,0	79,7%	-1,74	A	
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0%	0,0%	1,7%	19,1%	0,0	0,0	79,2%	-0,42	
	PMG-14 B	19,4%	19,4%	8,0%	8,8%	0,0	0,0	63,8%	-1,26	
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	4,4%	15,1%	0,0	0,0	80,5%	-0,23	
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	4,9%	14,6%	0,0	0,0	80,5%	-0,31	
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	2,2%	19,4%	0,0	0,0	78,4%	-0,39	
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	4,2%	15,7%	0,0	0,0	80,1%	-0,28	
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	3,9%	16,7%	0,0	0,0	79,4%	-0,36	
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	4,8%	15,1%	0,0	0,0	80,1%	-0,25	
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,6%	0,0	0,0	78,6%	-0,24	
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	0,5%	21,1%	0,0	0,0	78,4%	-0,22	
	PMG-11 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,2%	0,0	0,0	78,6%	-0,29	
	PMG-11 B	0,0%	0,0%	1,0%	20,3%	0,0	0,0	78,7%	-0,25	
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	3,3%	18,5%	0,0	0,0	78,2%	-0,34	
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	2,4%	18,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,44	
	PMG-24 A	0,0%	0,0%	2,3%	19,8%	0,0	0,0	77,9%	-0,29	
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	1,3%	20,0%	0,0	0,0	78,7%	-0,34	
	I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0%	0,0%	2,2%	18,8%	0,0	0,0	79,0%	-0,32
PMG-25 B		0,0%	0,0%	2,7%	18,4%	0,0	0,0	78,9%	-0,15	
PMG-26 A		0,0%	0,0%	2,2%	19,9%	0,0	0,0	77,9%	-0,15	
PMG-26 B		0,0%	0,0%	2,2%	18,2%	0,0	0,0	79,6%	-0,30	
PMG-27 A		0,0%	0,0%	3,0%	18,5%	0,0	0,0	78,5%	-0,24	
PMG-27 B		0,0%	0,0%	4,5%	14,8%	0,0	0,0	80,7%	-0,19	
PMG-28 A		0,0%	0,0%	2,8%	18,1%	0,0	0,0	79,1%	-0,20	
PMG-28 B		0,0%	0,0%	9,0%	11,7%	0,0	0,0	79,3%	-0,52	
PMG-29 A		0,0%	0,0%	1,6%	19,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,23	
PMG-29 B		0,0%	0,0%	2,1%	18,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,30	
PMG-44 A		0,0%	0,0%	3,5%	18,3%	0,0	0,0	78,2%	-0,20	
PMG-44 B		0,0%	0,0%	2,3%	19,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,24	
PMG-45 A		0,0%	0,0%	2,2%	18,9%	0,0	0,0	78,9%	-0,25	
PMG-45 B	0,0%	0,0%	2,0%	19,1%	0,0	0,0	78,9%	-0,83		

DATA		Semana 2: 13/05 - 17/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub>	Pico CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	CO	BAL	Pressão (mbar)	OBS.
		(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(ppm)	(ppm)	(%Vol.)		
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,2%	0,0	0,0	78,1%	-0,20	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	2,9%	18,9%	0,0	0,0	78,2%	-0,14	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	1,4%	20,4%	0,0	0,0	78,2%	<b>-0,28</b>	
	PMG-31 B	0,0%	0,0%	0,7%	21,4%	0,0	0,0	77,9%	<b>-0,33</b>	
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	1,7%	19,6%	0,0	0,0	78,7%	<b>-0,27</b>	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	2,0%	18,6%	0,0	0,0	79,4%	-0,18	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	1,5%	20,5%	0,0	0,0	78,0%	-0,20	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	6,2%	13,8%	0,0	0,0	80,0%	-0,19	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	1,7%	20,0%	0,0	0,0	78,3%	<b>-0,24</b>	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	1,9%	19,6%	0,0	0,0	78,5%	<b>-0,29</b>	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,9%	0,0	0,0	77,9%	<b>-0,24</b>	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	2,8%	19,0%	0,0	0,0	78,2%	-0,17	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,9%	0,0	0,0	78,0%	<b>-0,21</b>	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	4,4%	16,5%	0,0	0,0	79,1%	<b>-0,22</b>	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,1%	0,0	0,0	78,2%	-0,15	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	1,1%	20,2%	0,0	0,0	78,7%	<b>-0,23</b>	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,1%	0,0	0,0	78,1%	-0,16	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	1,0%	20,4%	0,0	0,0	78,6%	-0,06	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,9%	0,0	0,0	78,0%	-0,19	
	PMG-39 B	0,6%	0,6%	11,8%	10,9%	0,0	0,0	76,7%	<b>-0,25</b>	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,9%	0,0	0,0	78,2%	-0,19	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	0,7%	21,0%	0,0	0,0	78,3%	-0,19	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	2,4%	18,4%	0,0	0,0	79,2%	<b>-0,25</b>	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	0,8%	21,2%	0,0	0,0	78,0%	-0,11	
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	3,8%	19,4%	0,0	0,0	76,8%	<b>-0,31</b>	
	PMG-42 B	0,0%	0,0%	3,8%	18,6%	0,0	0,0	77,6%	<b>-0,34</b>	
PMG-43 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,3%	0,0	0,0	77,7%	-0,07		
PMG-43 B	0,0%	0,0%	1,2%	20,1%	0,0	0,0	78,7%	-0,18		
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0,0	0,0	79,2%	<b>-0,70</b>	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	1,0%	19,6%	0,0	0,0	79,4%	<b>-0,74</b>	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,4%	0,0	0,0	79,6%	<b>-0,68</b>	
	PMG-64 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	0,0	0,0	79,3%	<b>-3,72</b>	A
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,3%	0,0	0,0	79,9%	<b>-0,63</b>	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	2,3%	17,5%	0,0	0,0	80,2%	<b>-0,72</b>	
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	1,9%	18,4%	0,0	0,0	79,7%	<b>-0,57</b>	
	PMG-66 B	<b>30,6%</b>	<b>30,6%</b>	10,1%	13,0%	0,0	0,0	46,3%	<b>-0,57</b>	
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,4%	0,0	0,0	79,5%	<b>-0,41</b>	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	0,8%	19,8%	0,0	0,0	79,4%	<b>-0,40</b>	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	1,8%	15,7%	0,0	0,0	82,5%	<b>-0,61</b>	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	8,5%	14,4%	0,0	0,0	77,1%	<b>-0,51</b>	
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,9%	0,0	0,0	79,2%	<b>-0,59</b>	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	6,9%	14,0%	0,0	0,0	79,1%	<b>-0,62</b>	
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,3%	0,0	0,0	79,9%	<b>-0,57</b>	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	1,1%	18,8%	0,0	0,0	80,1%	<b>-0,53</b>	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	0,0	0,0	79,5%	<b>-0,52</b>	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	2,4%	18,0%	0,0	0,0	79,6%	<b>-0,61</b>	
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0,0	0,0	79,4%	<b>-0,52</b>	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0,0	0,0	79,5%	<b>-0,45</b>	
PMG-80 A	0,0%	0,0%	2,0%	15,8%	0,0	0,0	82,2%	<b>-0,60</b>		
PMG-80 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0,0	0,0	79,2%	<b>-0,57</b>		
PMG-81 A	0,0%	0,0%	1,5%	18,3%	0,0	0,0	80,2%	<b>-0,41</b>		
PMG-81 B	0,0%	0,0%	1,3%	18,7%	0,0	0,0	80,0%	<b>-0,51</b>		

DATA		Semana 2: 13/05 - 17/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub>	Pico CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	CO	BAL	Pressão (mbar)	OBS.
		(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(ppm)	(ppm)	(%Vol.)		
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0,0	0,0	79,4%	-0,54	
	PMG-46 B	0,0%	0,0%	1,6%	16,2%	0,0	0,0	82,2%	-0,48	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,5%	0,0	0,0	79,5%	-0,51	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	1,3%	19,0%	0,0	0,0	79,7%	-0,47	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0,0	0,0	79,3%	-0,44	
	PMG-48 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	0,0	0,0	79,3%	-5,73	A
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	0,0	0,0	79,3%	-0,54	
	PMG-49 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	0,0	0,0	79,3%	-0,87	
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,43	
	PMG-50 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	0,0	0,0	79,3%	-0,51	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	2,6%	18,1%	0,0	0,0	79,3%	-0,40	
	PMG-51 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	0,0	0,0	79,1%	-0,41	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,6%	21,1%	0,0	0,0	78,3%	-0,36	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,9%	0,0	0,0	78,5%	-0,45	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,0%	0,0	0,0	78,5%	-0,43	
	PMG-53 B	0,1%	0,1%	6,3%	6,9%	0,0	0,0	86,7%	-0,50	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	1,9%	15,5%	0,0	0,0	82,6%	-0,44	
	PMG-54 B	0,5%	0,7%	8,1%	4,9%	0,0	0,0	86,9%	-0,46	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,48	
	PMG-55 B	0,0%	0,0%	10,9%	6,7%	0,0	0,0	82,4%	-0,59	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	1,6%	18,3%	0,0	0,0	80,1%	-0,46	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	2,5%	18,2%	0,0	0,0	79,3%	-0,68	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,57	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0,0	0,0	79,2%	-0,68	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,2%	0,0	0,0	79,6%	-0,59	
	PMG-58 B	0,6%	0,6%	7,4%	10,3%	0,0	0,0	81,7%	-0,59	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,5%	0,0	0,0	78,6%	-0,63	
	PMG-59 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,4%	0,0	0,0	78,8%	-0,47	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,7%	0,0	0,0	79,3%	-0,47	
	PMG-60 B	0,0%	0,0%	5,8%	15,1%	0,0	0,0	79,1%	-0,53	
PMG-61 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,6%	0,0	0,0	79,2%	-0,41		
PMG-61 B	2,5%	2,5%	8,7%	5,8%	0,0	0,0	83,0%	-0,50		
PMG-62 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,9%	0,0	0,0	78,4%	-0,63		
PMG-62 B	15,9%	21,7%	2,9%	15,9%	0,0	0,0	65,3%	-1,55	E	

DATA		Semana 2: 13/05 - 17/05/2019									
POÇOS		CH <sub>4</sub>	Pico CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	CO	BAL	Pressão (mbar)	OBS.	
		(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(ppm)	(ppm)	(%Vol.)			
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água											
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0,0	0,0	79,2%	-0,76	
	PMG-01	B	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0,0	0,0	79,4%	-0,75	
	PMG-02	A	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0,0	0,0	79,4%	-0,70	
	PMG-02	B	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0,0	0,0	79,3%	-0,73	
	PMG-03	A	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	-0,69	
	PMG-03	B	0,0%	0,0%	0,7%	19,9%	0,0	0,0	79,4%	-0,79	
	PMG-04	A	0,0%	0,0%	1,0%	18,9%	0,0	0,0	80,1%	-0,68	
	PMG-04	B	0,0%	0,0%	3,0%	17,0%	0,0	0,0	80,0%	-0,63	
	PMG-05	A	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0,0	0,0	79,5%	-0,84	
	PMG-05	B	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0,0	0,0	79,3%	-1,10	A
	PMG-06	A	0,0%	0,0%	0,7%	19,7%	0,0	0,0	79,6%	-0,84	
	PMG-06	B	0,0%	0,0%	0,9%	19,4%	0,0	0,0	79,7%	-0,85	
	PMG-07	A	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	-0,85	
	PMG-07	B	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	0,0	0,0	79,5%	-0,91	
	PMG-08	A	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	0,0	0,0	79,2%	-0,55	
	PMG-08	B	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0,0	0,0	79,4%	-0,66	
	PMG-09	A	0,0%	0,0%	2,4%	18,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,78	
	PMG-09	B	0,3%	0,3%	1,5%	18,8%	0,0	0,0	79,4%	-1,45	
	PMG-10	A	0,0%	0,0%	1,5%	19,4%	0,0	0,0	79,1%	-0,59	
	PMG-10	B	0,0%	0,0%	0,8%	19,7%	0,0	0,0	79,5%	-0,91	
	PMG-84	A	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,52	
	PMG-84	B	0,0%	0,0%	4,1%	17,7%	0,0	0,0	78,2%	-0,57	
	PMG-85	A	0,0%	0,0%	3,9%	16,7%	0,0	0,0	79,4%	-0,68	
	PMG-85	B	0,0%	0,0%	3,0%	18,4%	0,0	0,0	78,6%	-0,59	
	PMG-86	A	0,0%	0,0%	2,0%	19,3%	0,0	0,0	78,7%	-0,60	
	PMG-86	B	0,0%	0,0%	1,8%	18,9%	0,0	0,0	79,3%	-0,61	
	PMG-87	A	0,0%	0,0%	2,8%	16,3%	0,0	0,0	80,9%	-0,58	
	PMG-87	B	0,0%	0,0%	2,7%	17,1%	0,0	0,0	80,2%	-0,63	
	PMG-70	A	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0,0	0,0	78,7%	-0,25	
	PMG-70	B	0,0%	0,0%	1,3%	18,6%	0,0	0,0	80,1%	-0,24	
	PMG-71	A	0,0%	0,0%	0,8%	19,8%	0,0	0,0	79,4%	-0,20	
	PMG-71	B	0,5%	0,5%	1,7%	5,6%	0,0	0,0	92,2%	-0,20	
PMG-72	A	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0,0	0,0	78,8%	-0,30		
PMG-72	B	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0,0	0,0	78,8%	-0,29		
PMG-73	A	0,0%	0,0%	1,1%	19,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,23		
PMG-73	B	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	0,0	0,0	78,9%	-0,33		
PMG-74	A	0,0%	0,0%	0,7%	19,9%	0,0	0,0	79,4%	-0,30		
PMG-74	B	2,7%	2,7%	0,6%	14,4%	0,0	0,0	82,3%	-0,25		
PMG-75	A	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0,0	0,0	78,8%	-0,15		
PMG-75	B	0,0%	0,0%	3,7%	6,9%	0,0	0,0	89,2%	-0,30		
PMG-76	A	0,0%	0,0%	1,1%	17,2%	0,0	0,0	81,7%	-0,24		
PMG-76	B	0,0%	0,0%	3,1%	12,7%	0,0	0,0	84,2%	-0,22		
PMG-82	A	0,0%	0,0%	2,4%	17,1%	0,0	0,0	80,5%	-0,49		
PMG-82	B	0,0%	0,0%	3,7%	15,9%	0,0	0,0	80,4%	-0,41		
PMG-83	A	0,0%	0,0%	6,7%	13,7%	0,0	0,0	79,6%	-0,45		
PMG-83	B	0,0%	0,0%	5,5%	15,0%	0,0	0,0	79,5%	-0,52		
PMG-94	A	0,0%	0,0%	0,8%	19,7%	0,0	0,0	79,5%	-0,46		
PMG-94	B	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	0,0	0,0	79,2%	-0,45		
PMG-95	A	0,0%	0,0%	5,2%	15,7%	0,0	0,0	79,1%	-0,49		
PMG-95	B	0,0%	0,0%	3,9%	17,8%	0,0	0,0	78,3%	-0,34		
PMG-96	A	0,0%	0,0%	1,4%	18,9%	0,0	0,0	79,7%	-0,37		
PMG-96	B	0,0%	0,0%	6,5%	11,9%	0,0	0,0	81,6%	-0,33		
PMG-97	A	0,0%	0,0%	1,8%	14,9%	0,0	0,0	83,3%	-0,46		
PMG-97	B	0,0%	0,0%	5,9%	16,6%	0,0	0,0	77,5%	-0,30		
PMG-98	A	0,0%	0,0%	1,6%	17,0%	0,0	0,0	81,4%	-0,41		
PMG-98	B	0,0%	0,0%	1,6%	19,2%	0,0	0,0	79,2%	-0,36		

DATA		Semana 2: 13/05 - 17/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub>	Pico CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	CO	BAL	Pressão (mbar)	OBS.
		(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(ppm)	(ppm)	(%Vol.)		
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,30	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	1,0%	20,1%	0,0	0,0	78,9%	-0,34	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,9%	0,0	0,0	79,3%	-0,39	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0,0	0,0	79,2%	-0,32	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	0,0	0,0	78,8%	-0,30	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	0,8%	19,9%	0,0	0,0	79,3%	-0,33	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,4%	0,0	0,0	79,5%	-0,31	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	1,3%	19,3%	0,0	0,0	79,4%	-0,33	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0,0	0,0	78,6%	-0,24	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	0,9%	19,9%	0,0	0,0	79,2%	-0,30	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	2,0%	18,4%	0,0	0,0	79,6%	-0,36	
PMG-93 B	0,0%	0,0%	1,3%	19,7%	0,0	0,0	79,0%	-0,39		
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,42	
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0,0	0,0	78,8%	-0,52	
	PMG-104	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0,0	0,0	78,8%	-0,52	
	PMG-105	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	0,0	0,0	78,8%	-0,38	
	PMG-106	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	0,0	0,0	79,0%	-0,53	
	PMG-107	0,0%	0,0%	1,0%	20,2%	0,0	0,0	78,8%	-0,50	
	PMG-108	0,0%	0,0%	2,4%	18,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,45	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	1,3%	17,0%	0,0	0,0	81,7%	-0,42	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	2,4%	16,3%	0,0	0,0	81,3%	-0,57	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	2,0%	19,1%	0,0	0,0	78,9%	-0,36	
	PMG-110 B	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	0,0	0,0	78,6%	-0,46	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	4,8%	19,5%	0,0	0,0	75,7%	-0,63	
PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0,0	0,0	78,7%	-0,53		
PMG-112	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	0,0	79,0%	-0,40		
Guarda Universitário	PMG-116 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-116 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-117 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-117 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-118 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-118 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
Portaria P3	PMG-119 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,55	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,47	
	PMG-119 C	0,0%	0,0%	0,3%	21,1%	0,0	0,0	78,6%	-0,72	A
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	0,6%	21,1%	0,0	0,0	78,3%	-0,41	
	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,40	
	PMG-120 C	0,0%	0,0%	0,6%	20,5%	0,0	0,0	78,9%	-1,69	A
Transportes	PMG-121 A	0,0%	0,0%	2,6%	14,7%	0,0	0,0	82,7%	-0,55	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	12,3%	16,0%	0,0	0,0	71,7%	-0,60	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,4%	0,0	0,0	79,7%	-0,57	
	PMG-122 B	0,0%	0,0%	13,7%	3,1%	0,0	0,0	83,2%	-0,57	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	2,0%	17,8%	0,0	0,0	80,2%	-0,76	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	2,4%	16,8%	0,0	0,0	80,8%	-0,74	
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,0%	0,0	0,0	80,1%	-0,73	
	PMG-124 B	0,0%	0,0%	8,6%	11,4%	0,0	0,0	80,0%	-0,61	

DATA		Semana 3: 20/05 - 24/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	4,1%	16,1%	0,0	0,0	79,8%	-0,59	
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	5,0%	15,9%	0,0	0,0	79,1%	-0,66	
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	4,1%	16,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,70	
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	2,9%	17,9%	0,0	0,0	79,2%	-0,71	
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	0,0	79,0%	-0,66	
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	2,3%	19,3%	0,0	0,0	78,4%	-0,61	
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,67	
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,3%	0,0	0,0	79,6%	-0,64	
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,3%	0,0	0,0	80,0%	-0,68	
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	3,2%	19,5%	0,0	0,0	77,3%	-0,69	
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	1,7%	19,3%	0,0	0,0	79,0%	-0,70	
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	1,1%	20,1%	0,0	0,0	78,8%	-0,74	
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,5%	0,0	0,0	79,4%	-0,71	
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	1,2%	20,2%	0,0	0,0	78,6%	-0,74	
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,1%	0,0	0,0	79,7%	-0,63	
PMG-114 B	9,5%	17,4%	1,9%	15,7%	0,0	0,0	72,9%	-9,80		
PMG-115 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,3%	0,0	0,0	79,6%	-10,13		
PMG-115 B	0,0%	0,0%	1,9%	19,6%	0,0	0,0	78,5%	-1,53		
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0%	0,0%	1,9%	18,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,70	
	PMG-14 B	8,1%	8,1%	4,5%	14,9%	0,0	0,0	72,5%	-0,70	
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	4,0%	17,7%	0,0	0,0	78,3%	-0,51	
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	4,8%	14,5%	0,0	0,0	80,7%	-0,63	
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	2,2%	19,4%	0,0	0,0	78,4%	-0,57	
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	3,2%	17,2%	0,0	0,0	79,6%	-0,56	
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,2%	0,0	0,0	79,6%	-0,60	
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	4,7%	14,7%	0,0	0,0	80,6%	-0,64	
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,2%	0,0	0,0	79,8%	-0,62	
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	0,0	0,0	78,8%	-0,62	
	PMG-11 A	0,0%	0,0%	1,5%	19,3%	0,0	0,0	79,2%	-0,73	
	PMG-11 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,52	
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	4,4%	16,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,57	
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	3,2%	18,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,68	
	PMG-24 A	0,0%	0,0%	4,1%	16,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,57	
PMG-24 B	0,0%	0,0%	1,9%	18,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,57		
I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0%	0,0%	7,6%	13,0%	0,0	0,0	79,4%	-0,41	
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	4,1%	17,7%	0,0	0,0	78,2%	-0,36	
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	2,0%	19,8%	0,0	0,0	78,2%	-0,50	
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	3,9%	15,4%	0,0	0,0	80,7%	-0,57	
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	4,5%	15,9%	0,0	0,0	79,6%	-0,50	
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	4,7%	14,9%	0,0	0,0	80,4%	-0,52	
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	2,9%	17,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,68	
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	4,9%	14,1%	0,0	0,0	81,0%	-0,61	
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	1,4%	20,2%	0,0	0,0	78,4%	-0,55	
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	1,9%	19,0%	0,0	0,0	79,1%	-0,53	
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	4,6%	15,8%	0,0	0,0	79,6%	-0,54	
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	3,1%	18,1%	0,0	0,0	78,8%	-0,91	
PMG-45 A	0,0%	0,0%	2,8%	18,3%	0,0	0,0	78,9%	-0,50		
PMG-45 B	0,0%	0,0%	1,8%	19,7%	0,0	0,0	78,5%	-1,23		

DATA		Semana 3: 20/05 - 24/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	1,4%	20,4%	0,0%	0,0%	78,2%	-20,0%	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	3,2%	18,4%	0,0%	0,0%	78,4%	-23,0%	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	1,4%	20,6%	0,0	0,0	78,0%	-0,23	
	PMG-31 B	1,1%	1,1%	6,9%	10,7%	0,0	0,0	81,3%	-0,38	
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	1,6%	19,3%	0,0%	0,0%	79,1%	-33,0%	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	1,9%	18,8%	0,0%	0,0%	79,3%	-19,0%	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	2,2%	19,8%	0,0%	0,0%	78,0%	-34,0%	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	5,7%	15,0%	0,0%	0,0%	79,3%	-28,0%	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	2,1%	20,0%	0,0%	0,0%	77,9%	-26,0%	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	2,4%	18,2%	0,0%	0,0%	79,4%	-30,0%	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,8%	0,0%	0,0%	78,2%	-36,0%	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	3,4%	18,7%	0,0%	0,0%	77,9%	-25,0%	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,4%	0,0%	0,0%	78,7%	-22,0%	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	1,8%	20,2%	0,0%	0,0%	78,0%	-30,0%	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	0,0%	0,0%	78,9%	-27,0%	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,5%	0,0%	0,0%	78,6%	-30,0%	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,7%	0,0%	0,0%	78,5%	-25,0%	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,4%	0,0%	0,0%	78,8%	-33,0%	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	0,0	0,0	78,7%	-0,29	
	PMG-39 B	0,7%	0,9%	12,1%	5,6%	0,0	0,0	81,6%	-0,41	
PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,9%	0,0%	0,0%	78,4%	-23,0%		
PMG-40 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0,0%	0,0%	78,6%	-34,0%		
PMG-41 A	0,0%	0,0%	3,4%	17,0%	0,0%	0,0%	79,6%	-42,0%		
PMG-41 B	0,0%	0,0%	2,8%	18,4%	0,0%	0,0%	78,8%	-30,0%		
PMG-42 A	0,0%	0,0%	1,9%	19,6%	0,0%	0,0%	78,5%	-22,0%		
PMG-42 B	0,0%	0,0%	1,9%	19,2%	0,0%	0,0%	78,9%	-29,0%		
PMG-43 A	0,0%	0,0%	2,2%	19,0%	0,0%	0,0%	78,8%	-26,0%		
PMG-43 B	0,0%	0,0%	1,8%	19,5%	0,0%	0,0%	78,7%	-36,0%		
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	0,0%	0,0%	78,9%	-49,0%	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,7%	0,0%	0,0%	78,9%	-64,0%	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,0%	0,0	0,0	78,9%	-0,49	
	PMG-64 B	0,0%	0,0%	3,3%	17,4%	0,0	0,0	79,3%	-0,49	
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,0%	0,0	0,0	80,0%	-0,51	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	2,8%	17,9%	0,0	0,0	79,3%	-0,45	
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	1,6%	19,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,38	
	PMG-66 B	27,2%	28,4%	15,1%	4,0%	0,0	0,0	53,7%	-0,57	
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,4%	0,0%	0,0%	78,8%	-45,0%	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,3%	0,0%	0,0%	78,9%	-29,0%	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	1,8%	17,7%	0,0%	0,0%	80,5%	-44,0%	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	8,7%	13,1%	0,0%	0,0%	78,2%	-39,0%	
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,4%	0,0%	0,0%	78,7%	-41,0%	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	7,0%	10,4%	0,0%	0,0%	82,6%	-35,0%	
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,0%	0,0%	0,0%	79,1%	-46,0%	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	1,4%	18,9%	0,0%	0,0%	79,7%	-38,0%	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0,0%	0,0%	78,8%	-32,0%	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	3,0%	18,6%	0,0%	0,0%	78,4%	-59,0%	
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	0,0%	0,0%	78,7%	-41,0%	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0,0%	0,0%	78,8%	-39,0%	
PMG-80 A	0,0%	0,0%	2,0%	15,6%	0,0%	0,0%	82,4%	-48,0%		
PMG-80 B	0,0%	0,0%	1,2%	20,3%	0,0%	0,0%	78,5%	-71,0%		
PMG-81 A	0,0%	0,0%	1,7%	18,7%	0,0%	0,0%	79,6%	-52,0%		
PMG-81 B	0,0%	0,0%	1,1%	20,2%	0,0%	0,0%	78,7%	-27,0%		

DATA		Semana 3: 20/05 - 24/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,0%	0,0	0,0	80,0%	-0,68	
	PMG-46 B	0,0%	0,0%	0,6%	19,8%	0,0	0,0	79,6%	-0,81	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,8%	0,0	0,0	79,6%	-0,72	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	1,0%	19,0%	0,0	0,0	80,0%	-0,70	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,7%	0,0	0,0	79,4%	-0,66	
	PMG-48 B	0,0%	0,0%	0,6%	19,8%	0,0	0,0	79,6%	-0,68	
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	3,3%	16,9%	0,0	0,0	79,8%	-0,72	
	PMG-49 B	0,8%	0,8%	5,6%	14,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,79	
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0,0	0,0	79,2%	-0,77	
	PMG-50 B	0,0%	0,0%	5,7%	15,1%	0,0	0,0	79,2%	-0,77	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	1,8%	19,5%	0,0	0,0	78,7%	-0,65	
	PMG-51 B	0,0%	0,0%	0,8%	19,6%	0,0	0,0	79,6%	-0,70	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0,0	0,0	79,4%	-0,67	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0,0	0,0	79,5%	-0,66	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0,0	0,0	79,5%	-0,70	
	PMG-53 B	1,2%	1,2%	6,3%	9,9%	0,0	0,0	82,6%	-0,82	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0,0	0,0	79,2%	-0,67	
	PMG-54 B	5,9%	9,3%	3,6%	14,2%	0,0	0,0	76,3%	-0,66	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0,0	0,0	79,2%	-0,60	
	PMG-55 B	0,0%	0,0%	5,3%	15,2%	0,0	0,0	79,5%	-0,64	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	6,1%	12,8%	0,0	0,0	81,1%	-0,52	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	2,5%	19,3%	0,0	0,0	78,2%	-0,59	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	0,0	0,0	78,8%	-0,61	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	4,4%	17,5%	0,0	0,0	78,1%	-0,72	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,0%	0,0	0,0	79,6%	-0,70	
	PMG-58 B	0,3%	0,3%	5,0%	13,5%	0,0	0,0	81,2%	-0,53	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	4,4%	16,2%	0,0	0,0	79,4%	-0,68	
	PMG-59 B	0,0%	0,0%	1,5%	19,5%	0,0	0,0	79,0%	-0,72	
PMG-60 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,0%	0,0	0,0	79,1%	-0,59		
PMG-60 B	0,0%	0,0%	6,3%	12,0%	0,0	0,0	81,7%	-0,70		
PMG-61 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,1%	0,0	0,0	78,6%	-0,57		
PMG-61 B	2,6%	3,8%	7,4%	13,6%	0,0	0,0	76,4%	-0,60		
PMG-62 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,3%	0,0	0,0	78,9%	-0,57		
PMG-62 B	9,9%	23,6%	2,3%	16,5%	0,0	0,0	71,3%	-0,77		

DATA		Semana 3: 20/05 - 24/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	0,0	79,1%	-0,90	
	PMG-01 B	0,3%	0,3%	10,4%	11,2%	0,0	0,0	78,1%	-3,19	
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	0,0	0,0	78,8%	-0,74	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0,0	0,0	79,1%	-0,78	
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0,0	0,0	79,2%	-0,73	
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	0,0	0,0	79,0%	-1,33	
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,9%	0,0	0,0	79,3%	-0,78	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	1,4%	18,5%	0,0	0,0	80,1%	-0,70	
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	0,0	79,0%	-0,83	
	PMG-05 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0,0	0,0	79,1%	-0,95	
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	0,0	0,0	79,3%	-0,71	
	PMG-06 B	18,5%	18,5%	2,2%	16,1%	0,0	0,0	63,2%	-1,32	
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0,0	0,0	79,0%	-0,79	
	PMG-07 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,85	
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	0,0	0,0	78,8%	-0,63	
	PMG-08 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0,0	0,0	79,1%	-0,65	
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	2,3%	18,3%	0,0	0,0	79,4%	-0,90	
	PMG-09 B	0,1%	0,1%	1,6%	19,3%	0,0	0,0	79,0%	-0,88	
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,3%	0,0	0,0	79,4%	-0,80	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	1,0%	19,8%	0,0	0,0	79,2%	-1,36	
PMG-84 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,60		
PMG-84 B	0,0%	0,0%	4,0%	18,5%	0,0	0,0	77,5%	-0,62		
PMG-85 A	0,0%	0,0%	3,3%	17,7%	0,0	0,0	79,0%	-0,72		
PMG-85 B	0,0%	0,0%	2,2%	19,4%	0,0	0,0	78,4%	-0,60		
PMG-86 A	0,0%	0,0%	1,9%	19,4%	0,0	0,0	78,7%	-0,56		
PMG-86 B	0,0%	0,0%	2,2%	18,2%	0,0	0,0	79,6%	-0,65		
PMG-87 A	0,0%	0,0%	3,4%	15,2%	0,0	0,0	81,4%	-0,63		
PMG-87 B	0,0%	0,0%	4,8%	14,8%	0,0	0,0	80,4%	-0,65		
PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,9%	17,9%	0,0%	0,0%	81,2%	-57,0%		
PMG-70 B	0,0%	0,0%	0,8%	19,5%	0,0%	0,0%	79,7%	-90,0%		
PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,6%	0,0	0,0	79,8%	-0,51		
PMG-71 B	0,5%	0,5%	1,6%	11,8%	0,0	0,0	86,1%	-0,59		
PMG-72 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	0,0%	0,0%	79,3%	-68,0%		
PMG-72 B	0,0%	0,0%	0,8%	19,3%	0,0%	0,0%	79,9%	-67,0%		
PMG-73 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,0%	0,0%	0,0%	80,1%	-65,0%		
PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,6%	19,7%	0,0%	0,0%	79,7%	-59,0%		
PMG-74 A	0,0%	0,0%	1,0%	15,7%	0,0	0,0	83,3%	-0,46		
PMG-74 B	11,6%	13,6%	1,0%	11,4%	0,0	0,0	76,0%	-0,71		
PMG-75 A	0,0%	0,0%	2,9%	9,9%	0,0	0,0	87,2%	-0,30		
PMG-75 B	0,3%	0,3%	3,1%	6,0%	0,0	0,0	90,6%	-0,35		
PMG-76 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,28		
PMG-76 B	0,0%	0,0%	3,3%	6,3%	0,0	0,0	90,4%	-0,33		
PMG-82 A	0,0%	0,0%	6,4%	13,9%	0,0%	0,0%	79,7%	-59,0%		
PMG-82 B	0,0%	0,0%	7,2%	10,9%	0,0%	0,0%	81,9%	-55,0%		
PMG-83 A	0,0%	0,0%	5,3%	15,9%	0,0%	0,0%	78,8%	-49,0%		
PMG-83 B	0,0%	0,0%	8,0%	7,0%	0,0%	0,0%	85,0%	-47,0%		
PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0,0%	0,0%	79,1%	-50,0%		
PMG-94 B	0,0%	0,0%	9,3%	13,4%	0,0%	0,0%	77,3%	-65,0%		
PMG-95 A	0,0%	0,0%	6,2%	16,7%	0,0%	0,0%	77,1%	-41,0%		
PMG-95 B	0,0%	0,0%	3,4%	17,4%	0,0%	0,0%	79,2%	-44,0%		
PMG-96 A	0,0%	0,0%	5,1%	13,6%	0,0%	0,0%	81,3%	-40,0%		
PMG-96 B	0,0%	0,0%	5,1%	13,3%	0,0%	0,0%	81,6%	-37,0%		
PMG-97 A	0,0%	0,0%	1,5%	19,6%	0,0%	0,0%	78,9%	-68,0%		
PMG-97 B	0,0%	0,0%	4,9%	17,7%	0,0%	0,0%	77,4%	-43,0%		
PMG-98 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	0,0%	0,0%	79,0%	-42,0%		
PMG-98 B	0,0%	0,0%	1,6%	19,1%	0,0%	0,0%	79,3%	-37,0%		

DATA		Semana 3: 20/05 - 24/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	<b>1,4%</b>	19,6%	0,0%	0,0%	79,0%	-38,0%	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	<b>1,1%</b>	20,1%	0,0%	0,0%	78,8%	-38,0%	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,0%	0,0%	0,0%	79,1%	-35,0%	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	0,0%	0,0%	79,3%	-38,0%	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	0,0%	0,0%	79,0%	-37,0%	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	0,0%	0,0%	78,9%	-50,0%	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	<b>1,0%</b>	19,7%	0,0%	0,0%	79,3%	-38,0%	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	0,9%	19,9%	0,0%	0,0%	79,2%	-30,0%	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	0,0%	0,0%	79,0%	-29,0%	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,5%	0,0%	0,0%	78,9%	-25,0%	
PMG-93 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0%	0,0%	79,0%	-37,0%		
PMG-93 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0%	0,0%	78,9%	-31,0%		
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	0,3%	19,6%	0,0%	0,0%	80,1%	-75,0%	
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,4%	19,6%	0,0%	0,0%	80,0%	-64,0%	
	PMG-104	0,0%	0,0%	0,5%	19,4%	0,0%	0,0%	80,1%	-68,0%	
	PMG-105	0,0%	0,0%	0,6%	19,3%	0,0%	0,0%	80,1%	-68,0%	
	PMG-106	0,0%	0,0%	0,6%	19,3%	0,0%	0,0%	80,1%	-71,0%	
	PMG-107	0,0%	0,0%	0,6%	19,6%	0,0%	0,0%	79,8%	-76,0%	
	PMG-108	0,0%	0,0%	0,9%	18,8%	0,0%	0,0%	80,3%	-73,0%	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	<b>1,2%</b>	18,0%	0,0%	0,0%	80,8%	-60,0%	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	0,4%	19,5%	0,0%	0,0%	80,1%	-81,0%	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	<b>1,6%</b>	19,1%	0,0%	0,0%	79,3%	-84,0%	
	PMG-110 B	0,0%	0,0%	0,4%	19,2%	0,0%	0,0%	80,4%	-74,0%	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	<b>4,2%</b>	18,7%	0,0%	0,0%	77,1%	-81,0%	
PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,3%	19,6%	0,0%	0,0%	80,1%	-60,0%		
PMG-112	0,0%	0,0%	0,4%	19,5%	0,0%	0,0%	80,1%	-63,0%		
Guarda Universitário	PMG-116 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-116 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-117 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-117 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-118 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-118 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
Portaria P3	PMG-119 A	0,0%	0,0%	0,4%	19,9%	0,0	0,0	79,7%	<b>-0,89</b>	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,3%	19,8%	0,0	0,0	79,9%	<b>-0,82</b>	
	PMG-119 C	0,0%	0,0%	0,3%	19,7%	0,0	0,0	80,0%	<b>-23,80</b>	
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0,0	0,0	79,4%	<b>-0,89</b>	
	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,0%	0,0	0,0	79,6%	<b>-0,87</b>	
	PMG-120 C	0,0%	0,0%	0,5%	19,5%	0,0	0,0	80,0%	<b>-1,04</b>	
Transportes	PMG-121 A	0,0%	0,0%	2,3%	17,5%	0,0	0,0	80,2%	<b>-0,49</b>	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	10,1%	16,9%	0,0	0,0	73,0%	<b>-0,53</b>	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,1%	0,0	0,0	79,7%	<b>-0,49</b>	
	PMG-122 B	0,0%	0,0%	9,8%	12,1%	0,0	0,0	78,1%	<b>-0,52</b>	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	2,6%	16,7%	0,0	0,0	80,7%	<b>-0,55</b>	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	1,6%	18,3%	0,0	<b>1,0</b>	80,1%	<b>-0,75</b>	
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,4%	0,0	0,0	80,0%	<b>-0,48</b>	
	PMG-124 B	0,0%	0,0%	11,8%	6,2%	0,0	0,0	82,0%	<b>-0,51</b>	

DATA		Semana 4: 27/05 - 31/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	3,1%	17,2%	0,0	0,0	79,7%	-0,46	
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	4,2%	16,7%	0,0	0,0	79,1%	-0,54	
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	3,2%	18,5%	0,0	0,0	78,3%	-0,54	
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	2,5%	18,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,45	
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	0,0	0,0	78,6%	-0,48	
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	1,5%	19,9%	0,0	0,0	78,6%	-0,49	
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,53	
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	1,0%	20,6%	0,0	0,0	78,4%	-0,52	
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,0%	0,0	0,0	79,0%	-0,46	
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	2,2%	18,8%	0,0	0,0	79,0%	-0,56	
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,5%	0,0	0,0	78,2%	-0,49	
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	1,2%	20,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,60	
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,54	
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,57	
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,47	
	PMG-114 B	<b>12,2%</b>	<b>19,4%</b>	2,1%	16,3%	0,0	0,0	69,4%	-4,29	A
PMG-115 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,6%	0,0	0,0	79,5%	-7,43	A	
PMG-115 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,5%	0,0	0,0	79,4%	-0,92		
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0%	0,0%	1,8%	19,7%	0,0	0,0	78,5%	-0,47	
	PMG-14 B	<b>15,5%</b>	<b>23,7%</b>	8,9%	6,6%	0,0	0,0	69,0%	-1,65	
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	5,8%	15,7%	0,0	0,0	78,5%	-0,34	
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	5,4%	16,2%	0,0	0,0	78,4%	-0,41	
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0,0	0,0	78,6%	-0,50	
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	3,2%	17,3%	0,0	0,0	79,5%	-0,40	
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	4,0%	17,4%	0,0	0,0	78,6%	-0,52	
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	5,6%	14,6%	0,0	0,0	79,8%	-0,54	
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	1,6%	20,6%	0,0	0,0	77,8%	-0,47	
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	0,7%	21,2%	0,0	0,0	78,1%	-0,44	
	PMG-11 A	0,0%	0,0%	1,5%	20,2%	0,0	0,0	78,3%	-0,35	
	PMG-11 B	0,0%	0,0%	1,3%	20,4%	0,0	0,0	78,3%	-0,44	
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	4,4%	17,5%	0,0	0,0	78,1%	-0,46	
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	3,2%	18,4%	0,0	0,0	78,4%	-0,43	
	PMG-24 A	0,0%	0,0%	2,3%	19,8%	0,0	0,0	77,9%	-0,46	
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	1,8%	19,8%	0,0	0,0	78,4%	-0,40	
I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0%	0,0%	2,2%	19,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,49	
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	2,4%	19,6%	0,0	<b>1,0</b>	78,0%	-0,45	
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	2,7%	19,0%	0,0	0,0	78,3%	-0,57	
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	3,1%	17,1%	0,0	0,0	79,8%	-0,45	
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	4,6%	16,4%	0,0	0,0	79,0%	-0,47	
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	5,9%	13,8%	0,0	0,0	80,3%	-0,38	
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	2,7%	18,8%	0,0	0,0	78,5%	-0,49	
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	8,3%	10,9%	0,0	0,0	80,8%	-0,98	
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,2%	0,0	0,0	77,8%	-0,51	
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	1,6%	19,6%	0,0	0,0	78,8%	-0,41	
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	3,3%	18,8%	0,0	0,0	77,9%	-0,45	
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	2,4%	19,1%	0,0	0,0	78,5%	-0,57	
	PMG-45 A	0,0%	0,0%	2,1%	20,1%	0,0	0,0	77,8%	-0,46	
PMG-45 B	0,0%	0,0%	1,5%	20,5%	0,0	0,0	78,0%	-0,52		

DATA		Semana 4: 27/05 - 31/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	1,9%	20,1%	0,0	0,0	78,0%	-0,20	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	1,6%	20,0%	0,0	0,0	78,4%	-0,14	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,5%	0,0	0,0	78,0%	<b>-0,25</b>	
	PMG-31 B	0,3%	0,3%	2,0%	19,5%	0,0	0,0	78,2%	-0,19	
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	3,7%	18,6%	0,0	0,0	77,7%	<b>-0,36</b>	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	2,0%	19,5%	0,0	0,0	78,5%	-0,18	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	2,1%	19,4%	0,0	0,0	78,5%	<b>-0,23</b>	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	4,7%	16,7%	0,0	0,0	78,6%	-0,14	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	2,0%	20,4%	0,0	0,0	77,6%	<b>-0,25</b>	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	1,4%	20,9%	0,0	0,0	77,7%	<b>-0,21</b>	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	5,7%	14,4%	0,0	0,0	79,9%	<b>-0,23</b>	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	2,6%	19,3%	0,0	0,0	78,1%	<b>-0,32</b>	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	0,0	0,0	78,7%	<b>-0,24</b>	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	6,2%	15,7%	0,0	0,0	78,1%	<b>-0,30</b>	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,2%	0,0	0,0	78,3%	-0,18	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	0,5%	21,0%	0,0	0,0	78,5%	<b>-0,22</b>	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,9%	0,0	0,0	78,3%	-0,13	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0,0	0,0	78,6%	<b>-0,24</b>	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,0%	0,0	<b>1,0</b>	78,9%	<b>-0,35</b>	
	PMG-39 B	0,6%	0,6%	9,3%	12,8%	0,0	0,0	77,3%	<b>-0,29</b>	
PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,8%	0,0	0,0	78,5%	<b>-0,31</b>		
PMG-40 B	0,0%	0,0%	0,5%	21,0%	0,0	0,0	78,5%	<b>-0,22</b>		
PMG-41 A	0,0%	0,0%	1,5%	20,8%	0,0	0,0	77,7%	-0,19		
PMG-41 B	0,0%	0,0%	0,8%	21,6%	0,0	0,0	77,6%	-0,13		
PMG-42 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,9%	0,0	0,0	77,6%	-0,15		
PMG-42 B	0,0%	0,0%	0,4%	21,8%	0,0	0,0	77,8%	-0,12		
PMG-43 A	0,0%	0,0%	0,3%	22,0%	0,0	0,0	77,7%	<b>-0,23</b>		
PMG-43 B	0,0%	0,0%	0,4%	21,9%	0,0	0,0	77,7%	-0,10		
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,8%	<b>-0,73</b>	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	0,0	79,0%	<b>-0,75</b>	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0,0	0,0	79,1%	<b>-0,79</b>	
	PMG-64 B	0,0%	0,0%	2,8%	18,7%	0,0	0,0	78,5%	<b>-0,78</b>	
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	2,1%	18,4%	0,0	0,0	79,5%	<b>-0,74</b>	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	2,4%	18,8%	0,0	0,0	78,8%	<b>-0,61</b>	
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	1,8%	19,0%	0,0	0,0	79,2%	<b>-0,79</b>	
	PMG-66 B	<b>28,3%</b>	<b>28,3%</b>	9,4%	13,3%	0,0	<b>1,0</b>	49,0%	<b>-0,69</b>	
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	0,0	0,0	78,8%	<b>-0,46</b>	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	0,0	<b>1,0</b>	79,1%	<b>-0,49</b>	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	2,2%	15,1%	0,0	0,0	82,7%	<b>-0,63</b>	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	7,6%	12,5%	0,0	0,0	79,9%	<b>-0,74</b>	
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0,0	0,0	78,6%	<b>-0,74</b>	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	7,9%	9,5%	0,0	0,0	82,6%	<b>-0,65</b>	
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,6%	0,0	0,0	79,1%	<b>-0,58</b>	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	1,2%	19,0%	0,0	0,0	79,8%	<b>-0,54</b>	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	0,0	0,0	78,8%	<b>-0,61</b>	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	2,6%	17,5%	0,0	0,0	79,9%	<b>-0,57</b>	
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,2%	0,0	0,0	78,8%	<b>-0,63</b>	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	0,0	78,7%	<b>-0,65</b>	
PMG-80 A	0,0%	0,0%	2,0%	15,7%	0,0	0,0	82,3%	<b>-0,63</b>		
PMG-80 B	0,0%	0,0%	1,6%	19,5%	0,0	0,0	78,9%	<b>-0,65</b>		
PMG-81 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,9%	0,0	0,0	79,1%	<b>-0,57</b>		
PMG-81 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	0,0	0,0	78,7%	<b>-0,50</b>		

DATA		Semana 4: 27/05 - 31/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,8%	0,0	0,0	79,2%	-0,52	
	PMG-46 B	0,0%	0,0%	8,9%	6,3%	0,0	0,0	84,8%	-1,06	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,45	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	0,9%	19,5%	0,0	0,0	79,6%	-0,36	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	0,0	0,0	78,7%	-0,47	
	PMG-48 B	0,8%	0,8%	0,9%	19,4%	0,0	0,0	78,9%	-0,61	
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,4%	0,0	0,0	78,3%	-0,48	
	PMG-49 B	<b>1,8%</b>	<b>1,8%</b>	4,9%	14,3%	0,0	0,0	79,0%	-0,85	
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	79,0%	-0,61	
	PMG-50 B	0,0%	0,0%	5,7%	13,6%	0,0	0,0	80,6%	-0,57	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	4,6%	16,5%	0,0	0,0	78,9%	-0,44	
	PMG-51 B	<b>3,7%</b>	<b>3,7%</b>	1,9%	18,8%	0,0	0,0	75,6%	-0,50	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	0,0	0,0	78,6%	-0,47	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,5%	21,0%	0,0	0,0	78,5%	-0,44	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,1%	0,0	0,0	78,5%	-0,28	
	PMG-53 B	0,2%	0,2%	5,5%	9,0%	0,0	0,0	85,3%	-0,44	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,9%	0,0	0,0	78,4%	-0,42	
	PMG-54 B	0,0%	0,0%	8,6%	11,0%	0,0	0,0	80,4%	-0,51	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	2,2%	18,0%	0,0	0,0	79,8%	-0,48	
	PMG-55 B	0,0%	0,0%	9,9%	6,8%	0,0	0,0	83,3%	-0,37	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	2,7%	18,6%	0,0	0,0	78,7%	-0,38	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	3,5%	18,0%	0,0	0,0	78,5%	-0,72	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,4%	0,0	0,0	77,8%	-0,30	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	4,7%	17,0%	0,0	0,0	78,3%	-0,56	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	1,5%	20,3%	0,0	0,0	78,2%	-0,42	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	9,9%	2,5%	0,0	0,0	87,6%	-0,41	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	3,7%	19,9%	0,0	0,0	76,4%	-0,40	
	PMG-59 B	0,0%	0,0%	1,3%	20,7%	0,0	0,0	78,0%	-0,41	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,9%	0,0	0,0	78,2%	-0,33	
	PMG-60 B	0,0%	0,0%	0,8%	19,8%	0,0	0,0	79,4%	-0,41	
PMG-61 A	0,0%	0,0%	2,6%	20,0%	0,0	0,0	77,4%	-0,30		
PMG-61 B	<b>2,7%</b>	<b>3,2%</b>	7,5%	5,9%	0,0	0,0	83,9%	-0,38		
PMG-62 A	0,0%	0,0%	2,0%	19,9%	0,0	0,0	78,1%	-0,29		
PMG-62 B	<b>15,5%</b>	<b>15,5%</b>	3,7%	13,5%	0,0	0,0	67,3%	-2,32	E	

DATA		Semana 4: 27/05 - 31/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	-0,83	
	PMG-01 B	<b>1,7%</b>	<b>1,7%</b>	8,5%	12,9%	0,0	0,0	76,9%	-1,12	
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,4%	0,0	0,0	78,7%	-0,82	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,85	
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	0,0	79,0%	-0,79	
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,70	
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0,0	0,0	79,2%	-0,73	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	0,7%	19,8%	0,0	0,0	79,5%	-0,79	
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0,0	0,0	79,1%	-0,85	
	PMG-05 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0,0	0,0	79,2%	-1,19	
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	0,0	0,0	79,3%	-0,79	
	PMG-06 B	0,0%	0,0%	0,6%	19,3%	0,0	0,0	80,1%	-0,77	
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0,0	0,0	79,1%	-0,83	
	PMG-07 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0,0	0,0	79,1%	-1,00	
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,74	
	PMG-08 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0,0	0,0	78,8%	-0,65	
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,5%	0,0	0,0	79,4%	-0,71	
	PMG-09 B	0,1%	0,1%	0,7%	20,2%	0,0	0,0	79,0%	-0,69	
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,8%	0,0	0,0	79,0%	-0,71	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	0,8%	19,6%	0,0	0,0	79,6%	-1,48	
Enfermaria	PMG-84 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,63	
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	1,4%	17,5%	0,0	0,0	81,1%	-0,73	
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	1,9%	17,7%	0,0	0,0	80,4%	-0,63	
	PMG-85 B	0,0%	0,0%	2,5%	17,2%	0,0	0,0	80,3%	-0,76	
	PMG-86 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,7%	0,0	<b>1,0</b>	78,5%	-0,69	
	PMG-86 B	0,0%	0,0%	2,0%	19,0%	0,0	0,0	79,0%	-0,72	
	PMG-87 A	0,0%	0,0%	2,0%	17,8%	0,0	0,0	80,2%	-0,59	
	PMG-87 B	0,0%	0,0%	1,3%	20,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,66	
	PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,4%	0,0	0,0	80,0%	-0,58	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	0,0	0,0	79,3%	-0,56	
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,9%	0,0	0,0	79,4%	-0,46	
	PMG-71 B	0,5%	0,5%	1,7%	9,1%	0,0	0,0	88,7%	-0,56	
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0,0	0,0	79,1%	-0,72	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	0,7%	18,4%	0,0	0,0	80,9%	-0,54	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,48	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0,0	0,0	79,1%	-0,55	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	0,0	0,0	78,9%	-0,61	
	PMG-74 B	<b>5,4%</b>	<b>5,4%</b>	0,7%	11,3%	0,0	0,0	82,6%	-0,68	
PMG-75 A	0,0%	0,0%	2,7%	16,9%	0,0	0,0	80,4%	-0,55		
PMG-75 B	0,4%	0,4%	4,2%	5,5%	0,0	0,0	89,9%	-0,68		
PMG-76 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,1%	0,0	0,0	78,8%	-0,59		
PMG-76 B	0,0%	0,0%	3,4%	13,3%	0,0	0,0	83,3%	-0,63		
CAT	PMG-82 A	0,0%	0,0%	5,8%	14,0%	0,0	0,0	80,2%	-0,46	
	PMG-82 B	0,0%	0,0%	6,8%	12,4%	0,0	0,0	80,8%	-0,46	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	6,2%	15,5%	0,0	0,0	78,3%	-0,38	
	PMG-83 B	0,0%	0,0%	6,6%	12,5%	0,0	0,0	80,9%	-0,39	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0,0	0,0	79,2%	-0,42	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,44	
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	4,9%	16,4%	0,0	0,0	78,7%	-0,32	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	3,1%	18,5%	0,0	0,0	78,4%	-0,41	
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	2,6%	19,3%	0,0	0,0	78,1%	-0,41	
	PMG-96 B	0,0%	0,0%	5,7%	15,9%	0,0	0,0	78,4%	-0,52	
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	1,5%	17,1%	0,0	0,0	81,4%	-0,43	
	PMG-97 B	0,0%	0,0%	6,9%	11,1%	0,0	0,0	82,0%	-0,35	
PMG-98 A	0,0%	0,0%	5,8%	16,1%	0,0	0,0	78,1%	-0,33		
PMG-98 B	0,0%	0,0%	2,0%	19,0%	0,0	0,0	79,0%	-0,33		

DATA		Semana 4: 27/05 - 31/05/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	2,0%	19,0%	0,0	0,0	79,0%	-0,41	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	1,0%	20,7%	0,0	0,0	78,3%	-0,33	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,7%	0,0	0,0	78,5%	-0,60	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,5%	0,0	0,0	78,6%	-0,39	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,0%	0,0	0,0	78,3%	-0,34	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	0,6%	21,2%	0,0	0,0	78,2%	-0,38	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	0,6%	21,1%	0,0	0,0	78,3%	-0,45	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	1,6%	20,4%	0,0	0,0	78,0%	-0,44	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,7%	0,0	0,0	79,0%	-0,30	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,8%	0,0	0,0	78,3%	-0,44	
Ginásio Poliesportivo	PMG-93 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,8%	0,0	0,0	78,2%	-0,43	
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,6%	0,0	0,0	78,5%	-0,36	
	PMG-102	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0,0	0,0	78,9%	-0,53	
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,62	
	PMG-104	0,0%	0,0%	1,2%	19,7%	0,0	0,0	79,1%	-0,58	
	PMG-105	0,0%	0,0%	2,2%	19,1%	0,0	0,0	78,7%	-0,52	
	PMG-106	0,0%	0,0%	0,9%	19,6%	0,0	0,0	79,5%	-0,59	
	PMG-107	0,0%	0,0%	1,1%	18,4%	0,0	0,0	80,5%	-0,67	
	PMG-108	0,0%	0,0%	1,0%	19,5%	0,0	0,0	79,5%	-0,50	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	1,2%	18,6%	0,0	0,0	80,2%	-0,53	
Guarda Universitário	PMG-109 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	0,0	0,0	79,1%	-0,59	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,63	
	PMG-110 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	0,0	0,0	79,1%	-0,45	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	4,1%	15,8%	0,0	0,0	80,1%	-1,40	
	PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0,0	0,0	79,0%	-0,61	
	PMG-112	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0,0	0,0	79,1%	-0,47	
Portaria P3	PMG-116 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-116 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-117 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-117 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-118 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-118 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transportes	PMG-119 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,1%	0,0	0,0	78,5%	-0,30	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,4%	21,3%	0,0	0,0	78,3%	-0,34	
	PMG-119 C	0,0%	0,0%	0,3%	21,6%	0,0	0,0	78,1%	-0,74	
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	0,6%	21,5%	0,0	0,0	77,9%	-0,27	
	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,4%	21,4%	0,0	0,0	78,2%	-0,39	
	PMG-120 C	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,7%	-1,25	
Transportes	PMG-121 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,7%	0,0	0,0	78,3%	-0,46	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	10,4%	18,0%	0,0	0,0	71,6%	-0,53	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	1,9%	18,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,42	
	PMG-122 B	0,0%	0,0%	12,9%	2,2%	0,0	0,0	84,9%	-0,41	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	2,7%	16,0%	0,0	1,0	81,3%	-0,41	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	2,8%	16,4%	0,0	0,0	80,8%	-0,68	
Transportes	PMG-124 A	0,0%	0,0%	1,5%	20,3%	0,0	0,0	78,2%	-0,40	
	PMG-124 B	0,0%	0,0%	6,5%	13,6%	0,0	0,0	79,9%	-0,36	

DATA		Semana 1: 03/06 - 07/06/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	5,5%	15,2%	0,0	0,0	79,3%	-0,57	
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	6,3%	14,4%	0,0	0,0	79,3%	-0,63	
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	3,8%	18,0%	0,0	0,0	78,2%	-0,65	
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	2,9%	18,7%	0,0	0,0	78,4%	-0,68	
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,57	
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	3,3%	19,2%	0,0	0,0	77,5%	-0,60	
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	1,4%	20,0%	0,0	0,0	78,6%	-0,50	
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	1,0%	20,8%	0,0	0,0	78,2%	-0,57	
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	2,4%	19,3%	0,0	0,0	78,3%	-0,60	
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	4,3%	16,6%	0,0	0,0	79,1%	-0,59	
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	2,0%	19,6%	0,0	0,0	78,4%	-0,57	
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	1,8%	19,0%	0,0	0,0	79,2%	-0,53	
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0,0	0,0	78,9%	-0,67	
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	1,4%	20,2%	0,0	0,0	78,4%	-0,73	
	PMG-114 A	39,1%	39,1%	5,8%	9,5%	0,0	0,0	45,6%	-0,67	
	PMG-114 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	0,0	0,0	78,6%	-0,68	
PMG-115 A	0,0%	0,0%	1,5%	19,5%	0,0	0,0	79,0%	-4,46	A	
PMG-115 B	0,0%	0,0%	1,9%	18,7%	0,0	0,0	79,4%	-0,93		
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0%	0,0%	1,8%	19,2%	0,0	0,0	79,0%	-0,46	
	PMG-14 B	22,1%	22,1%	12,1%	2,5%	0,0	0,0	63,3%	-3,17	
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	4,4%	18,7%	0,0	0,0	76,9%	-0,34	
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	1,2%	20,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,89	
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	2,4%	19,5%	0,0	0,0	78,1%	-0,53	
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	3,0%	17,6%	0,0	0,0	79,4%	-0,46	
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,50	
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	5,5%	14,3%	0,0	0,0	80,2%	-0,65	
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	3,3%	19,2%	0,0	0,0	77,5%	-0,55	
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	0,6%	21,2%	0,0	0,0	78,2%	-0,55	
	PMG-11 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,8%	0,0	0,0	78,4%	-0,49	
	PMG-11 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,7%	0,0	0,0	78,4%	-0,45	
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	3,5%	18,5%	0,0	0,0	78,0%	-0,52	
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	3,4%	17,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,63	
	PMG-24 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,57	
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	0,8%	21,3%	0,0	0,0	77,9%	-0,53	
I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0%	0,0%	2,1%	18,1%	0,0	0,0	79,8%	-0,46	
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	1,7%	20,9%	0,0	0,0	77,4%	-0,53	
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	1,2%	21,2%	0,0	0,0	77,6%	-0,37	
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	3,8%	19,7%	0,0	0,0	76,5%	-0,44	
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	2,2%	19,7%	0,0	0,0	78,1%	-0,52	
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	5,8%	16,8%	0,0	0,0	77,4%	-0,47	
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	2,5%	18,7%	0,0	0,0	78,8%	-0,49	
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	8,6%	11,4%	0,0	0,0	80,0%	-0,81	
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	1,7%	19,6%	0,0	0,0	78,7%	-0,52	
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	1,8%	19,3%	0,0	0,0	78,9%	-0,48	
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	1,6%	19,9%	0,0	0,0	78,5%	-0,46	
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	2,6%	18,0%	0,0	0,0	79,4%	-0,43	
PMG-45 A	0,0%	0,0%	2,4%	18,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,47		
PMG-45 B	0,0%	0,0%	2,0%	19,4%	0,0	0,0	78,6%	-1,31		

DATA		Semana 1: 03/06 - 07/06/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	1,4%	18,5%	0,0	0,0	80,1%	-0,41	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	2,2%	18,5%	0,0	0,0	79,3%	-0,52	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,8%	-0,61	
	PMG-31 B	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	7,6%	9,5%	0,0	0,0	81,9%	-0,61	
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	2,8%	18,1%	0,0	0,0	79,1%	-0,63	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,7%	0,0	0,0	78,4%	-0,52	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,56	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	4,6%	15,7%	0,0	0,0	79,7%	-0,45	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	0,0	0,0	78,7%	-0,54	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	3,0%	19,1%	0,0	0,0	77,9%	-0,48	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	1,4%	20,7%	0,0	0,0	77,9%	-0,34	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	2,1%	19,0%	0,0	0,0	78,9%	-0,36	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	0,6%	21,1%	0,0	0,0	78,3%	-0,36	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	7,6%	12,6%	0,0	0,0	79,8%	-0,38	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,6%	21,0%	0,0	0,0	78,4%	-0,40	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,7%	0,0	0,0	78,5%	-0,39	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,8%	0,0	0,0	78,3%	-0,48	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,5%	0,0	0,0	78,6%	-0,46	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	0,0	0,0	78,6%	-0,45	
	PMG-39 B	0,7%	0,7%	12,8%	4,2%	0,0	0,0	82,3%	-0,83	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,6%	0,0	0,0	78,6%	-0,68	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,8%	0,0	0,0	78,5%	-0,37	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	0,0	0,0	78,7%	-0,51	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,55	
PMG-42 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,52		
PMG-42 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,47		
PMG-43 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	0,0	0,0	78,6%	-0,54		
PMG-43 B	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	0,0	0,0	78,6%	-0,54		
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,78	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	1,5%	20,3%	0,0	0,0	78,2%	-0,80	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,79	
	PMG-64 B	0,0%	0,0%	6,1%	16,8%	0,0	0,0	77,1%	-0,74	
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	1,5%	17,6%	0,0	0,0	80,9%	-0,78	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	2,3%	18,9%	0,0	0,0	78,8%	-0,63	
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	1,8%	19,5%	0,0	0,0	78,7%	-0,78	
	PMG-66 B	<b>8,2%</b>	<b>8,2%</b>	13,3%	6,0%	0,0	0,0	72,5%	-0,74	
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,0%	0,0	0,0	78,5%	-0,63	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,6%	0,0	0,0	78,6%	-0,70	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	2,1%	16,6%	0,0	0,0	81,3%	-0,68	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	9,5%	8,9%	0,0	0,0	81,6%	-0,76	
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,6%	0,0	0,0	78,5%	-0,65	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	7,8%	14,0%	0,0	0,0	78,2%	-0,80	
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	2,1%	18,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,60	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	1,3%	19,8%	0,0	0,0	78,9%	-0,69	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,73	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	2,8%	18,6%	0,0	0,0	78,6%	-0,74	
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,8%	0,0	0,0	78,6%	-0,68	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,70	
PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,8%	0,0	0,0	78,6%	-0,59		
PMG-80 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,5%	0,0	0,0	78,9%	-0,63		
PMG-81 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,2%	0,0	0,0	78,7%	-0,62		
PMG-81 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,9%	0,0	0,0	78,5%	-0,87		

DATA		Semana 1: 03/06 - 07/06/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,9%	0,0	0,0	78,1%	-0,52	
	PMG-46 B	0,0%	0,0%	9,5%	5,3%	0,0	0,0	85,2%	-0,83	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,6%	21,5%	0,0	0,0	77,9%	-0,49	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	1,1%	20,4%	0,0	0,0	78,5%	-0,63	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,4%	0,0	0,0	77,9%	-0,58	
	PMG-48 B	<b>1,7%</b>	<b>1,7%</b>	1,8%	17,5%	0,0	0,0	79,0%	-0,80	
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	3,2%	19,0%	0,0	0,0	77,8%	-0,57	
	PMG-49 B	<b>1,1%</b>	<b>1,2%</b>	3,8%	14,8%	0,0	0,0	80,3%	-0,73	
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,3%	0,0	0,0	78,0%	-0,53	
	PMG-50 B	0,0%	0,0%	5,9%	13,9%	0,0	0,0	80,2%	-0,58	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,5%	0,0	0,0	78,2%	-0,75	
	PMG-51 B	0,4%	0,4%	0,6%	20,6%	0,0	0,0	78,4%	-0,77	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,2%	0,0	0,0	78,6%	-0,63	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,65	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,0%	0,0	0,0	78,5%	-0,72	
	PMG-53 B	<b>1,5%</b>	<b>1,5%</b>	6,0%	9,3%	0,0	0,0	83,2%	-0,88	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,9%	0,0	0,0	78,3%	-0,63	
	PMG-54 B	0,0%	0,0%	4,6%	16,0%	0,0	0,0	79,4%	-0,76	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	1,4%	18,4%	0,0	0,0	80,2%	-0,71	
	PMG-55 B	0,0%	0,0%	8,7%	15,5%	0,0	0,0	75,8%	-0,55	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	1,4%	18,1%	0,0	0,0	80,5%	-0,60	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	1,9%	19,6%	0,0	0,0	78,5%	-0,51	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,0%	0,0	0,0	78,2%	-0,57	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	4,5%	17,6%	0,0	0,0	77,9%	-0,52	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,9%	0,0	0,0	78,8%	-0,68	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	9,6%	6,5%	0,0	0,0	83,9%	-0,58	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	2,0%	18,0%	0,0	0,0	80,0%	-0,65	
	PMG-59 B	0,0%	0,0%	2,2%	17,9%	0,0	0,0	79,9%	-0,79	
PMG-60 A	0,0%	0,0%	1,5%	19,8%	0,0	0,0	78,7%	-0,68		
PMG-60 B	0,0%	0,0%	5,2%	14,1%	0,0	0,0	80,7%	-0,68		
PMG-61 A	0,0%	0,0%	1,4%	20,3%	0,0	0,0	78,3%	-0,62		
PMG-61 B	<b>3,8%</b>	<b>3,8%</b>	8,7%	4,8%	0,0	0,0	82,7%	-0,63		
PMG-62 A	0,0%	0,0%	2,2%	16,3%	0,0	0,0	81,5%	-0,73		
PMG-62 B	<b>9,1%</b>	<b>12,4%</b>	2,9%	15,6%	0,0	0,0	72,4%	-0,69	E	

DATA		Semana 1: 03/06 - 07/06/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,99	
	PMG-01 B	0,1%	0,1%	5,9%	15,9%	0,0	0,0	78,1%	-0,95	
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	1,7%	15,9%	0,0	0,0	82,4%	-0,89	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	0,0	0,0	78,8%	-0,88	
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	0,0	0,0	79,1%	-0,81	
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	0,0	0,0	79,3%	-1,01	
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	0,0	0,0	78,8%	-0,88	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	0,0	79,0%	-0,90	
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	0,0	0,0	79,1%	-0,97	
	PMG-05 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0,0	0,0	79,3%	-1,33	
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0,0	0,0	79,2%	-1,02	
	PMG-06 B	0,3%	0,3%	0,6%	19,8%	0,0	0,0	79,3%	-1,02	A
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0,0	0,0	79,2%	-1,00	
	PMG-07 B	0,1%	0,1%	0,5%	20,3%	0,0	0,0	79,1%	-2,74	
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	0,0	0,0	79,0%	-0,86	
	PMG-08 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0,0	0,0	79,2%	-0,85	
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	1,7%	20,2%	0,0	0,0	78,1%	-0,85	
	PMG-09 B	0,2%	0,2%	1,1%	19,1%	0,0	0,0	79,6%	-1,12	
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,3%	0,0	0,0	78,9%	-0,85	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0,0	0,0	79,2%	-1,38	
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	-0,80	
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	4,1%	19,4%	0,0	0,0	76,5%	-0,80	
PMG-85 A	0,0%	0,0%	2,8%	18,3%	0,0	0,0	78,9%	-0,82		
PMG-85 B	0,0%	0,0%	2,3%	19,1%	0,0	0,0	78,6%	-0,85		
PMG-86 A	0,0%	0,0%	1,7%	19,6%	0,0	0,0	78,7%	-0,77		
PMG-86 B	0,0%	0,0%	1,7%	19,8%	0,0	0,0	78,5%	-0,74		
PMG-87 A	0,0%	0,0%	3,3%	15,3%	0,0	0,0	81,4%	-0,76		
PMG-87 B	0,0%	0,0%	3,0%	16,9%	0,0	0,0	80,1%	-0,71		
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,4%	0,0	0,0	79,8%	-0,63	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	0,0	0,0	78,6%	-0,60	
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,70	
	PMG-71 B	0,0%	0,0%	0,4%	19,4%	0,0	0,0	80,2%	-1,36	
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0,0	0,0	78,8%	-0,75	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	1,2%	17,7%	0,0	0,0	81,1%	-0,79	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	2,2%	14,6%	0,0	0,0	83,2%	-0,82	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	0,0	0,0	78,8%	-0,74	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	0,0	0,0	79,1%	-0,76	
	PMG-74 B	<b>4,2%</b>	<b>4,2%</b>	0,7%	14,5%	0,0	0,0	80,6%	-0,76	
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	1,3%	18,5%	0,0	0,0	80,2%	-0,68	
	PMG-75 B	0,2%	0,2%	3,8%	10,5%	0,0	0,0	85,5%	-0,71	
CAT	PMG-76 A	0,0%	0,0%	2,0%	18,5%	0,0	0,0	79,5%	-0,68	
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	4,4%	12,0%	0,0	0,0	83,6%	-0,79	
	PMG-82 A	0,0%	0,0%	2,6%	19,1%	0,0	0,0	78,3%	-0,62	
	PMG-82 B	0,0%	0,0%	10,6%	12,2%	0,0	0,0	77,2%	-0,62	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	7,4%	12,5%	0,0	0,0	80,1%	-0,54	
	PMG-83 B	0,0%	0,0%	9,2%	7,0%	0,0	0,0	83,8%	-0,53	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0,0	0,0	78,8%	-0,68	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	0,0	0,0	78,6%	-0,58	
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	5,6%	16,0%	0,0	0,0	78,4%	-0,53	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	4,2%	18,1%	0,0	0,0	77,7%	-0,61	
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	2,5%	19,8%	0,0	0,0	77,7%	-0,58	
	PMG-96 B	0,0%	0,0%	7,1%	6,6%	0,0	0,0	86,3%	-0,67	
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	2,0%	15,5%	0,0	0,0	82,5%	-0,61	
	PMG-97 B	0,0%	0,0%	5,9%	16,7%	0,0	0,0	77,4%	-0,43	
PMG-98 A	0,0%	0,0%	1,7%	18,2%	0,0	0,0	80,1%	-0,60		
PMG-98 B	0,0%	0,0%	2,0%	18,9%	0,0	0,0	79,1%	-0,57		

DATA		Semana 1: 03/06 - 07/06/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	2,0%	18,9%	0,0	0,0	79,1%	-0,47	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	1,0%	21,1%	0,0	0,0	77,9%	-0,49	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,2%	0,0	0,0	78,1%	-0,55	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,7%	0,0	0,0	78,4%	-0,46	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,6%	0,0	0,0	78,5%	-0,52	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,9%	0,0	0,0	78,4%	-0,50	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	0,0	0,0	78,7%	-0,50	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	2,0%	19,5%	0,0	0,0	78,5%	-0,49	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,0%	0,0	0,0	78,7%	-0,36	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	1,2%	20,2%	0,0	0,0	78,6%	-0,50	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,5%	0,0	0,0	78,4%	-0,45	
PMG-93 B	0,0%	0,0%	1,1%	20,5%	0,0	0,0	78,4%	-0,43		
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	1,1%	20,3%	0,0	0,0	78,6%	-0,70	
	PMG-103	0,0%	0,0%	1,5%	19,3%	0,0	0,0	79,2%	-0,71	
	PMG-104	0,0%	0,0%	2,3%	17,7%	0,0	0,0	80,0%	-0,85	
	PMG-105	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0,0	0,0	79,2%	-0,76	
	PMG-106	0,0%	0,0%	0,9%	19,3%	0,0	0,0	79,8%	-0,82	
	PMG-107	0,0%	0,0%	0,9%	19,4%	0,0	0,0	79,7%	-0,74	
	PMG-108	0,0%	0,0%	1,0%	19,2%	0,0	0,0	79,8%	-0,72	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	1,2%	18,0%	0,0	0,0	80,8%	-0,72	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0	0,0	79,4%	-0,73	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	0,0	0,0	79,5%	-0,74	
	PMG-110 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	0,0	79,1%	-0,76	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	4,6%	19,8%	0,0	0,0	75,6%	-0,93	
PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	0,0	0,0	78,9%	-0,79		
PMG-112	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,74		
Guarda Universitário	PMG-116 A									
	PMG-116 B									
	PMG-117 A									
	PMG-117 B									
	PMG-118 A									
	PMG-118 B									
Portaria P3	PMG-119 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,8%	0,0	0,0	79,7%	-0,96	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	0,0	0,0	79,5%	-1,04	
	PMG-119 C	0,0%	0,0%	0,4%	20,0%	0,0	0,0	79,6%	-1,35	
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	-1,02	
	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0,0	0,0	79,4%	-0,96	
	PMG-120 C	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0,0	0,0	79,4%	-3,30	A
Transportes	PMG-121 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0,0	0,0	78,6%	-0,68	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,70	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,62	
	PMG-122 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	-3,97	A
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,8%	0,0	0,0	79,6%	-0,62	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0,0	0,0	78,9%	-1,25	A
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,57	
	PMG-124 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-51,21	A

DATA		Semana 2: 10/06 - 14/06/2019									
POÇOS		CH <sub>4</sub>	Pico CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	CO	BAL	Pressão (mbar)	OBS.	
		(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(ppm)	(ppm)	(%Vol.)			
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água											
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	4,6%	15,7%	0,0	1,0	79,7%	-0,76		
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	5,8%	15,0%	0,0	0,0	79,2%	-0,80		
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	3,7%	17,8%	0,0	0,0	78,5%	-0,77		
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	3,1%	17,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,74		
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	0,0	1,0	78,6%	-0,67		
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	3,2%	19,8%	0,0	1,0	77,0%	-0,68		
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,9%	0,0	1,0	78,7%	-0,64		
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	1,0%	20,4%	0,0	0,0	78,6%	-0,70		
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,3%	0,0	0,0	79,8%	-0,75		
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	3,7%	19,2%	0,0	0,0	77,1%	-0,68		
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	2,2%	19,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,66		
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	1,8%	19,2%	0,0	0,0	79,0%	-0,78		
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,0%	0,0	1,0	78,9%	-0,81		
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	1,4%	20,0%	0,0	0,0	78,6%	-0,76		
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,7%	0,0	1,0	79,1%	-0,74		
	PMG-114 B	32,2%	36,4%	4,4%	13,0%	0,0	0,0	50,4%	-15,73		
	PMG-115 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,4%	0,0	1,0	79,5%	0,46		
	PMG-115 B	0,0%	0,0%	1,2%	19,6%	0,0	0,0	79,2%	-1,14		
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0%	0,0%	1,9%	19,4%	0,0	0,0	78,7%	-0,71		
	PMG-14 B	5,2%	5,2%	4,2%	14,8%	0,0	0,0	75,8%	-0,60		
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	4,2%	18,2%	0,0	0,0	77,6%	-0,54		
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	5,4%	14,1%	0,0	0,0	80,5%	-0,61		
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	0,0	0,0	78,9%	-0,63		
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	2,4%	18,6%	0,0	1,0	79,0%	-0,57		
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	4,0%	17,9%	0,0	0,0	78,1%	-0,73		
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	5,7%	14,3%	0,0	0,0	80,0%	-0,63		
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	2,4%	19,0%	0,0	0,0	78,6%	-0,71		
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,7%	0,0	0,0	78,5%	-0,70		
	PMG-11 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,4%	0,0	0,0	78,3%	-0,60		
	PMG-11 B	0,0%	0,0%	1,3%	20,3%	0,0	0,0	78,4%	-0,68		
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	4,7%	16,7%	0,0	0,0	78,6%	-0,63		
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	3,1%	18,4%	0,0	0,0	78,5%	-0,62		
	PMG-24 A	0,0%	0,0%	2,7%	18,6%	0,0	0,0	78,7%	-0,57		
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	1,7%	20,0%	0,0	0,0	78,3%	-0,58		
	I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0%	0,0%	3,4%	19,2%	0,0	0,0	77,4%	-0,56	
		PMG-25 B	0,0%	0,0%	2,4%	19,3%	0,0	0,0	78,3%	-0,55	
PMG-26 A		0,0%	0,0%	2,1%	18,8%	0,0	1,0	79,1%	-0,54		
PMG-26 B		0,0%	0,0%	2,9%	16,7%	0,0	1,0	80,4%	-0,52		
PMG-27 A		0,0%	0,0%	3,4%	17,2%	0,0	0,0	79,4%	-0,54		
PMG-27 B		0,0%	0,0%	3,8%	16,8%	0,0	0,0	79,4%	-0,57		
PMG-28 A		0,0%	0,0%	2,7%	18,8%	0,0	1,0	78,5%	-0,49		
PMG-28 B		0,0%	0,0%	8,3%	12,3%	0,0	0,0	79,4%	-0,90		
PMG-29 A		0,0%	0,0%	1,7%	20,0%	0,0	0,0	78,3%	-0,62		
PMG-29 B		0,0%	0,0%	2,1%	19,1%	0,0	0,0	78,8%	-0,58		
PMG-44 A		0,0%	0,0%	4,9%	15,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,57		
PMG-44 B		0,0%	0,0%	3,3%	18,4%	0,0	0,0	78,3%	-0,52		
PMG-45 A	0,0%	0,0%	2,4%	19,3%	0,0	1,0	78,3%	-0,54			
PMG-45 B	0,0%	0,0%	2,1%	19,5%	0,0	1,0	78,4%	-0,81			

DATA		Semana 2: 10/06 - 14/06/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub>	Pico CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	CO	BAL	Pressão (mbar)	OBS.
		(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(ppm)	(ppm)	(%Vol.)		
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	1,5%	20,0%	0,0	0,0	78,5%	-0,53	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	3,2%	19,2%	0,0	0,0	77,6%	-0,73	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,8%	-0,61	
	PMG-31 B	0,7%	0,7%	6,7%	10,5%	0,0	0,0	79,7%	-0,61	
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	2,2%	15,6%	0,0	0,0	82,2%	-0,52	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	2,0%	19,6%	0,0	0,0	78,4%	-0,53	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	1,7%	19,7%	0,0	0,0	78,6%	-0,58	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	8,6%	14,0%	0,0	0,0	77,4%	-0,61	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,9%	0,0	1,0	78,4%	-0,68	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	3,0%	19,2%	0,0	0,0	77,8%	-0,68	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	1,8%	18,2%	0,0	0,0	80,0%	-0,52	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	2,5%	19,1%	0,0	0,0	78,4%	-0,49	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,3%	0,0	0,0	78,7%	-0,43	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	7,2%	15,3%	0,0	0,0	77,5%	-0,42	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,9%	0,0	0,0	78,5%	-0,56	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,7%	0,0	0,0	78,5%	-0,48	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,9%	0,0	0,0	77,9%	-0,37	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	1,0%	20,6%	0,0	0,0	78,4%	-0,54	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,1%	0,0	1,0	78,5%	-0,56	
	PMG-39 B	0,6%	0,6%	10,6%	9,4%	0,0	1,0	79,4%	-0,58	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,6%	21,0%	0,0	0,0	78,4%	-0,55	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,9%	0,0	0,0	78,5%	-0,43	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	2,7%	19,3%	0,0	0,0	78,0%	-0,56	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	0,8%	21,0%	0,0	1,0	78,2%	-0,42	
PMG-42 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,1%	0,0	0,0	78,4%	-0,46		
PMG-42 B	0,0%	0,0%	0,4%	21,1%	0,0	0,0	78,5%	-0,42		
PMG-43 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,2%	0,0	1,0	78,4%	-0,38		
PMG-43 B	0,0%	0,0%	0,4%	21,2%	0,0	0,0	78,4%	-0,48		
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0,0	0,0	78,9%	-0,70	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	1,2%	20,4%	0,0	0,0	78,4%	-0,80	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0,0	0,0	79,1%	-0,71	
	PMG-64 B	0,0%	0,0%	6,1%	14,2%	0,0	0,0	79,7%	-0,63	
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	5,4%	16,3%	0,0	0,0	78,3%	-0,64	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	1,8%	20,1%	0,0	0,0	78,1%	-0,56	
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	1,8%	19,3%	0,0	0,0	78,9%	-1,08	
	PMG-66 B	14,8%	16,7%	12,3%	6,2%	0,0	0,0	66,7%	-0,63	
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	0,0	0,0	78,7%	-0,56	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	0,0	0,0	78,7%	-0,61	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	2,2%	14,7%	0,0	0,0	83,1%	-0,66	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	1,2%	20,6%	0,0	0,0	78,2%	-0,79	
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0,0	0,0	78,6%	-0,57	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	8,3%	9,6%	0,0	0,0	82,1%	-0,63	
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,4%	0,0	0,0	78,5%	-0,58	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	1,2%	19,5%	0,0	0,0	79,3%	-0,63	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,64	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	2,9%	18,6%	0,0	0,0	78,5%	-0,88	
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,8%	0,0	0,0	78,6%	-0,57	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,75	
PMG-80 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,2%	0,0	0,0	78,8%	-0,53		
PMG-80 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	0,0	0,0	78,7%	-0,63		
PMG-81 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,9%	0,0	0,0	78,9%	-0,79		
PMG-81 B	0,0%	0,0%	1,0%	20,2%	0,0	0,0	78,8%	-0,90		

DATA		Semana 2: 10/06 - 14/06/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub>	Pico CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	CO	BAL	Pressão (mbar)	OBS.
		(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(ppm)	(ppm)	(%Vol.)		
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	3,2%	16,4%	0,0	0,0	80,4%	-0,58	
	PMG-46 B	0,0%	0,0%	10,4%	6,7%	0,0	0,0	82,9%	-0,77	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,9%	0,0	0,0	78,5%	-0,54	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	4,1%	16,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,74	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,8%	0,0	0,0	78,4%	-0,57	
	PMG-48 B	<b>2,1%</b>	<b>2,1%</b>	2,9%	16,0%	0,0	<b>1,0</b>	79,0%	-0,79	
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	2,7%	18,4%	0,0	0,0	78,9%	-0,70	
	PMG-49 B	<b>3,0%</b>	<b>3,2%</b>	8,6%	5,8%	0,0	0,0	82,6%	-1,78	
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,61	
	PMG-50 B	0,0%	0,0%	4,7%	20,1%	0,0	0,0	75,2%	-0,65	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	5,2%	13,8%	0,0	0,0	81,0%	-0,46	
	PMG-51 B	<b>1,5%</b>	<b>1,5%</b>	2,1%	18,5%	0,0	0,0	77,9%	-0,71	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,3%	0,0	0,0	78,3%	-0,52	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,5%	21,2%	0,0	0,0	78,3%	-0,53	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,2%	0,0	0,0	78,3%	-0,54	
	PMG-53 B	0,1%	0,1%	5,4%	9,3%	0,0	0,0	85,2%	-0,89	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	5,3%	9,0%	0,0	0,0	85,7%	-0,55	
	PMG-54 B	0,0%	0,0%	8,7%	18,2%	0,0	0,0	73,1%	-0,52	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	2,1%	18,3%	0,0	0,0	79,6%	-0,55	
	PMG-55 B	0,0%	0,0%	9,2%	10,3%	0,0	0,0	80,5%	-0,61	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	4,7%	17,1%	0,0	0,0	78,2%	-0,44	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	2,2%	19,9%	0,0	0,0	77,9%	-0,41	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,5%	0,0	0,0	77,7%	-0,47	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	6,8%	16,2%	0,0	0,0	77,0%	-0,51	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	1,5%	20,5%	0,0	0,0	78,0%	-0,46	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	9,4%	6,3%	0,0	0,0	84,3%	-0,50	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	2,2%	18,3%	0,0	0,0	79,5%	-0,58	
	PMG-59 B	0,0%	0,0%	1,4%	20,6%	0,0	0,0	78,0%	-0,47	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,8%	0,0	0,0	78,1%	-0,56	
	PMG-60 B	0,0%	0,0%	5,1%	15,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,52	
PMG-61 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,6%	0,0	0,0	78,3%	-0,41		
PMG-61 B	<b>3,7%</b>	<b>3,7%</b>	9,3%	3,1%	0,0	0,0	83,9%	-0,60		
PMG-62 A	0,0%	0,0%	2,4%	16,5%	0,0	0,0	81,1%	-0,45		
PMG-62 B	<b>5,9%</b>	<b>6,8%</b>	2,3%	17,5%	0,0	0,0	74,3%	-1,09	E	

DATA		Semana 2: 10/06 - 14/06/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub>	Pico CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	CO	BAL	Pressão (mbar)	OBS.
		(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(ppm)	(ppm)	(%Vol.)		
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	-1,01	
	PMG-01 B	0,3%	0,3%	10,3%	12,5%	0,0	0,0	76,9%	-0,83	
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,4%	0,0	0,0	78,6%	-0,85	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	0,0	0,0	78,8%	-1,33	
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,0%	0,0	0,0	78,2%	-0,84	
	PMG-03 B	0,1%	0,1%	0,8%	19,5%	0,0	0,0	79,6%	-1,28	
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,89	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	0,0	0,0	79,3%	-1,18	
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	0,0	79,0%	-0,94	
	PMG-05 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	0,0	0,0	79,1%	-1,01	
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	0,0	79,0%	-1,03	
	PMG-06 B	0,7%	0,7%	0,7%	19,3%	0,0	0,0	79,3%	-1,30	
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	0,0	0,0	78,8%	-1,12	
	PMG-07 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0,0	0,0	79,0%	-1,07	
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,3%	0,0	0,0	78,9%	-0,93	
	PMG-08 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0,0	0,0	79,2%	-0,79	
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0,0	1,0	78,8%	-0,76	
	PMG-09 B	0,6%	0,6%	1,3%	18,4%	0,0	0,0	79,7%	-2,00	
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,2%	0,0	0,0	79,4%	-0,85	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	1,0%	18,9%	0,0	0,0	80,1%	-2,81	
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0,0	0,0	78,8%	-0,72	
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	4,9%	17,9%	0,0	0,0	77,2%	-2,57	
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	4,1%	17,5%	0,0	0,0	78,4%	-0,74	
	PMG-85 B	0,0%	0,0%	2,9%	19,1%	0,0	0,0	78,0%	-0,80	
PMG-86 A	0,0%	0,0%	2,2%	19,2%	0,0	0,0	78,6%	-0,76		
PMG-86 B	0,0%	0,0%	1,9%	19,0%	0,0	0,0	79,1%	-0,82		
PMG-87 A	0,0%	0,0%	2,4%	18,2%	0,0	0,0	79,4%	-0,83		
PMG-87 B	0,0%	0,0%	3,7%	15,4%	0,0	0,0	80,9%	-0,74		
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	1,3%	18,0%	0,0	0,0	80,7%	-0,67	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,75	
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,8%	0,0	0,0	79,2%	-0,68	
	PMG-71 B	0,1%	0,1%	1,4%	6,5%	0,0	0,0	92,0%	-0,65	
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	1,3%	14,6%	0,0	0,0	84,1%	-0,70	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	1,4%	18,9%	0,0	0,0	79,7%	-0,76	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,57	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0,0	0,0	78,7%	-0,63	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	1,2%	12,3%	0,0	0,0	86,5%	-0,71	
	PMG-74 B	11,6%	11,6%	1,0%	11,5%	0,0	0,0	75,9%	-0,71	
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	3,3%	12,7%	0,0	0,0	84,0%	-0,80	
	PMG-75 B	0,0%	0,0%	4,3%	14,8%	0,0	0,0	80,9%	-0,74	
CAT	PMG-76 A	0,0%	0,0%	3,1%	17,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,79	
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	4,1%	13,9%	0,0	0,0	82,0%	-0,71	
	PMG-82 A	0,0%	0,0%	6,6%	13,8%	0,0	0,0	79,6%	-0,46	
	PMG-82 B	0,0%	0,0%	6,2%	15,2%	0,0	0,0	78,6%	-0,52	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	6,1%	15,5%	0,0	0,0	78,4%	-0,44	
	PMG-83 B	0,0%	0,0%	7,8%	10,5%	0,0	0,0	81,7%	-0,42	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	0,0	0,0	78,8%	-0,36	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,9%	0,0	0,0	78,5%	-0,53	
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	5,8%	15,8%	0,0	0,0	78,4%	-0,42	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	4,5%	17,9%	0,0	0,0	77,6%	-0,98	
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	3,0%	19,4%	0,0	0,0	77,6%	-0,50	
	PMG-96 B	0,0%	0,0%	6,7%	9,4%	0,0	0,0	83,9%	-0,48	
PMG-97 A	0,0%	0,0%	1,8%	16,4%	0,0	0,0	81,8%	-0,53		
PMG-97 B	0,0%	0,0%	6,2%	14,3%	0,0	0,0	79,5%	-0,57		
PMG-98 A	0,0%	0,0%	1,8%	17,7%	0,0	0,0	80,5%	-0,48		
PMG-98 B	0,0%	0,0%	2,1%	18,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,48		

DATA		Semana 2: 10/06 - 14/06/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub>	Pico CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	CO	BAL	Pressão (mbar)	OBS.
		(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(%Vol.)	(ppm)	(ppm)	(%Vol.)		
Legenda: (-) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	1,9%	19,3%	0,0	0,0	78,8%	-0,52	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	1,2%	20,6%	0,0	0,0	78,2%	-0,46	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,3%	0,0	0,0	78,6%	-0,46	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	0,7%	21,3%	0,0	0,0	78,0%	-0,36	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,8%	0,0	0,0	78,3%	-0,52	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	0,8%	21,1%	0,0	0,0	78,1%	-0,54	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,3%	0,0	0,0	78,0%	-0,36	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	2,0%	20,7%	0,0	0,0	77,3%	-0,46	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	1,4%	20,0%	0,0	0,0	78,6%	-0,46	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	1,2%	20,6%	0,0	0,0	78,2%	-0,48	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	1,4%	20,3%	0,0	0,0	78,3%	-0,52	
PMG-93 B	0,0%	0,0%	1,2%	20,5%	0,0	0,0	78,3%	-0,41		
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	1,3%	20,9%	0,0	0,0	77,8%	-0,72	
	PMG-103	0,0%	0,0%	2,3%	18,5%	0,0	0,0	79,2%	-0,54	
	PMG-104	0,0%	0,0%	2,2%	19,3%	0,0	0,0	78,5%	-0,49	
	PMG-105	0,0%	0,0%	0,7%	21,0%	0,0	0,0	78,3%	-0,33	
	PMG-106	0,0%	0,0%	1,0%	19,9%	0,0	0,0	79,1%	-0,42	
	PMG-107	0,0%	0,0%	0,9%	20,4%	0,0	0,0	78,7%	-0,44	
	PMG-108	0,0%	0,0%	1,0%	20,5%	0,0	0,0	78,5%	-0,59	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,7%	0,0	0,0	77,6%	-0,33	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	0,5%	21,4%	0,0	0,0	78,1%	-0,50	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	3,9%	18,4%	0,0	0,0	77,7%	-0,36	
	PMG-110 B	0,0%	0,0%	0,5%	21,5%	0,0	0,0	78,0%	-0,41	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,2%	0,0	0,0	78,3%	-0,40	
PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,8%	0,0	0,0	78,3%	-0,46		
PMG-112	0,0%	0,0%	0,7%	21,2%	0,0	0,0	78,1%	-0,37		
Guarda Universitário	PMG-116 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-116 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-117 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-117 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-118 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-118 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
Portaria P3	PMG-119 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,32	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,36	
	PMG-119 C	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0,0	0,0	78,8%	-11,86	
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,3%	0,0	0,0	78,4%	-0,54	
	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,4%	21,2%	0,0	0,0	78,4%	-0,55	
PMG-120 C	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-2,44		
Transportes	PMG-121 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	0,0	79,0%	-0,36	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	9,5%	18,1%	0,0	0,0	72,4%	-0,50	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	2,3%	14,1%	0,0	0,0	83,6%	-0,40	
	PMG-122 B	0,0%	0,0%	10,3%	15,4%	0,0	0,0	74,3%	-0,48	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	2,6%	17,4%	0,0	0,0	80,0%	-0,29	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	8,3%	9,3%	0,0	0,0	82,4%	-4,12	
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	1,9%	19,7%	0,0	0,0	78,4%	-0,37	
PMG-124 B	0,0%	0,0%	8,6%	12,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,29		

DATA		Semana 3: 17/06 - 21/06/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	4,2%	16,8%	0,0	0,0	<b>79,0%</b>	<b>-0,50</b>	
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	5,9%	14,3%	0,0	0,0	79,8%	<b>-0,53</b>	
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	3,8%	17,7%	0,0	0,0	78,5%	<b>-0,58</b>	
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	2,7%	18,4%	0,0	0,0	78,9%	<b>-0,49</b>	
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	0,0	0,0	78,6%	<b>-0,57</b>	
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	3,1%	18,6%	0,0	0,0	78,3%	<b>-0,60</b>	
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,0%	0,0	0,0	78,7%	<b>-0,47</b>	
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	0,0	0,0	78,8%	<b>-0,52</b>	
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	2,4%	19,1%	0,0	0,0	78,5%	<b>-0,56</b>	
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	4,0%	16,6%	0,0	0,0	79,4%	<b>-0,64</b>	
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	1,9%	19,5%	0,0	0,0	78,6%	<b>-0,61</b>	
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	1,5%	19,7%	0,0	0,0	78,8%	<b>-0,74</b>	
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,0%	0,0	0,0	78,9%	<b>-0,63</b>	
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	1,3%	19,9%	0,0	0,0	78,8%	<b>-0,65</b>	
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,1%	0,0	0,0	78,9%	<b>-0,67</b>	
PMG-114 B	<b>30,2%</b>	<b>30,2%</b>	4,7%	12,6%	0,0	0,0	52,5%	<b>-17,81</b>		
PMG-115 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,9%	0,0	0,0	78,8%	<b>-0,41</b>		
PMG-115 B	0,0%	0,0%	1,0%	20,1%	0,0	0,0	78,9%	<b>-1,11</b>	A	
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0%	0,0%	2,1%	19,0%	0,0	0,0	78,9%	<b>-0,52</b>	
	PMG-14 B	<b>16,7%</b>	<b>18,4%</b>	11,7%	2,2%	0,0	0,0	69,4%	<b>-2,00</b>	E
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,9%	0,0	0,0	77,9%	<b>-0,42</b>	
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	5,2%	14,0%	0,0	0,0	80,8%	<b>-0,56</b>	
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	2,3%	20,4%	0,0	0,0	77,3%	<b>-0,51</b>	
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	3,4%	17,0%	0,0	0,0	79,6%	<b>-0,49</b>	
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	3,3%	18,0%	0,0	0,0	78,7%	<b>-0,49</b>	
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	5,8%	13,1%	0,0	0,0	81,1%	<b>-0,49</b>	
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,8%	0,0	0,0	78,3%	<b>-0,53</b>	
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	0,8%	21,1%	0,0	0,0	78,1%	<b>-0,69</b>	
	PMG-11 A	0,0%	0,0%	2,0%	19,4%	0,0	0,0	78,6%	<b>-0,50</b>	
	PMG-11 B	0,0%	0,0%	1,4%	20,3%	0,0	0,0	78,3%	<b>-0,43</b>	
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	4,8%	16,9%	0,0	0,0	78,3%	<b>-0,49</b>	
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	3,0%	18,4%	0,0	0,0	78,6%	<b>-0,45</b>	
	PMG-24 A	0,0%	0,0%	3,1%	18,5%	0,0	0,0	78,4%	<b>-0,45</b>	
PMG-24 B	0,0%	0,0%	2,4%	18,6%	0,0	0,0	79,0%	<b>-0,49</b>		
I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0%	0,0%	3,4%	19,2%	0,0	0,0	77,4%	<b>-0,41</b>	
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	2,2%	19,8%	0,0	0,0	78,0%	<b>-0,51</b>	
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	2,3%	18,9%	0,0	0,0	78,8%	<b>-0,40</b>	
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	3,3%	15,2%	0,0	0,0	81,5%	<b>-0,41</b>	
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	4,5%	15,4%	0,0	0,0	80,1%	<b>-0,36</b>	
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	5,5%	13,3%	0,0	0,0	81,2%	<b>-0,52</b>	
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	2,4%	19,0%	0,0	0,0	78,6%	<b>-0,43</b>	
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	7,7%	14,2%	0,0	0,0	78,1%	<b>-0,71</b>	
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	1,8%	19,4%	0,0	0,0	78,8%	<b>-0,46</b>	
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	1,7%	19,9%	0,0	0,0	78,4%	<b>-0,44</b>	
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	4,1%	17,0%	0,0	0,0	78,9%	<b>-0,38</b>	
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	2,9%	18,5%	0,0	0,0	78,6%	<b>-0,45</b>	
PMG-45 A	0,0%	0,0%	3,1%	17,5%	0,0	0,0	79,4%	<b>-0,44</b>		
PMG-45 B	0,0%	0,0%	2,3%	18,9%	0,0	0,0	78,8%	<b>-1,19</b>		

DATA		Semana 3: 17/06 - 21/06/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-30 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0,0	0,0	79,1%	-0,07	
	PMG-31 B	0,9%	0,9%	6,7%	9,2%	0,0	0,0	83,2%	-0,14	
	PMG-32 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-32 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-33 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-33 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-34 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-34 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-35 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-35 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-36 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-36 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-37 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-37 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-38 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-38 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,05	
	PMG-39 B	0,6%	0,6%	11,2%	6,1%	0,0	<b>1,0</b>	82,1%	0,00	
	PMG-40 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-40 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-41 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-41 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
PMG-42 A	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-42 B	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-43 A	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-43 B	-	-	-	-	-	-	-	-		
Edifício I-4	PMG-63 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-63 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	1,0%	18,6%	0,0	0,0	80,4%	-0,04	
	PMG-64 B	0,0%	0,0%	5,4%	15,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,10	
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	2,0%	17,4%	0,0	0,0	80,6%	0,00	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	2,4%	18,3%	0,0	0,0	79,3%	<b>-0,28</b>	
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,6%	0,0	<b>1,0</b>	79,4%	-0,03	
	PMG-66 B	<b>14,5%</b>	<b>17,3%</b>	12,6%	4,9%	0,0	0,0	68,0%	-0,03	
	PMG-67 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-67 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-68 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-68 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-69 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-69 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-77 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-77 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-78 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-78 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-79 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-79 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
PMG-80 A	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-80 B	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-81 A	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-81 B	-	-	-	-	-	-	-	-		

DATA		Semana 3: 17/06 - 21/06/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,4%	0,0	0,0	78,7%	0,03	
	PMG-46 B	0,0%	0,0%	9,8%	3,6%	0,0	0,0	86,6%	0,07	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	2,2%	19,1%	0,0	0,0	78,7%	0,00	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	3,2%	15,6%	0,0	0,0	81,2%	0,06	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0,0	0,0	79,4%	-0,09	
	PMG-48 B	4,5%	6,8%	7,5%	5,2%	0,0	0,0	82,8%	-2,99	
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	2,5%	18,0%	0,0	0,0	79,5%	-0,03	
	PMG-49 B	2,3%	2,3%	6,6%	9,8%	0,0	0,0	81,3%	-0,18	
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,9%	0,0	0,0	79,6%	0,03	
	PMG-50 B	0,0%	0,0%	6,9%	11,3%	0,0	0,0	81,8%	-0,20	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	3,1%	18,8%	0,0	0,0	78,1%	-0,05	
	PMG-51 B	34,4%	34,4%	8,2%	3,1%	0,0	0,0	54,3%	-0,19	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0,0	0,0	78,8%	-0,16	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,01	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0,0	0,0	78,8%	-0,01	
	PMG-53 B	0,0%	0,0%	6,3%	5,7%	0,0	0,0	88,0%	-0,12	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,9%	0,0	0,0	78,8%	0,02	
	PMG-54 B	9,3%	9,3%	5,4%	8,6%	0,0	0,0	76,7%	-0,14	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	1,6%	19,6%	0,0	0,0	78,8%	-0,06	
	PMG-55 B	0,0%	0,0%	10,7%	6,4%	0,0	0,0	82,9%	-0,21	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	5,9%	12,1%	0,0	0,0	82,0%	-0,03	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	4,5%	17,3%	0,0	0,0	78,2%	0,03	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	0,0	0,0	78,7%	0,00	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	4,1%	16,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,08	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	1,5%	19,2%	0,0	0,0	79,3%	-0,09	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	8,9%	7,6%	0,0	0,0	83,5%	-0,03	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,06	
	PMG-59 B	0,0%	0,0%	1,3%	19,2%	0,0	0,0	79,5%	0,09	
PMG-60 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	0,0	0,0	78,7%	-0,03		
PMG-60 B	0,0%	0,0%	5,0%	13,4%	0,0	0,0	81,6%	0,10		
PMG-61 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,8%	0,0	0,0	78,9%	0,10		
PMG-61 B	2,4%	2,4%	9,7%	2,3%	0,0	0,0	85,6%	0,03		
PMG-62 A	0,0%	0,0%	2,0%	19,9%	0,0	0,0	78,1%	0,01		
PMG-62 B	13,2%	19,8%	3,3%	13,5%	0,0	0,0	70,0%	-0,23	E	

DATA		Semana 3: 17/06 - 21/06/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	0,0	0,0	79,1%	-0,26	
	PMG-01 B	<b>2,0%</b>	<b>2,0%</b>	11,1%	3,6%	0,0	0,0	83,3%	-0,23	
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	0,0	<b>1,0</b>	78,7%	-0,12	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,4%	0,0	0,0	78,8%	-1,09	
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,3%	0,0	0,0	79,7%	-0,13	<b>A</b>
	PMG-03 B	<b>7,0%</b>	<b>7,0%</b>	5,3%	7,5%	0,0	0,0	80,2%	-0,58	
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,4%	0,0	0,0	79,6%	-0,10	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	4,6%	14,6%	0,0	0,0	80,8%	-0,18	
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	0,0	79,0%	-0,18	
	PMG-05 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	0,0	<b>1,0</b>	79,1%	0,02	
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,5%	0,0	0,0	79,5%	-0,19	
	PMG-06 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	<b>1,0</b>	79,1%	-0,14	
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	0,0	0,0	79,1%	-0,13	
	PMG-07 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	0,0	0,0	79,1%	-0,19	
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0,0	<b>1,0</b>	79,2%	-0,16	
	PMG-08 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0,0	<b>1,0</b>	79,1%	-0,10	
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	3,7%	17,4%	0,0	0,0	78,9%	-0,18	
	PMG-09 B	0,0%	0,0%	1,0%	20,0%	0,0	<b>1,0</b>	79,0%	-0,19	
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,7%	0,0	<b>1,0</b>	79,2%	-0,04	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0,0	<b>1,0</b>	79,2%	-0,14	
PMG-84 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	0,0	<b>1,0</b>	79,1%	-0,17		
PMG-84 B	0,0%	0,0%	3,7%	19,4%	0,0	0,0	76,9%	-0,20		
PMG-85 A	0,0%	0,0%	1,4%	18,7%	0,0	0,0	79,9%	-0,10		
PMG-85 B	0,0%	0,0%	5,6%	15,2%	0,0	0,0	79,2%	-0,20		
PMG-86 A	0,0%	0,0%	2,0%	18,1%	0,0	0,0	79,9%	-0,09		
PMG-86 B	0,0%	0,0%	2,4%	16,5%	0,0	0,0	81,1%	-0,09		
PMG-87 A	0,0%	0,0%	3,7%	13,9%	0,0	0,0	82,4%	0,02		
PMG-87 B	0,0%	0,0%	3,2%	15,5%	0,0	0,0	81,3%	-0,16		
Enfermaria	PMG-70 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-70 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0	<b>1,0</b>	79,4%	-0,08	
	PMG-71 B	0,3%	0,3%	1,8%	2,8%	0,0	0,0	95,1%	-0,05	
	PMG-72 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-72 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-73 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-73 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	1,4%	17,8%	0,0	<b>1,0</b>	80,8%	-0,01	
	PMG-74 B	<b>13,4%</b>	<b>13,4%</b>	1,1%	5,0%	0,0	0,0	80,5%	-0,07	
PMG-75 A	0,0%	0,0%	1,1%	17,7%	0,0	<b>1,0</b>	81,2%	-0,08		
PMG-75 B	0,0%	0,0%	4,0%	6,5%	0,0	0,0	89,5%	0,11		
PMG-76 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0	<b>1,0</b>	79,4%	0,03		
PMG-76 B	0,0%	0,0%	3,1%	10,5%	0,0	0,0	86,4%	0,00		
CAT	PMG-82 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-82 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-83 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-83 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-94 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-94 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-95 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-95 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-96 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-96 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
PMG-97 A	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-97 B	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-98 A	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-98 B	-	-	-	-	-	-	-	-		

DATA		Semana 3: 17/06 - 21/06/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-88 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-89 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-89 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-90 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-90 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-91 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-91 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-92 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-92 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-93 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-93 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-103	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-104	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-105	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-106	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-107	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-108	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-109 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-109 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-110 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-110 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-111 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
PMG-111 B	-	-	-	-	-	-	-	-		
PMG-112	-	-	-	-	-	-	-	-		
Guarda Universitário	PMG-116 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-116 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-117 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-117 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-118 A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PMG-118 B	-	-	-	-	-	-	-	-	
Portaria P3	PMG-119 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0,0	0,0	79,3%	0,10	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	0,0	0,0	79,4%	0,04	
	PMG-119 C	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	0,0	0,0	79,4%	<b>-0,24</b>	<b>A</b>
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0,0	<b>1,0</b>	79,1%	-0,03	
	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0	0,0	79,4%	-0,14	
Transportes	PMG-120 C	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	<b>-26,65</b>	<b>A</b>
	PMG-121 A	0,0%	0,0%	2,4%	19,1%	0,0	<b>1,0</b>	78,5%	0,08	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	12,7%	2,2%	0,0	0,0	85,0%	-0,03	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,9%	0,0	<b>1,0</b>	79,1%	0,17	
	PMG-122 B	0,1%	0,1%	12,9%	1,5%	0,0	0,0	85,5%	<b>-0,86</b>	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	3,0%	18,1%	0,0	<b>1,0</b>	78,9%	0,03	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	2,9%	15,7%	0,0	0,0	81,4%	-0,08	
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0,0	<b>1,0</b>	79,4%	0,00	
PMG-124 B	0,0%	0,0%	11,5%	5,8%	0,0	0,0	82,7%	-0,03		

DATA		Semana 4: 24/06 - 28/06/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	5,3%	15,4%	0,0	0,0	79,3%	-0,03	
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	5,2%	15,5%	0,0	<b>1,0</b>	79,3%	0,03	
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	3,5%	17,9%	0,0	0,0	78,6%	-0,12	
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	2,7%	18,2%	0,0	0,0	79,1%	-0,02	
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	0,0	0,0	79,4%	-0,11	
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	2,4%	17,8%	0,0	<b>1,0</b>	79,8%	-0,07	
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,2%	0,0	0,0	78,8%	-0,07	
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	1,0%	19,6%	0,0	<b>1,0</b>	79,4%	-0,07	
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,0%	0,0	0,0	78,9%	-0,13	
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	4,5%	15,9%	0,0	0,0	79,6%	-0,02	
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	1,6%	19,7%	0,0	0,0	78,7%	0,08	
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	1,8%	18,2%	0,0	0,0	80,0%	-0,07	
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	<b>1,0</b>	79,2%	-0,02	
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	1,1%	20,1%	0,0	0,0	78,8%	0,03	
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	0,0	0,0	79,0%	<b>-0,27</b>	
	PMG-114 B	<b>3,4%</b>	<b>3,4%</b>	1,2%	17,8%	0,0	0,0	77,6%	<b>-5,62</b>	<b>A</b>
PMG-115 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,1%	0,0	0,0	79,7%	0,04		
PMG-115 B	0,0%	0,0%	1,2%	19,2%	0,0	0,0	79,6%	<b>-2,44</b>		
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0%	0,0%	2,0%	18,1%	0,0	0,0	79,9%	0,03	
	PMG-14 B	<b>3,7%</b>	<b>3,7%</b>	4,2%	14,1%	0,0	0,0	78,0%	<b>-0,30</b>	
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	4,8%	13,8%	0,0	<b>1,0</b>	81,4%	-0,01	
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	6,8%	12,3%	0,0	<b>1,0</b>	80,9%	0,08	
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	2,0%	19,1%	0,0	0,0	78,9%	-0,10	
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	2,7%	17,6%	0,0	0,0	79,7%	-0,02	
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	3,5%	16,4%	0,0	0,0	80,1%	-0,03	
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	6,0%	13,6%	0,0	0,0	80,4%	0,06	
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	2,7%	19,1%	0,0	<b>1,0</b>	78,2%	-0,07	
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0,0	0,0	79,0%	0,02	
	PMG-11 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,08	
	PMG-11 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,1%	0,0	0,0	79,5%	0,08	
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	3,3%	18,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,05	
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	3,0%	17,6%	0,0	0,0	79,4%	-0,08	
	PMG-24 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,08	
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	1,3%	18,9%	0,0	0,0	79,8%	0,00	
I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0%	0,0%	1,5%	19,4%	0,0	<b>1,0</b>	79,1%	0,08	
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	2,4%	18,0%	0,0	0,0	79,6%	0,01	
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	2,9%	17,3%	0,0	0,0	79,8%	-0,02	
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	3,8%	15,0%	0,0	0,0	81,2%	-0,01	
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	5,2%	15,6%	0,0	0,0	79,2%	-0,03	
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	5,9%	13,2%	0,0	<b>1,0</b>	80,9%	0,01	
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	2,6%	18,1%	0,0	<b>1,0</b>	79,3%	0,07	
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	7,4%	12,0%	0,0	0,0	80,6%	0,05	
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,08	
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	1,7%	18,5%	0,0	0,0	79,8%	0,04	
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	4,4%	16,9%	0,0	<b>1,0</b>	78,7%	0,01	
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	2,8%	18,0%	0,0	0,0	79,2%	0,20	
PMG-45 A	0,0%	0,0%	1,9%	19,2%	0,0	<b>1,0</b>	78,9%	0,08		
PMG-45 B	0,0%	0,0%	1,7%	19,1%	0,0	0,0	79,2%	-0,15		

DATA		Semana 4: 24/06 - 28/06/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
I - 3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	0,0	<b>1,0</b>	79,0%	0,00	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	2,3%	18,2%	0,0	0,0	79,5%	0,00	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	<b>1,0</b>	79,0%	-0,14	
	PMG-31 B	0,9%	0,9%	6,3%	10,9%	0,0	0,0	81,9%	0,01	
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	1,8%	19,2%	0,0	0,0	79,0%	-0,04	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	2,0%	18,8%	0,0	<b>1,0</b>	79,2%	-0,06	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,3%	0,0	<b>1,0</b>	78,9%	-0,05	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	6,9%	12,0%	0,0	<b>1,0</b>	81,1%	-0,14	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	0,0	0,0	79,2%	0,00	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	3,1%	17,2%	0,0	<b>1,0</b>	79,7%	-0,19	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,7%	0,0	<b>1,0</b>	78,9%	0,15	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	2,1%	17,8%	0,0	0,0	80,1%	0,02	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0,0	0,0	79,2%	-0,12	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	4,8%	13,8%	0,0	0,0	81,4%	0,08	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	0,0	0,0	79,4%	-0,02	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	1,2%	19,2%	0,0	0,0	79,6%	0,08	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,9%	0,0	<b>1,0</b>	79,3%	-0,06	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	0,8%	19,3%	0,0	0,0	79,9%	0,09	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,8%	0,0	0,0	79,7%	-0,05	
	PMG-39 B	0,4%	0,4%	10,7%	6,4%	0,0	<b>1,0</b>	82,5%	0,03	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0	0,0	79,4%	-0,08	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0,0	0,0	79,5%	-0,20	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0,0	0,0	79,2%	0,00	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0,0	0,0	79,5%	0,01	
PMG-42 A	0,0%	0,0%	4,2%	14,5%	0,0	<b>1,0</b>	81,3%	-0,15		
PMG-42 B	0,0%	0,0%	1,5%	19,2%	0,0	<b>1,0</b>	79,3%	-0,03		
PMG-43 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	0,0	0,0	79,0%	-0,02		
PMG-43 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,2%	0,0	0,0	79,7%	-0,05		
Edifício I - 4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0,0	0,0	79,2%	<b>-0,27</b>	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,10	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0,0	0,0	79,1%	-0,07	
	PMG-64 B	0,0%	0,0%	5,1%	14,9%	0,0	0,0	80,0%	-0,19	
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	1,7%	17,6%	0,0	<b>1,0</b>	80,7%	-0,16	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	2,1%	18,3%	0,0	0,0	79,6%	-0,10	
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,7%	0,0	<b>1,0</b>	78,9%	-0,09	
	PMG-66 B	0,0%	0,0%	11,1%	7,8%	0,0	<b>1,0</b>	81,1%	-0,20	
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,6%	0,0	0,0	79,6%	-0,03	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	0,8%	19,3%	0,0	0,0	79,9%	0,05	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	2,2%	17,8%	0,0	0,0	80,0%	-0,05	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	1,6%	18,9%	0,0	0,0	79,5%	-0,11	
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	2,5%	17,9%	0,0	<b>1,0</b>	79,6%	-0,10	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	8,1%	8,7%	0,0	<b>1,0</b>	83,2%	-0,03	
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0,0	0,0	79,1%	0,14	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	0,0	0,0	78,9%	-0,11	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	0,0	0,0	79,3%	0,03	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	2,0%	17,9%	0,0	0,0	80,1%	0,01	
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	0,0	0,0	79,0%	-0,11	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	0,0	0,0	79,3%	-0,05	
PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0,0	0,0	79,4%	-0,03		
PMG-80 B	0,0%	0,0%	0,8%	19,1%	0,0	0,0	80,1%	-0,08		
PMG-81 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0,0	0,0	79,4%	-0,08		
PMG-81 B	0,0%	0,0%	1,0%	18,7%	0,0	0,0	80,3%	-0,04		

DATA		Semana 4: 24/06 - 28/06/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,4%	0,0	0,0	79,7%	-0,14	
	PMG-46 B	0,0%	0,0%	8,4%	6,6%	0,0	0,0	85,0%	-0,05	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0,0	0,0	79,5%	-0,13	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	1,0%	18,8%	0,0	0,0	80,2%	-0,03	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0,0	<b>1,0</b>	79,4%	-0,12	
	PMG-48 B	<b>1,1%</b>	<b>1,1%</b>	2,2%	15,9%	0,0	<b>1,0</b>	80,8%	0,03	
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	3,1%	18,1%	0,0	<b>1,0</b>	78,8%	-0,19	
	PMG-49 B	<b>2,1%</b>	<b>2,1%</b>	5,8%	11,4%	0,0	0,0	80,7%	-0,09	
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0,0	<b>1,0</b>	79,4%	-0,09	
	PMG-50 B	0,0%	0,0%	5,6%	13,5%	0,0	0,0	80,9%	-0,10	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	3,7%	17,1%	0,0	0,0	79,2%	<b>-0,22</b>	
	PMG-51 B	<b>22,3%</b>	<b>22,3%</b>	5,5%	8,9%	0,0	<b>1,0</b>	63,3%	<b>-1,78</b>	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0,0	0,0	79,4%	-0,18	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,5%	19,9%	0,0	0,0	79,6%	-0,12	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0,0	0,0	79,5%	-0,06	
	PMG-53 B	0,1%	0,1%	4,7%	9,1%	0,0	0,0	86,1%	-0,01	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	1,7%	18,0%	0,0	<b>1,0</b>	80,3%	-0,01	
	PMG-54 B	<b>9,2%</b>	<b>9,2%</b>	5,3%	9,0%	0,0	<b>1,0</b>	76,5%	0,04	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	0,0	0,0	79,3%	-0,09	
	PMG-55 B	<b>4,4%</b>	<b>4,4%</b>	8,2%	7,4%	0,0	<b>1,0</b>	80,0%	-0,10	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	1,8%	19,4%	0,0	0,0	78,8%	-0,10	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	3,3%	17,5%	0,0	0,0	79,2%	0,02	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	0,0	0,0	79,5%	-0,09	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	3,7%	15,8%	0,0	0,0	80,5%	0,08	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,0%	0,0	0,0	79,6%	0,07	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	7,7%	7,9%	0,0	0,0	84,4%	-0,08	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	2,2%	19,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,10	
	PMG-59 B	0,0%	0,0%	3,3%	14,6%	0,0	0,0	82,1%	-0,10	
PMG-60 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,5%	0,0	0,0	79,3%	-0,05		
PMG-60 B	0,0%	0,0%	3,0%	16,2%	0,0	0,0	80,8%	-0,01		
PMG-61 A	0,0%	0,0%	2,3%	19,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,14		
PMG-61 B	<b>2,1%</b>	<b>2,1%</b>	8,5%	3,7%	0,0	0,0	85,7%	-0,03		
PMG-62 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	79,1%	-0,01		
PMG-62 B	<b>6,5%</b>	<b>13,4%</b>	1,6%	16,7%	0,0	0,0	75,2%	<b>-0,78</b>	<b>E</b>	

DATA		Semana 4: 24/06 - 28/06/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0	1,0	79,4%	-0,16	
	PMG-01 B	2,5%	2,5%	7,2%	9,2%	0,0	1,0	81,1%	-0,13	
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,4%	0,0	1,0	78,8%	-0,18	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	1,0	79,0%	-0,15	
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0,0	0,0	79,5%	-0,08	
	PMG-03 B	4,4%	4,4%	5,5%	6,8%	0,0	1,0	83,3%	-0,03	
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,7%	0,0	0,0	79,4%	-0,09	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	3,5%	16,2%	0,0	1,0	80,3%	-0,16	
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	1,0	79,2%	-0,23	
	PMG-05 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	1,0	79,2%	-0,26	
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0,0	1,0	79,5%	-0,15	
	PMG-06 B	0,1%	0,1%	0,2%	20,4%	0,0	0,0	79,3%	-0,14	
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	1,0	79,0%	-0,04	
	PMG-07 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0,0	1,0	79,2%	-3,31	
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,4%	0,0	1,0	79,2%	-0,10	
	PMG-08 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	1,0	79,1%	-0,86	
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	2,5%	18,4%	0,0	1,0	79,1%	-0,12	
	PMG-09 B	7,8%	7,8%	1,9%	17,7%	0,0	1,0	72,6%	0,00	
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	1,0%	17,9%	0,0	0,0	81,1%	-0,13	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	2,0%	16,8%	0,0	1,0	81,2%	-0,15	
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0,0	0,0	79,4%	0,05	
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	4,2%	16,0%	0,0	0,0	79,8%	-0,16	
PMG-85 A	0,0%	0,0%	2,9%	18,7%	0,0	0,0	78,4%	0,02		
PMG-85 B	0,0%	0,0%	2,2%	18,8%	0,0	0,0	79,0%	-0,09		
PMG-86 A	0,0%	0,0%	1,5%	19,5%	0,0	0,0	79,0%	-0,22		
PMG-86 B	0,0%	0,0%	2,7%	16,2%	0,0	0,0	81,1%	-0,04		
PMG-87 A	0,0%	0,0%	2,5%	18,3%	0,0	0,0	79,4%	-0,15		
PMG-87 B	0,0%	0,0%	4,3%	11,7%	0,0	1,0	84,0%	0,02		
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	0,0	0,0	78,8%	-0,25	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	0,9%	18,6%	0,0	0,0	80,5%	0,09	
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,8%	0,0	0,0	79,5%	0,12	
	PMG-71 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0,0	0,0	79,3%	0,12	
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	0,0	0,0	79,4%	0,02	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	0,6%	17,8%	0,0	0,0	81,6%	0,08	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0	0,0	79,4%	0,09	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,4%	19,5%	0,0	0,0	80,1%	-0,05	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,7%	18,7%	0,0	0,0	80,6%	-0,08	
	PMG-74 B	13,9%	13,9%	0,9%	5,8%	0,0	0,0	79,4%	0,03	
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	0,4%	19,5%	0,0	0,0	80,1%	-0,01	
	PMG-75 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0,0	0,0	79,4%	0,03	
CAT	PMG-76 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0,0	1,0	79,3%	0,04	
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	0,0	1,0	79,5%	-0,06	
	PMG-82 A	0,0%	0,0%	5,5%	14,8%	0,0	0,0	79,7%	-0,03	
	PMG-82 B	0,0%	0,0%	10,2%	4,9%	0,0	0,0	84,9%	0,04	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	4,9%	16,4%	0,0	0,0	78,7%	-0,01	
	PMG-83 B	0,0%	0,0%	10,9%	8,5%	0,0	1,0	80,6%	0,12	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,8%	0,0	0,0	79,6%	-0,01	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	0,5%	19,5%	0,0	0,0	80,0%	0,08	
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	4,8%	17,0%	0,0	0,0	78,2%	-0,23	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	3,9%	17,6%	0,0	0,0	78,5%	-0,12	
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,3%	0,0	0,0	79,4%	-0,08	
	PMG-96 B	0,0%	0,0%	6,9%	7,2%	0,0	0,0	85,9%	0,05	
PMG-97 A	0,0%	0,0%	2,2%	15,5%	0,0	0,0	82,3%	-0,17		
PMG-97 B	0,0%	0,0%	6,0%	9,2%	0,0	0,0	84,8%	-0,15		
PMG-98 A	0,0%	0,0%	1,8%	16,8%	0,0	0,0	81,4%	0,03		
PMG-98 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,13		

DATA		Semana 4: 24/06 - 28/06/2019								
POÇOS		CH <sub>4</sub> (%Vol.)	Pico CH <sub>4</sub> (%Vol.)	CO <sub>2</sub> (%Vol.)	O <sub>2</sub> (%Vol.)	H <sub>2</sub> S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: ( - ) Medição não realizada; <b>entre 5% e 15%</b> ; <b>maior que 15%</b> . / <b>E</b> = Restrição de Fluxo, <b>A</b> = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	2,8%	17,7%	0,0	0,0	79,5%	-0,09	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	2,3%	16,7%	0,0	0,0	81,0%	-0,08	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0,0	0,0	79,4%	-0,01	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	3,1%	16,0%	0,0	0,0	80,9%	-0,17	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,03	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	1,1%	18,4%	0,0	0,0	80,5%	-0,08	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,9%	0,0	0,0	79,0%	0,14	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0,0	0,0	79,2%	-0,03	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,6%	0,0	0,0	79,7%	-0,08	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	1,2%	17,9%	0,0	0,0	80,9%	0,18	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0,0	0,0	79,2%	-0,08	
PMG-93 B	0,0%	0,0%	0,7%	19,6%	0,0	0,0	79,7%	0,01		
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	0,04	
	PMG-103	0,0%	0,0%	1,4%	18,5%	0,0	0,0	80,1%	0,06	
	PMG-104	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0,0	0,0	79,2%	-0,08	
	PMG-105	0,0%	0,0%	1,0%	18,9%	0,0	0,0	80,1%	0,09	
	PMG-106	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	0,0	0,0	79,1%	0,03	
	PMG-107	0,0%	0,0%	1,0%	18,7%	0,0	0,0	80,3%	-0,01	
	PMG-108	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	0,0	0,0	79,5%	0,02	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0,0	0,0	79,4%	0,10	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	0,7%	19,7%	0,0	0,0	79,6%	0,11	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	1,0%	18,4%	0,0	0,0	80,6%	-0,12	
	PMG-110 B	0,0%	0,0%	0,7%	18,5%	0,0	0,0	80,8%	0,08	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	0,3%	19,8%	0,0	0,0	79,9%	0,03	
PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	0,0	0,0	79,5%	-0,13		
PMG-112	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	0,0	0,0	79,3%	0,14		
Guarda Universitário	PMG-116 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,8%	0,0	0,0	78,9%	<b>-0,43</b>	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	1,3%	18,2%	0,0	0,0	80,5%	-0,03	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,1%	0,0	0,0	79,6%	0,11	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	2,1%	16,4%	0,0	0,0	81,5%	0,10	
	PMG-118 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0	0,0	79,4%	0,06	
	PMG-118 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,1%	0,0	0,0	79,6%	0,02	
Portaria P3	PMG-119 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	0,0	0,0	79,5%	0,06	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,4%	19,9%	0,0	0,0	79,7%	0,08	
	PMG-119 C	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	0,0	<b>1,0</b>	79,6%	0,02	
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,1%	0,0	<b>1,0</b>	79,7%	-0,03	
	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,1%	0,0	0,0	79,7%	0,03	
	PMG-120 C	0,0%	0,0%	0,4%	19,2%	0,0	0,0	80,4%	<b>-0,39</b>	
Transportes	PMG-121 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	0,0	0,0	78,9%	-0,08	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	5,9%	12,0%	0,0	0,0	82,1%	0,11	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	1,8%	18,8%	0,0	0,0	79,4%	<b>-0,49</b>	
	PMG-122 B	0,1%	0,1%	12,2%	3,1%	0,0	0,0	84,6%	-0,04	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	3,2%	17,5%	0,0	<b>1,0</b>	79,3%	-0,06	
	PMG-123 B	0,1%	0,1%	3,7%	13,9%	0,0	0,0	82,3%	-0,01	
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	2,5%	18,5%	0,0	0,0	79,0%	-0,06	
PMG-124 B	0,0%	0,0%	10,1%	8,7%	0,0	0,0	81,2%	-0,13		

**ANEXO IV – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS EM PMG COM MX6  
(ABR A MAI/19)**

SEMANA	Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5		
	01/04 a 05/04		08/04 a 12/04		15/04 a 19/04		22/04 a 26/04		29/04 a 03/05		
POÇOS	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)									
Ano: 2019											
Legenda: ( - ) Medição não realizada											
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-16 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-17 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-17 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-18 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-18 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-20 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-20 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-22 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-22 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-23 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-23 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-113 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-113 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-114 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-114 B	0,0	0,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-115 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-115 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-11 B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-12 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-12 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-13 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-13 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-14 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-14 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-15 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-15 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-19 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-19 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-21 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-21 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
PMG-24 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
PMG-24 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-25 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-26 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-26 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-27 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-27 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-28 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-28 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-29 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-29 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-44 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-44 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-45 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-45 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

SEMANA	Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5		
	01/04 a 05/04		08/04 a 12/04		15/04 a 19/04		22/04 a 26/04		29/04 a 03/05		
POÇOS	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)									
Ano: 2019											
Legenda: ( - ) Medição não realizada											
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-30 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-31 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-31 B	0,0	<b>23,0%</b>	0,0	<b>2,0%</b>	0,0	<b>2,0%</b>	0,0	<b>20,0%</b>	0,0	<b>20,0%</b>
	PMG-32 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-32 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-33 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-33 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-34 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-34 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-35 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-35 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-36 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-36 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-37 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-37 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-38 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-38 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-39 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-39 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	<b>4,0%</b>	0,0	<b>10,0%</b>
	PMG-40 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-40 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-41 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-41 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
PMG-42 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
PMG-42 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
PMG-43 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
PMG-43 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-63 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-64 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-64 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-65 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-65 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-66 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-66 B	0,0	<b>100,0%</b>	0,0	<b>2,0%</b>	0,0	0,0%	0,0	<b>100,0%</b>	0,0	<b>100,0%</b>
	PMG-67 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-67 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-68 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-68 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	<b>7,0%</b>	0,0	0,0%
	PMG-69 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-69 B	0,0	<b>8,0%</b>	0,0	<b>60,0%</b>	0,0	0,0%	0,0	<b>23,0%</b>	0,0	<b>45,0%</b>
	PMG-77 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-77 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-78 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-78 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-79 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-79 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	<b>28,0%</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
PMG-80 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
PMG-80 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
PMG-81 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
PMG-81 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	<b>38,0%</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%	

SEMANA	Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5		
	01/04 a 05/04		08/04 a 12/04		15/04 a 19/04		22/04 a 26/04		29/04 a 03/05		
POÇOS	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)									
Ano: 2019											
Legenda: ( - ) Medição não realizada											
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-46 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-47 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-47 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-48 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-48 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-49 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-49 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-50 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-50 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	26,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-51 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-51 B	0,0	0,0%	0,0	23,0%	0,0	0,0%	0,0	16,0%	0,0	0,0%
	PMG-52 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-52 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-53 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-53 B	0,0	30,0%	0,0	53,0%	0,0	60,0%	0,0	22,0%	0,0	30,0%
	PMG-54 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-54 B	0,0	100,0%	0,0	0,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-55 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-55 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	56,0%	0,0	4,0%
	PMG-56 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-56 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-57 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-57 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-58 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-58 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	20,0%	0,0	61,0%
	PMG-59 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-59 B	0,0	0,0%	0,0	10,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-60 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-60 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-61 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-61 B	0,0	26,0%	0,0	38,0%	0,0	0,0%	0,0	33,0%	0,0	48,0%
PMG-62 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
PMG-62 B	0,0	100,0%	0,0	62,0%	0,0	0,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-01 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-02 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-02 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-03 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-03 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-04 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-04 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-05 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-05 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-06 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-06 B	0,0	11,0%	0,0	100,0%	0,0	0,0%	0,0	100,0%	0,0	0,0%
	PMG-07 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-07 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-08 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-08 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-09 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-09 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	2,0%
	PMG-10 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-10 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-84 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-84 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-85 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-85 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-86 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-86 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-87 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-87 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

SEMANA	Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5		
	01/04 a 05/04		08/04 a 12/04		15/04 a 19/04		22/04 a 26/04		29/04 a 03/05		
POÇOS	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)									
Ano: 2019											
Legenda: ( - ) Medição não realizada											
Enfermaria	PMG-70 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-70 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-71 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-71 B	0,0	<b>26,0%</b>	0,0	<b>4,0%</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-72 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-72 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-73 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-73 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-74 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-74 B	0,0	<b>100,0%</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	<b>100,0%</b>	0,0	<b>7,0%</b>
	PMG-75 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-75 B	0,0	<b>22,0%</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	<b>12,0%</b>	0,0	<b>28,0%</b>
	PMG-76 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-76 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	<b>2,0%</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
CAT	PMG-82 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-82 B	0,0	0,0%	0,0	<b>7,0%</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-83 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-83 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-94 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-94 B	0,0	<b>12,0%</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-95 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-95 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-96 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-96 B	0,0	0,0%	0,0	<b>11,0%</b>	0,0	0,0%	0,0	<b>4,0%</b>	0,0	0,0%
	PMG-97 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-97 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-98 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-98 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

SEMANA	Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5		
	01/04 a 05/04		08/04 a 12/04		15/04 a 19/04		22/04 a 26/04		29/04 a 03/05		
POÇOS	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)									
Ano: 2019											
Legenda: ( - ) Medição não realizada											
Incubadora	PMG-88 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-88 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-89 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-89 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-90 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-90 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-91 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-91 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-92 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-92 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-93 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
PMG-93 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-103	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-104	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-105	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-106	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-107	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-108	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-109 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-109 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-110 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-110 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-111 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
PMG-111 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
PMG-112	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
Guarda Universitário	PMG-116 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-116 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-117 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-117 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-118 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
PMG-118 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
Portaria P3	PMG-119 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-119 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-119 C	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-120 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-120 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-120 C	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-121 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-122 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-122 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-123 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-123 B	0,0	<b>29,0%</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-124 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-124 B	0,0	0,0%	0,0	<b>100,0%</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

SEMANA	Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5		
	06/05 a 10/05		13/05 a 17/05		20/05 a 24/05		27/05 a 31/05				
POÇOS	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)							
Ano: 2019											
Legenda: ( - ) Medição não realizada											
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-16 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-17 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-17 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-18 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-18 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-20 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-20 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-22 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-22 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-23 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-23 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-113 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-113 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-114 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-114 B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%		
PMG-115 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%			
PMG-115 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%			
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-11 B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%		
	PMG-12 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-12 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-13 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-13 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-14 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-14 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-15 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-15 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-19 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-19 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-21 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-21 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
PMG-24 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%			
PMG-24 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%			
I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-25 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-26 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-26 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-27 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-27 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-28 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-28 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-29 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-29 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-44 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-44 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
PMG-45 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%			
PMG-45 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%			

SEMANA	Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5	
	06/05 a 10/05		13/05 a 17/05		20/05 a 24/05		27/05 a 31/05			
POÇOS	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)						
Ano: 2019										
Legenda: ( - ) Medição não realizada										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-30 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-31 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-31 B	0,0	17,0%	0,0	0,0%	0,0	24,0%	0,0	6,0%	
	PMG-32 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-32 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-33 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-33 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-34 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-34 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-35 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-35 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-36 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-36 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-37 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-37 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-38 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-38 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-39 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-39 B	0,0	20,0%	0,0	12,0%	0,0	20,0%	0,0	10,0%	
	PMG-40 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-40 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-41 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
PMG-41 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
PMG-42 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
PMG-42 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
PMG-43 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
PMG-43 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-63 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-64 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-64 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-65 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-65 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-66 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-66 B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	
	PMG-67 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-67 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-68 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-68 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-69 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-69 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-77 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-77 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-78 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-78 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-79 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-79 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
PMG-80 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
PMG-80 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
PMG-81 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
PMG-81 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		

SEMANA	Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5	
	06/05 a 10/05		13/05 a 17/05		20/05 a 24/05		27/05 a 31/05			
POÇOS	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)						
Ano: 2019										
Legenda: ( - ) Medição não realizada										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-46 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-47 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-47 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-48 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-48 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	<b>16,0%</b>	
	PMG-49 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-49 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	<b>16,0%</b>	0,0	<b>36,0%</b>	
	PMG-50 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-50 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-51 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-51 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	<b>70,0%</b>	
	PMG-52 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-52 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-53 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-53 B	0,0	<b>6,0%</b>	0,0	<b>2,0%</b>	0,0	<b>24,0%</b>	0,0	<b>4,0%</b>	
	PMG-54 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-54 B	0,0	<b>100,0%</b>	0,0	<b>12,0%</b>	0,0	<b>100,0%</b>	0,0	0,0%	
	PMG-55 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-55 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-56 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-56 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-57 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-57 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-58 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-58 B	0,0	<b>24,0%</b>	0,0	<b>12,0%</b>	0,0	<b>6,0%</b>	0,0	0,0%	
	PMG-59 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-59 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-60 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-60 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-61 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-61 B	0,0	<b>60,0%</b>	0,0	<b>50,0%</b>	0,0	<b>64,0%</b>	0,0	<b>56,0%</b>	
PMG-62 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
PMG-62 B	0,0	<b>100,0%</b>	0,0	<b>44,0%</b>	0,0	<b>100,0%</b>	0,0	<b>100,0%</b>		
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-01 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	<b>6,0%</b>	0,0	<b>34,0%</b>	
	PMG-02 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-02 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-03 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-03 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-04 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-04 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-05 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-05 B	0,0	<b>4,0%</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-06 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-06 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	<b>100,0%</b>	0,0	0,0%	
	PMG-07 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-07 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-08 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-08 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-09 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-09 B	0,0	<b>8,0%</b>	0,0	<b>6,0%</b>	0,0	<b>2,0%</b>	0,0	<b>2,0%</b>	
	PMG-10 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-10 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-84 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-84 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-85 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-85 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-86 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-86 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-87 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	PMG-87 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	

SEMANA	Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5		
	06/05 a 10/05		13/05 a 17/05		20/05 a 24/05		27/05 a 31/05				
POÇOS	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
<b>Ano: 2019</b>		Legenda: ( - ) Medição não realizada									
Enfermaria	PMG-70 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-70 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-71 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-71 B	0,0	<b>12,0%</b>	0,0	<b>10,0%</b>	0,0	<b>10,0%</b>	0,0	<b>10,0%</b>		
	PMG-72 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-72 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-73 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-73 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-74 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-74 B	0,0	<b>100,0%</b>	0,0	<b>54,0%</b>	0,0	<b>100,0%</b>	0,0	<b>100,0%</b>		
	PMG-75 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-75 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	<b>6,0%</b>	0,0	<b>8,0%</b>		
	PMG-76 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-76 B	0,0	<b>6,0%</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
CAT	PMG-82 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-82 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-83 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-83 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-94 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-94 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-95 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-95 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-96 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-96 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-97 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-97 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-98 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-98 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		

SEMANA	Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5		
	06/05 a 10/05		13/05 a 17/05		20/05 a 24/05		27/05 a 31/05				
POÇOS	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)							
Ano: 2019											
Legenda: ( - ) Medição não realizada											
Incubadora	PMG-88 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-88 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-89 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-89 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-90 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-90 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-91 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-91 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-92 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-92 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-93 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
PMG-93 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%			
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-103	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-104	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-105	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-106	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-107	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-108	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-109 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-109 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-110 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-110 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-111 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
PMG-111 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%			
PMG-112	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%			
Guarda Universitário	PMG-116 A	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PMG-116 B	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PMG-117 A	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PMG-117 B	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PMG-118 A	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PMG-118 B	-	-	-	-	-	-	-	-		
Portaria P3	PMG-119 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-119 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-119 C	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-120 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-120 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-120 C	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
Transportes	PMG-121 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-121 B	0,0	<b>4,0%</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-122 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-122 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-123 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-123 B	0,0	<b>2,0%</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-124 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
	PMG-124 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		

SEMANA	Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		
	03/06 a 07/06		10/06 a 14/06		17/06/ a 21/06		24/06 a 28/06		
POÇOS	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
<b>Ano: 2019</b>		Legenda: ( - ) Medição não realizada							
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-16 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-17 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-17 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-18 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-18 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-20 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-20 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-22 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-22 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-23 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-23 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-113 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-113 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-114 A	0,0	100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-114 B	0,0	0,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	68,0%
	PMG-115 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-115 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-11 B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	74,0%
	PMG-12 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-12 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-13 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-13 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-14 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-14 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-15 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-15 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-19 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-19 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-21 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-21 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
PMG-24 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
PMG-24 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-25 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-26 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-26 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-27 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-27 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-28 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-28 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-29 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-29 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-44 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-44 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
PMG-45 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
PMG-45 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	

SEMANA	Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		
	03/06 a 07/06		10/06 a 14/06		17/06/ a 21/06		24/06 a 28/06		
POÇOS	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
<b>Ano: 2019</b>		Legenda: ( - ) Medição não realizada							
<b>I - 3 Biblioteca</b>	PMG-30 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-30 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-31 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-31 B	0,0	<b>20,0%</b>	0,0	<b>14,0%</b>	0,0	<b>18,0%</b>	0,0	<b>18,0%</b>
	PMG-32 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-32 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-33 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-33 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-34 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-34 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-35 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-35 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-36 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-36 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-37 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-37 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-38 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-38 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-39 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-39 B	0,0	<b>14,0%</b>	0,0	<b>12,0%</b>	0,0	<b>12,0%</b>	0,0	<b>8,0%</b>
	PMG-40 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-40 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-41 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-41 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
PMG-42 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	
PMG-42 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	
PMG-43 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	
PMG-43 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	
<b>Edifício I-4</b>	PMG-63 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-63 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-64 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-64 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-65 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-65 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-66 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-66 B	0,0	<b>100,0%</b>	0,0	<b>100,0%</b>	0,0	<b>100,0%</b>	0,0	0,0%
	PMG-67 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-67 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-68 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-68 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-69 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-69 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-77 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-77 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-78 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-78 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-79 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-79 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
PMG-80 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	
PMG-80 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	
PMG-81 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	
PMG-81 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	

SEMANA	Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		
	03/06 a 07/06		10/06 a 14/06		17/06/ a 21/06		24/06 a 28/06		
POÇOS	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
<b>Ano: 2019</b>		Legenda: ( - ) Medição não realizada							
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-46 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-47 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-47 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-48 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-48 B	0,0	<b>34,0%</b>	0,0	<b>40,0%</b>	0,0	<b>100,0%</b>	0,0	<b>22,0%</b>
	PMG-49 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-49 B	0,0	<b>25,0%</b>	0,0	<b>60,0%</b>	0,0	<b>46,0%</b>	0,0	<b>42,0%</b>
	PMG-50 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-50 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-51 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-51 B	0,0	<b>8,0%</b>	0,0	<b>30,0%</b>	0,0	<b>100,0%</b>	0,0	<b>45,0%</b>
	PMG-52 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-52 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-53 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-53 B	0,0	<b>30,0%</b>	0,0	<b>2,0%</b>	0,0	0,0%	0,0	<b>2,0%</b>
	PMG-54 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-54 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	<b>100,0%</b>	0,0	<b>100,0%</b>
	PMG-55 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-55 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	<b>100,0%</b>
	PMG-56 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-56 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-57 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-57 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-58 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-58 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-59 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-59 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-60 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-60 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-61 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-61 B	0,0	<b>78,0%</b>	0,0	<b>72,0%</b>	0,0	<b>48,0%</b>	0,0	<b>42,0%</b>
PMG-62 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
PMG-62 B	0,0	<b>100,0%</b>	0,0	<b>100,0%</b>	0,0	<b>100,0%</b>		<b>100,0%</b>	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-01 B	0,0	<b>2,0%</b>	0,0	<b>6,0%</b>	0,0	<b>40,0%</b>	0,0	<b>50,0%</b>
	PMG-02 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-02 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-03 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-03 B	0,0	0,0%	0,0	<b>2,0%</b>	0,0	<b>100,0%</b>	0,0	<b>90,0%</b>
	PMG-04 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-04 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-05 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-05 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-06 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-06 B	0,0	<b>6,0%</b>	0,0	<b>15,0%</b>	0,0	0,0%	0,0	<b>2,0%</b>
	PMG-07 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-07 B	0,0	<b>2,0%</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-08 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-08 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-09 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-09 B	0,0	<b>4,0%</b>	0,0	<b>12,0%</b>	0,0	0,0%	0,0	<b>100,0%</b>
	PMG-10 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-10 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-84 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-84 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-85 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-85 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-86 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-86 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-87 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-87 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

SEMANA		Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4	
		03/06 a 07/06		10/06 a 14/06		17/06/ a 21/06		24/06 a 28/06	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
<b>Ano: 2019</b>		Legenda: ( - ) Medição não realizada							
Enfermaria	PMG-70 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-70 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-71 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-71 B	0,0	0,0%	0,0	2,0%	0,0	6,0%	0,0	0,0%
	PMG-72 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-72 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-73 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-73 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-74 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-74 B	0,0	85,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-75 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-75 B	0,0	4,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
CAT	PMG-76 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-76 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-82 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-82 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-83 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-83 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-94 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-94 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-95 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-95 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-96 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-96 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
PMG-97 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	
PMG-97 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	
PMG-98 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	
PMG-98 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	

SEMANA		Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		
		03/06 a 07/06		10/06 a 14/06		17/06/ a 21/06		24/06 a 28/06		
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
<b>Ano: 2019</b>		Legenda: ( - ) Medição não realizada								
Incubadora	PMG-88	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-88	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-89	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-89	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-90	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-90	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-91	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-91	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-92	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-92	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-93	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-93	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-102		0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-103		0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-104		0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-105		0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-106		0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-107		0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-108		0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-109	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-109	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-110	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-110	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-111	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-111	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-112		0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	PMG-116	A					-	-	0,0	0,0%
	PMG-116	B					-	-	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-117	A					-	-	0,0	0,0%
	PMG-117	B					-	-	0,0	0,0%
	PMG-118	A					-	-	0,0	0,0%
	PMG-118	B					-	-	0,0	0,0%
	PMG-119	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-119	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Transportes	PMG-119	C	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-120	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-120	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-120	C	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-121	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-121	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-122	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-122	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	2,0%
PMG-123	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
PMG-123	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	2,0%	
PMG-124	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
PMG-124	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	

**ANEXO V – TABELAS DE MEDIÇÕES QUINZENAIS NA  
INFRAESTRUTURA COM MX6 (ABR A JUN/19)**

SEMANA		Quinzena 1		Quinzena 2		
		8/04/2019		22/04/2019		
Chuva?						
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
Edifício I-1 Parte 1	Ralos	12	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		17	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		16	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		14	0,0	0,0%	2,0	0,0%
		15	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		18	0,0	0,0%	2,0	0,0%
		19	0,0	0,0%	2,0	0,0%
		20	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		13	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		25	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		22	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		21	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		32	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		30	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		31	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		28	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		26	0,0	0,0%	0,0	0,0%
24	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
27	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
23	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
Edifício I-1 Parte 2	Ralos	01	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		05	0,0	0,0%	3,0	0,0%
		04	0,0	0,0%	2,0	0,0%
		03	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		09	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		08	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		07	0,0	0,0%	2,0	0,0%
		06	0,0	0,0%	0,0	0,0%
02	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
I-3 Auditórios	Ralos	160	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		159	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		162	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		165	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		164	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		176	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		177	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		174	0,0	0,0%	0,0	0,0%
171	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
I-3 Biblioteca	Ralos	148	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		149	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		150	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		147	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		139	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		140	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		141	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		151	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		145	3,0	0,0%	2,0	0,0%
		144	2,0	0,0%	0,0	0,0%
		143	0,0	0,0%	0,0	0,0%
142	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
146	0,0	0,0%	0,0	0,0%		

Chuva?						
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
<b>Edifício I-4</b>	<b>Raios</b>	<b>95</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>97</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>99</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>106</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>96</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>104</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>307</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>122</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>111</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>117</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>100</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>101</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>105</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>91</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>102</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>88</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>108</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>107</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>94</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>92</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>90</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>89</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>87</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>123</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>121</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>120</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>119</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>114</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>113</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>112</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>109</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>110</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		

Chuva?						
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
<b>Conjunto Laboratorial</b>	<b>Ralos</b>	<b>34</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>36</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>53</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>69</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>70</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>71</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>67</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>66</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>64</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>65</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>63</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>62</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>56</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>60</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>58</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>55</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>54</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>57</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>42</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>44</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>43</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>41</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>38</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>32</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>61</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>37</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>45</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>46</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>40</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>47</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>48</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>49</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>50</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>Bloco inicial</b>	<b>Ralos</b>	<b>74</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>75</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>76</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>77</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>78</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>79</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>80</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>81</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>82</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>83</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>84</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>85</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>86</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		

Chuva?						
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Enfermaria	Ralos	124	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		125	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		126	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		127	0,0	0,0%	0,0	0,0%
CAT	Ralos	136	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		137	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		138	0,0	0,0%	0,0	0,0%
P3	Ralos	187	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		186	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Incubadora	Ralos	132	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		133	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		134	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		135	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Caixas	Enf	53	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Enf	55	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	40	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	38	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	24	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	15	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	13	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	28	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	33	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	37	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	16	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	18	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	21	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	39	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	59	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	57	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	60	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	67	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	58	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Aud	72	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Aud	73	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
Aud	74	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
Espaços com pouca circulação de ar	1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	3	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	7	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	

Legenda dos Espaços com pouca circulação de ar:

1- Depósito Auditório Vermelho	6- Câmara de visita da Caixa d'água
2- Depósito Auditório Verde	7- Depósito dentro do Almojarifado
3- Depósito I3	8- Depósito fora do Almojarifado
4- Arquivo Enfermaria	9- Casa de Máquinas (Hidrante)
5- Depósito Enfermaria	

SEMANA		Quinzena 1		Quinzena 2			
		06/05/2019		20/05/2019			
Chuva?							
<u>INFRA</u>		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)		
Edifício I - 1	Parte 1	Raios	12	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			17	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			16	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			14	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			15	2,0	0,0%	0,0	0,0%
			18	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			19	3,0	0,0%	0,0	0,0%
			20	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			13	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			25	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			22	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			21	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			32	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			30	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			31	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			Edifício I - 1	Parte 2	Raios	01	0,0
05	2,0	0,0%				0,0	0,0%
04	0,0	0,0%				0,0	0,0%
03	2,0	0,0%				0,0	0,0%
09	2,0	0,0%				0,0	0,0%
08	0,0	0,0%				0,0	0,0%
07	2,0	0,0%				0,0	0,0%
06	0,0	0,0%				0,0	0,0%
02	0,0	0,0%				0,0	0,0%
I - 3 Auditórios	Raios	160	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
		159	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
		162	2,0	0,0%	0,0	0,0%	
		165	3,0	0,0%	0,0	0,0%	
		164	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
		176	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
		177	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
		174	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
I - 3 Biblioteca	Raios	171	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
		148	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
		149	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
		150	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
		147	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
		139	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
		140	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
		141	2,0	0,0%	0,0	0,0%	
		151	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
		145	3,0	0,0%	2,0	0,0%	
		144	2,0	0,0%	0,0	0,0%	
		143	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
142	0,0	0,0%	0,0	0,0%			
146	0,0	0,0%	0,0	0,0%			

Chuva?						
<u>INFRA</u>		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
<b>Edifício I -4</b>	<b>Raios</b>	<b>95</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>97</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>99</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>106</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>96</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>104</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>307</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>122</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>111</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>117</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>100</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>101</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>105</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>91</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>102</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>88</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>108</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>107</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>94</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>92</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>90</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>89</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>87</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>123</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>121</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>120</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>119</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>114</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>113</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>112</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>109</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>110</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		

Chuva?						
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
Conjunto Laboratorial	Raios	34	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		36	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		53	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		69	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		70	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		71	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		67	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		66	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		64	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		65	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		63	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		62	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		56	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		60	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		58	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		55	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		54	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		57	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		42	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		44	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		43	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		41	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		38	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		32	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		61	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		37	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		45	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		46	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		40	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		47	0,0	0,0%	0,0	0,0%
48	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
49	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
50	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
Bloco inicial	Raios	74	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		75	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		76	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		77	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		78	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		79	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		80	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		81	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		82	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		83	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		84	0,0	0,0%	0,0	0,0%
85	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
86	0,0	0,0%	0,0	0,0%		

Chuva?						
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Enfermaria	Raios	124	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		125	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		126	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		127	0,0	0,0%	0,0	0,0%
CAT	Raios	136	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		137	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		138	0,0	0,0%	0,0	0,0%
P3	Raios	187	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		186	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Incubadora	Raios	132	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		133	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		134	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		135	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Caixas	Enf	53	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Enf	55	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	40	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	38	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	24	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	15	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	13	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	28	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	33	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	37	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	16	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	18	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	21	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	39	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	59	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	57	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	60	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	67	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	58	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Aud	72	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Aud	73	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
Aud	74	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
Espaços com pouca circulação de ar	1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	3	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	7	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	

Legenda dos Espaços com pouca circulação de ar:

1- Depósito Auditório Vermelho	6- Câmara de visita da Caixa d'água
2- Depósito Auditório Verde	7- Depósito dentro do Almojarifado
3- Depósito I3	8- Depósito fora do Almojarifado
4- Arquivo Enfermaria	9- Casa de Máquinas (Hidrante)
5- Depósito Enfermaria	

SEMANA		Quinzena 1		Quinzena 2			
		03/06/2019		17/06/2019			
Chuva?							
<u>INFRA</u>		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)		
Edifício I - 1	Parte 1	Raios	12	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			17	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			16	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			14	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			15	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			18	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			19	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			20	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			13	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			25	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			22	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			21	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			32	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			30	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			31	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			Edifício I - 1	Parte 2	Raios	01	0,0
05	0,0	0,0%				0,0	0,0%
04	0,0	0,0%				0,0	0,0%
03	0,0	0,0%				0,0	0,0%
09	0,0	0,0%				0,0	0,0%
08	0,0	0,0%				0,0	0,0%
07	0,0	0,0%				0,0	0,0%
06	0,0	0,0%				0,0	0,0%
02	0,0	0,0%				0,0	0,0%
I - 3 Auditórios		Raios	160	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			159	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			162	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			165	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			164	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			176	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			177	0,0	0,0%	0,0	0,0%
I - 3 Biblioteca		Raios	174	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			171	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			148	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			149	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			150	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			147	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			139	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			140	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			141	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			151	0,0	0,0%	0,0	0,0%
			145	0,0	0,0%	0,0	0,0%
144	0,0	0,0%	0,0	0,0%			
143	0,0	0,0%	0,0	0,0%			
142	0,0	0,0%	0,0	0,0%			
146	0,0	0,0%	0,0	0,0%			

Chuva?						
<u>INFRA</u>		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
<b>Edifício I -4</b>	<b>Raios</b>	<b>95</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>97</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>99</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>106</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>96</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>104</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>307</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>122</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>111</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>117</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>100</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>101</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>105</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>91</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>102</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>88</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>108</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>107</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>94</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>92</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>90</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>89</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>87</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>123</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>121</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>120</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>119</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>114</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>113</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>112</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>109</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>110</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		

Chuva?						
<u>INFRA</u>		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
<b>Conjunto Laboratorial</b>	<b>Ralos</b>	<b>34</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>36</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>53</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>69</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>70</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>71</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>67</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>66</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>64</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>65</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>63</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>62</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>56</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>60</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>58</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>55</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>54</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>57</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>42</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>44</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>43</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>41</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>38</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>32</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>61</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>37</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>45</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>46</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>40</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>47</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>48</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>49</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>50</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>Bloco inicial</b>	<b>Ralos</b>	<b>74</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>75</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>76</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>77</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>78</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>79</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>80</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>81</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>82</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>83</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		<b>84</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>85</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
<b>86</b>	0,0	0,0%	0,0	0,0%		

Chuva?						
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	
Enfermaria	Raios	124	2,0	0,0%	0,0	0,0%
		125	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		126	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		127	0,0	0,0%	0,0	0,0%
CAT	Raios	136	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		137	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		138	0,0	0,0%	0,0	0,0%
P3	Raios	187	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		186	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Incubadora	Raios	132	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		133	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		134	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		135	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Caixas	Enf	53	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Enf	55	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	40	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	38	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	24	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	15	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	13	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	28	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	33	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	37	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	16	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	18	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	21	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	39	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	59	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	57	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	60	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	67	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	58	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Aud	72	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Aud	73	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
Aud	74	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
Espaços com pouca circulação de ar	1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	3	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	7	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	

Legenda dos Espaços com pouca circulação de ar:

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1- Depósito Auditório Vermelho | 6- Câmara de visita da Caixa d'água |
| 2- Depósito Auditório Verde    | 7- Depósito dentro do Almojarifado  |
| 3- Depósito I3                 | 8- Depósito fora do Almojarifado    |
| 4- Arquivo Enfermaria          | 9- Casa de Máquinas (Hidrante)      |
| 5- Depósito Enfermaria         |                                     |

**ANEXO VI – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS EM EXAUSTORES (ABR  
A JUN/19)**

DATA		Semana 1: 01/04 a 05/04/2019				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (%Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,84
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,03
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,01
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,75
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,25
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,30
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,32
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,14
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,15
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,66
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,07
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,40
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,79
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,23
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,79
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,80
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,94
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,88
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,06
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,01
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,83
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,07

DATA		Semana 2: 08/04 a 12/04/2019				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (%Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,91
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,25
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,38
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,99
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,47
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,61
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,36
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,01
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,03
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,38
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,64
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,56
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,98
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,77
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,36
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,05
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,6
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,83
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,25
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-10,08
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,25
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,63

DATA		Semana 3: 15/04 a 19/04/2019				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (%Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,87
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,12
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,33
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,24
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,79
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,83
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,18
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,99
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,04
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,41
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,58
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,55
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,07
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,69
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,55
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,08
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,53
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,86
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,21
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-10,12
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,18
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,63

DATA		Semana 4: 22/04 a 26/04/2019				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (%Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,84
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,19
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,27
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,27
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,58
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,79
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,26
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,92
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,97
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,36
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,52
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,28
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,12
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,71
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,68
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,04
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,57
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,73
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,22
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-10,01
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,96
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,54

DATA		Semana 5: 29/04 a 03/05/2019				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (%Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,68
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,12
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,06
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,32
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,61
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,77
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,13
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,74
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,85
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,27
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,48
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,26
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,01
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,52
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,61
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,09
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,64
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,86
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,17
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-10,13
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,88
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,52

DATA		Semana 1: 06/05 a 10/05/2019				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (%Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,54
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,16
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,98
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,35
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,67
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,55
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,09
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,75
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,78
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,42
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,44
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,18
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,07
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,69
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,56
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,97
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,71
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,75
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,19
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-10,08
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,92
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,46

DATA		Semana 2: 13/05 a 17/05/2019				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (%Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,57
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,13
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,02
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,41
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,58
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,62
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,97
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,83
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,88
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,53
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,39
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,12
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,04
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,66
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,79
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,02
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,69
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,77
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,11
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-10,06
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,98
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,41

DATA		Semana 3: 20/05 a 24/05/2019				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (%Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,62
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,18
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,04
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,35
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,54
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,56
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,91
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,76
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,83
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,48
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,42
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,19
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,09
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,57
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,73
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,03
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,66
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,81
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,22
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-10,14
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,92
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,58

DATA		Semana 4: 27/05 a 31/05/2019				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (%Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,58
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,11
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,97
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,28
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,59
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,64
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,07
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,67
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,78
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,29
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,43
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,21
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,12
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,66
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,78
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,05
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,69
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,87
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,15
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-10,02
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,83
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,49

DATA		Semana 4: 03/06 - 07/06/2019				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (%Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,46
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,98
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,77
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,32
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,55
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,66
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,93
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,61
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,74
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,33
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,41
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,27
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,15
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,59
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,77
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,02
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,62
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,92
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,17
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-10,07
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,75
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,54

DATA		Semana 2: 10/06 a 14/06/2019				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (%Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,42
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,12
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,58
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,49
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,61
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,68
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,78
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,62
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,71
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,25
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,46
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,12
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,17
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,55
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,71
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,57
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,02
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,23
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-10,14
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,79
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,54

DATA		Semana 3: 17/06 - 21/06/2019				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (%Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0	0	-3,11
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0	0	-4,82
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0	0	-1,49
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0	0	-2,28
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0	0	-3,36
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0	0	-3,57
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0	0	-5,63
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0	0	-2,48
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0	0	-2,66
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0	0	-3,18
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0	0	-5,29
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0	0	-3,02
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0	0	-2,12
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0	0	-3,49
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0	0	-2,68
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0	0	-1,95
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0	0	-2,43
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0	0	-4,84
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0	0	-4,97
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0	0	-9,98
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0	0	-2,53
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0	0	-3,39

DATA		Semana 4: 24/06 - 28/06/2019				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (%Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,17
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,85
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,52
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,19
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,33
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,38
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,47
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,56
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,73
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,17
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,16
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,02
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,07
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,44
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,52
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,99
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,48
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,90
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,06
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-10,12
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,61
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,41

**ANEXO VII – EVOLUÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES X PRESSÃO (ABR/14 A  
JUN/19)**



### EDIFÍCIO I-1

**Quantidade total de Poços:** 17 Pares sendo 9 na Parte 1 e 8 na Parte 2

**Período de Medição:** 08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019

**Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:** 2 Pares  
 ..... PMG-114 Parte 1  
 ..... PMG-11 Parte 2

**Observações:** As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### I-3 Auditórios

**Quantidade total de Poços:**

07 Pares

**Período de Medição:**

**08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019**

**Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:**

nenhum poço apresentou concentrações CH<sub>4</sub>

**Observações:**

### I-5 Biblioteca

Quantidade total de Poços: 14 Pares



14 Pares

Período de Medição: 08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019

08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol: 2 Pares PMG-31  
PMG-39

Observações: As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### EDIFÍCIO I-4

**Quantidade total de Poços:**

12 Pares

**Período de Medição:**

08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019



**Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:**

5 Pares

PMG-64	PMG-67	PMG-77
PMG-66	PMG-69	

**Observações:**

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### EDIFÍCIO I-4

**Quantidade total de Poços:**

12 Pares

**Período de Medição:**

08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019



**Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:**

5 Pares

PMG-64    PMG-67    PMG-77  
 PMG-66    PMG-69

**Observações:**

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### EDIFÍCIO I-4

**Quantidade total de Poços:**

12 Pares

**Período de Medição:**

**08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019**


**Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:**

5 Pares

PMG-64    PMG-67    PMG-77  
 PMG-66    PMG-69

**Observações:**

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços:

17 Pares

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019



Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

15 Pares

PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62
PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61	

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços: 17 Pares

17 Pares

Período de Medição: 08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019



08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

15 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62
	PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61	

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços: 17 Pares

17 Pares

Período de Medição:



08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

15 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62
	PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61	

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### CONJUNTO LABORATORIAL

**Quantidade total de Poços:**

17 Pares

**Período de Medição:**



**08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019**

**Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:**

15 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62
	PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61	

**Observações:**

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços:

17 Pares

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019



Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

15 Pares

PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62
PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61	

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços: 17 Pares

17 Pares

Período de Medição: 08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019



08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

15 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62
	PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61	

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### CONJUNTO LABORATORIAL

**Quantidade total de Poços:**

17 Pares

**Período de Medição:**



**08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019**

**Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:**

15 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62
	PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61	

**Observações:**

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### CONJUNTO LABORATORIAL

**Quantidade total de Poços:**

17 Pares

**Período de Medição:**

08 de Abril de 2014 a 28 de Julho de 2019


**Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:**

15 Pares

PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62
PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61	

**Observações:**

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

Quantidade total de Poços: 14 Pares

14 Pares

Período de Medição: 08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019

08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019



Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

11 Pares

PMG-01 PMG-03 PMG-05 PMG-07 PMG-09 PMG-85  
 PMG-02 PMG-04 PMG-06 PMG-08 PMG-84

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

Quantidade total de Poços: 14 Pares

14 Pares

Período de Medição: 08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019

08 de Abril de 2014 a 29 de Março de 2019



Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

11 Pares

PMG-01 PMG-03 PMG-05 PMG-07 PMG-09 PMG-85  
PMG-02 PMG-04 PMG-06 PMG-08 PMG-84

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

Quantidade total de Poços:

14 Pares

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019



Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

11 Pares

PMG-01 PMG-03 PMG-05 PMG-07 PMG-09 PMG-85  
PMG-02 PMG-04 PMG-06 PMG-08 PMG-84

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

Quantidade total de Poços:

14 Pares

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019



Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

11 Pares

PMG-01 PMG-03 PMG-05 PMG-07 PMG-09 PMG-85  
 PMG-02 PMG-04 PMG-06 PMG-08 PMG-84

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

Quantidade total de Poços: 14 Pares

14 Pares

Período de Medição: 08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019

08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019



Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

11 Pares

PMG-01 PMG-03 PMG-05 PMG-07 PMG-09 PMG-85  
 PMG-02 PMG-04 PMG-06 PMG-08 PMG-84

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

**Quantidade total de Poços:**

14 Pares

**Período de Medição:**

08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019


**Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:**

11 Pares

PMG-01 PMG-03 PMG-05 PMG-07 PMG-09 PMG-85  
PMG-02 PMG-04 PMG-06 PMG-08 PMG-84

**Observações:**

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### ENFERMARIA

**Quantidade total de Poços:**

7 Pares

**Período de Medição:**



08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019

**Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:**

5 Pares

PMG-71    PMG-74    PMG-76  
 PMG-72    PMG-75

**Observações:** As concentrações apresentam-se no abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### ENFERMARIA

**Quantidade total de Poços:**

7 Pares

**Período de Medição:**



08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019

**Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:**

5 Pares

PMG-71    PMG-74    PMG-76  
 PMG-72    PMG-75

**Observações:** As concentrações apresentam-se no abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### ENFERMARIA

**Quantidade total de Poços:**

7 Pares

**Período de Medição:**


08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019

**Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:**

5 Pares

PMG-71    PMG-74    PMG-76  
PMG-72    PMG-75

**Observações:** As concentrações apresentam-se no abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### CAT 1

Quantidade total de Poços: 07 Pares

07 Pares

Período de Medição: 08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019



08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

6 Pares

PMG-82	PMG-94	PMG-96
PMG-83	PMG-95	PMG-97

**Observações:** As concentrações apresentam-se abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### CAT 1

Quantidade total de Poços: 07 Pares

07 Pares

Período de Medição: 08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019



08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

6 Pares

PMG-82	PMG-94	PMG-96
PMG-83	PMG-95	PMG-97

**Observações:** As concentrações apresentam-se abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### CAT 1

Quantidade total de Poços: 07 Pares

07 Pares

Período de Medição: 08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019



08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

6 Pares

PMG-82	PMG-94	PMG-96
PMG-83	PMG-95	PMG-97

**Observações:** As concentrações apresentam-se abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



<b>INCUBADORA (CAT 2)</b>	
<b>Quantidade total de Poços:</b>	06 Pares
<b>Período de Medição:</b>	<b>08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019</b>
<b>Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:</b>	Nenhum poço apresentou concentrações CH <sub>4</sub>

### Ginásio

Quantidade total de Poços:

8 Poços + 3 Pares

Período de Medição:



08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019

Pares com concentração igual ou maior que 1% Vol:

1 Poço e 1 Par

PMG-105  
PMG-110

**Observações:** As concentrações apresentam-se no abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



<b>Guarda Universitária</b>	
<b>Quantidade total de Poços:</b>	3 Pares
<b>Período de Medição:</b>	<b>08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019</b>
<b>Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:</b>	Nenhum poço apresentou concentração de CH <sub>4</sub>
<b>Observações:</b>	

### Portaria P3

Quantidade total de Poços: 2 Trios

2 Trios

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019



Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

2 Trios

PMG-119

PMG-120

**Observações:** As concentrações apresentam-se no abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)



### Transportes



Quantidade total de Poços: 4 Pares

Período de Medição: 08 de Abril de 2014 a 28 de Junho de 2019

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol: 2 Pares

PMG-122  
PMG-123

**Observações:** As concentrações apresentam-se no abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)




**ANEXO VIII – EVOLUÇÃO DA PRESENÇA DE ÁGUA/RESTRIÇÃO FLUXO  
X PRESSÃO (ABR/14 A JUN/19)**


Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**EDIFÍCIO I-1**


**PMG-114A**




**PMG-114B**



**PMG-11A**





**PMG-11B**



Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**EDIFÍCIO I-1**





Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**EDIFÍCIO I-3**







Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**EDIFÍCIO I-3**







Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**EDIFÍCIO I-4**







Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**EDIFÍCIO I-4**







Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**EDIFÍCIO I-4**







Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**EDIFÍCIO I-4**





Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**EDIFÍCIO I-4**







Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**EDIFÍCIO I-4**







Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**Conjunto Laboratorial**







Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**Conjunto Laboratorial**







Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**Conjunto Laboratorial**







Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**Conjunto Laboratorial**







Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão





**Conjunto Laboratorial**



Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão  
**Bloco Inicial (Conjunto Didático)**







Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão  
**Bloco Inicial (Conjunto Didático)**







Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão





**Bloco Inicial (Conjunto Didático)**



Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão  
**Bloco Inicial (Conjunto Didático)**





Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão  
**Bloco Inicial (Conjunto Didático)**



Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão


**Bloco Inicial (Conjunto Didático)**




Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**Enfermaria**


**PMG-70A**




**PMG-70B**



**PMG-71A**




**PMG-71B**




Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**Enfermaria**


**PMG-72A**




**PMG-72B**



**PMG-73A**




**PMG-73B**




Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**Enfermaria**


**PMG-74A**




**PMG-74B**



**PMG-75A**





**PMG-75B**





Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**Enfermaria**







Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**CAT**




Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**Ginásio**







Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**Ginásio**





Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**Guarda Universitária**







Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**Guarda Universitária**





Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**Portaria P3**







Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**Portaria P3**







Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Transporte



Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

**Transporte**



**ANEXO IX – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART**



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo**

**CREA-SP**

**ART de Obra ou Serviço**  
**28027230172388620**

1. Responsável Técnico

**CARLOS FREDERICO EGLI**

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2605281299

Registro: 0600493705-SP

Empresa Contratada: **WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LIMITADA**

Registro: 0671638-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DO ESPAÇO FISICO**

CPF/CNPJ: 63.025.530/0040-10

Endereço: **Rua DA PRAÇA DO RELÓGIO**

Nº: 00109

Complemento: **BLOCO K 2 E 4 ANDAR**

Bairro: **BUTANTÃ**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: 05508-050

Contrato: **19/2017**

Celebrado em: **24/07/2017**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **332.000,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua ARLINDO BETTIO**

Nº: 1000

Complemento:

Bairro: **VILA GUARACIABA**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: 03828-000

Data de Início: **24/07/2017**

Previsão de Término: **23/07/2018**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Ambiental**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

**Consultoria**

Quantidade

Unidade

**1**

**Monitoramento**

**Estudo Ambiental**

**Ambiental**

**258000,00000**

**metro quadrado**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇOS: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE VENTILAÇÃO DE GASES, INSTALADOS EM EDIFICAÇÕES DA EACH. PROCESSO Nº 2017.1.125.82.0 PROJETO Nº 3111617.17

6. Declarações

**Acessibilidade:** Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

**0-NÃO DESTINADA**

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

de

**CARLOS FREDERICO EGLI - CPF: 769.719.538-00**

**SUPERINTENDENCIA DO ESPAÇO FISICO - CPF/CNPJ: 63.025.530/0040-10**

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) ou [www.confear.org.br](http://www.confear.org.br)

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)  
 tel: 0800-17-18-11



Valor ART R\$ **214,82**

Registrada em: **24/08/2017**

Valor Pago R\$ **214,82**

Nosso Numero: **28027230172388620**

Versão do sistema

Impresso em: 11/10/2017 10:49:59

**ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

\_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_,

em conjunto com CARLOS FREDERICO EGLI, CPF 769.719.538-00, declaram, sob as penas da lei e de responsabilização administrativa, civil e penal<sup>1</sup>, que todas as informações prestadas à CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no Relatório Técnico de MONITORAMENTO DE INTRUSÃO DE GASES EM AMBIENTES FECHADOS – USP LESTE – Relatório de Evolução 2º Trimestre/2019, localizada na Rua Arlindo Bettio, 1000 – Vila Guaraciaba – São Paulo/SP, são verdadeiras em consonância com o que determinam o regulamento da Lei nº 13.577/2009, aprovado pelo Decreto nº59.263/2013, e os Procedimentos para Proteção da Qualidade do Solo e Gerenciamento de Áreas contaminadas aprovado em Decisão de Diretoria da CETESB, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 10/02/2017.

Declaram, ainda estar cientes de que os documentos e laudos que subsidiam as informações prestadas à CETESB poderão ser requisitados a qualquer momento, durante ou após a implementação do procedimento previsto no documento Procedimento para Gerenciamento de Áreas Contaminadas”, para fins de auditoria.

São Paulo, 24 de Julho 2019. versão 02: 12 de agosto de 2019

### RESPONSÁVEL LEGAL

Nome:

C.I.R.G. nº

C.P.F./M.F. nº

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.



CARLOS FREDERICO EGLI

C.I.R.G. nº 3.604.421-0

C.P.F./M.F. nº769.719.538-00

CREA: 600493705



ALESSANDRO PERENCIN

C.I.R.G. nº 8.957.804-1

C.P.F./M.F. nº 155.239.208-27

OAB 170030

1 O artigo 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais) estabelece: “Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcial falso ou enganoso, inclusive por omissão:

Penal – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

S1º Se o crime é culposo: Penal – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.

S2º A pena é aumentada da 1/3(um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa.